DEKRA-Nr: 0484 / 032941 / 2022 / B069086000375 vom 08.04.2022

DEKRA Automobil GmbH
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden

STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN
Abteilung V/ Strafvollstreckung
Lothringer Str.1
01069 Dresden

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dresden
Köhlerstr. 18
01239 Dresden
Telefon 0351 / 2855-0
Fax 0351 / 2855-200
E-Mail dresden.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Mario Klima
[redacted]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **WBANR71010CX95817**

Aktenzeichen	[redacted]
Eigen-Nr.	ÜL-Nr. 299/2022
Auftraggeber	STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, Abteilung V/ Strafvollstreckung, Lothringer Str.1, 01069 Dresden
Ihr Auftrag vom	15.03.2022, elektronisch [redacted]
Besichtigung	31.03.2022 um 10:30 STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, [redacted]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 31.03.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		**2.209,00 EUR**

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.03.2022 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, [redacted]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 31.03.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 31.03.2022 um 10:30 Uhr durch Herrn Mario Klima bei STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, [redacted].

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
- Bordmappe
- HU Bericht

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Fahrzeug komplett, lokale Restspuren vorhanden

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	17.01.2007
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	560L / 530d
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0005 / ABH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBANR71010CX95817
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Carbonschwarz Metallic
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	170 kW / 2993 cm^3
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	225.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 35 ZR 19 93 Y	Nexen / N 806	S /O	1 mm
	rechts	245 / 35 ZR 19 93 Y	Nexen / N 806	S /O	1 mm
2	links	275 / 30 R 19 96 Y	Uniroyal / RainSport	S /S	4 mm
	rechts	275 / 30 R 19 96 Y	Uniroyal / RainSport	S /S	4 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Ausstattung

19 Zoll Alurad, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Auflichtbeleuchtung vorn und hinten, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten, weiß, Bordcomputer, Car- und Key Memory, Check-Control, Control Display mit 6,5" Farb-Monitor, Controller auf Mittelkonsole, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamic Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Brems-Control (DBC) und Anfahrassistent, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernbedienung (Funk) für Zentralverriegelung, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung, Getriebe: 6-Gang-Automatic Getriebe, Grundausstattung "5er Limousine E60", Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Interieurleisten: Titan II, dunkel, Klimaautomatik, Kopfstützen (5), Lackierung: Carbonschwarz Metallic, Lackierung: Uni-Lackierungen, Lenkrad: Drei-Speichen-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Mittelarmlehne im Fond, Modellschriftzug-Entfall, Navigationssystem Professional, Nebelscheinwerfer, Paket: M Sportpaket, Paket: Nichtraucher, Park Distance Control (PDC), Polsterung: Leder Dakota in Verbindung mit M Sportpaket, Polsterung: Stoff Linea, Radio: Business mit CD-Laufwerk, Radiozubehör: AUX-Anschluss, Regensensor inkl. automatischer Fahrlichtsteuerung, Räder: Leichtmetall (4 Stück) Sternspeiche 138, Räderzubehör: Reifen Pannen Anzeige (RPA), Schiebe-Hebedach-Glas, elektrisch, Servotronic, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzverstellung teilweise elektrisch, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn und im Fond, Stoßfänger in Wagenfarbe, Wegfahrsicherung, elektronisch codiert, Wärmeschutzglas grün, rundum, Xenon-Licht für Abblend-

und Fernlicht, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen und der Innenraum einen üblichen Zustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Frontscheibe, Steinschläge; Dichtung Heckscheibe, porös, erneuern (Bild 10); Bremsen Korrosion, erneuern; Scheinwerfer, Verglasung Blind, erneuern (Bild 9); lokale Dellen und Kratzer; Fahrzeugfront einpassen Spaltmaße erhöht, instandsetzen (Bild 9); Felge vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Felge hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7); Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Seitenteil hinten rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 5); Tür hinten links, eingedellt, drücken; Tür vorne links, eingedellt, drücken; Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Mario Klima

Anlagen

Fotoanlage
Rechnung

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bild 1 : Diagonale vorn

Bild 2 : Diagonale hinten

Bild 3 : Innenraum

Bild 4 : Kombiinstrument

Bild 5 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

Bild 6 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

Bild 7 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Seitenteil hinten rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Bild 9 : Fahrzeugfront einpassen Spaltmaße erhöht
Scheinwerfer, Verglasung Blind



Bild 10 : Dichtung Heckscheibe, porös

Bild 11 : Reifen und Felgen beschädigt (alle)