DEKRA-Nr: 0414 / 010214 / 2026 / B079472000071 vom 18.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
An der Feuerwache 2, 27570 Bremerhaven

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bremerhaven
An der Feuerwache 2
27570 Bremerhaven
Telefon 0471 / 92446-0
Fax 0471 / 92446-30
E-Mail
bremerhaven.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:

Vielen Dank für Ihren Auftrag



Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch . Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 12.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 12.10.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn , ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die Identifizierung des Fahrzeuges wurde anhand der Fz.-Ident.-Nr. durchgeführt. Die abgelesene FIN wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fahrzeug-Ident.-Nr

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	21.07.2008

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden	

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	204 / C 180 Kompressor Limousine
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1313 / ABK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	4
Sitzplätze	5

Farbe	PALLADIUMSILBER - METALLICLACK
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	115 kW / 1796 cm^3
Schadstoffklasse	EURO 4
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	250.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 40 R 18 92 Y	Barum / Quartaris 5	A /O	4 mm
	rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Barum / Quartaris 5	A /O	4 mm
2	links	225 / 40 R 18 92 Y	Barum / Quartaris 5	A /O	3 mm
	rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Barum / Quartaris 5	A /O	3 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

2-Schicht-Metallic, 5-Gang Automatik, Audio 20 CD, Aussenspiegel elektrisch klappbar, Aussenspiegel und Innenspiegel automatisch abblendbar, Kniebag, Polsterung Stoff, Tempomat, ab Fg-Nr A198734/ F216253/ R043454/ L012904, kratzfesterer Lack, Änderungsjahr 2008 (Modell 2009)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; HU fällig, erneuern; Batterie tiefentladen, erneuern; Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 6); Reifen Standschäden, erneuern; Bremsanlage Standschäden, erneuern; Stossfänger vorn gebrochen, erneuern (Bild 7); Leichtmetallräder verschrammt, erneuern; Tür links vorn verschrammt, lackieren (Bild 9); Tür links hinten verschrammt, lackieren (Bild 10); Stossfänger hinten verschrammt, lackieren (Bild 20); Spiegel rechts beschädigt, erneuern; Zierleisten rechts beschädigt, erneuern (Bild 17); Seitenwand links eingedellt, instandsetzen; Schlussleuchte rechts gebrochen, erneuern; Heckdeckel eingedellt, instandsetzen; Fahrzeugschlüssel fehlen, erneuern.

Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist, über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus, der Standzeit entsprechende Mängel auf.
Bei den technischen Daten handelt es sich, soweit keine Fahrzeugpapiere vorgelegt wurden, um zu der abgelesenen Fahrzeug-Ident.-Nr hinterlegte Daten, die nicht am Fahrzeug geprüft wurden.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : letzter nachvollziehbarer km-Stand



Bild 6 : Innenraum verschmutzt



Bild 7 : Stossfänger vorn gebrochen



Bild 8 : Leichtmetallrad links vorn verschrammt



Bild 9 : Tür links vorn verschrammt



Bild 10 : Tür links hinten verschrammt



Bild 11 : Leichtmetallrad links hinten verschrammt



Bild 12 : Seitenwand links hinten eingedellt



Bild 13 : Motorhaube Delle



Bild 14 : Radlauf rechts vorn verschrammt



Bild 15 : Leichtmetallrad rechts vorn verschrammt



Bild 16 : Spiegel rechts Abdeckung fehlt und verschrammt




Bild 17 : Zierleisten rechts beschädigt




Bild 18 : Seitenwand rechts Klarlackablösung



Bild 19 : Leichtmetallrad rechts hinten verschrammt



Bild 20 : Stossfänger hinten verschrammt



Bild 21 : Heckdeckel eingedellt; Schlussleuchte gebrochen