
Vorgangs-Nr.: [redacted]

DEKRA Automobil GmbH
Kurt-Schumacher-Damm 28
13405 Berlin
Tel: 030/9860982-0
E-Mail: dekra.berlin@dekra.com

Ansprechpartner:
[redacted]

DEKRA Automobil GmbH, Kurt-Schumacher-Damm 28, D 13405 Berlin

[redacted]



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen B-[redacted] **Fahrgestellnummer** WBAKS410500H[redacted]

Vorgang

Auftragserteilung
Besichtigung 16.06.2026, [redacted] Auftrag erteilt durch VK Schautberger
Halter: [redacted]

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

##Rep. Seitenschaden links/rechts : Türen Li Re ers. Instandgesetzt / Seitenwände Vorn +Hinten li re ##

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.
Kein Schlüssel erhalten !! Probefahrt nicht möglich, KM-Stand vom Ölzettel
0 Schlüssel übergeben.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgangs-Nr.: [redacted]

Vorgelegte Unterlagen

kein Unterlagen erhalten

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Schadensbedingt verschmutzt	Besichtigung von unten	Nein, Nicht möglich
Probelauf durchgeführt	Nein, Standard		

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	BMW	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	X5 xDrive30d Sport-Aut.
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	15.12.2015
FIN	WBAKS410500H[redacted]	Laufleistung	274.626 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	6	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Silber / Metallic
Hubraum	2.993 / cm³	Polster / Polsterfarbe	LEDER DAKOTA/SCHWARZ
Leistung	190 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	EU6 / grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	01/2026
KBA-Nummer	0005 / BRW		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	285/35 R 22 106 Y	Dunlop	S	3 mm	
Vorne rechts	285/35 R 22 106 Y	Dunlop	S	3 mm	
Hinten links	325/30 R 22 108 Y	Pirelli	S	3 mm	
Hinten rechts	325/30 R 22 108 Y	Pirelli	S	3 mm	

Legende: S=Sommer

Zustand / Erhaltung

letzter Service laut Ölzettel (Freier Werkstatt)

Wartung: am 29.02.2024 bei 274.626 km

Wartungsnachweis: lückenhaft

Ausstattung

Serienausstattung

1. Ablagemöglichkeiten
2. Airbag,Fahrer u.Beif.m.Sitzbelegungerk.
3. Airbag: 2 Seitenairbags vorne
4. Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzrei
5. Allradantrieb xDrive
6. Anti-Blockier-System + CBC & Bremsassis.
7. Armauflage vorn l.und r. mit Ablagefach
8. Auflicht vorn
9. Auto Start-/Stop Funktion
10. Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar
11. Außentemperaturanzeige
12. Bergabfahrtskontolle
13. Bordcomputer
14. Chrome Line Exterieur
15. Control Display mit 6,5" Farb-Monitor
16. Dachspoiler m. integr. 3. Bremsleuchte
17. Dieselpartikelfilter
18. Drehzahlmesser
19. Driving Assistant
20. Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC)
21. Exterieurumfänge in Wagenfarbe
22. Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO
23. Fensterheber elektrisch vorn und hinten
24. Fußmatten in Velours
25. Gepäckraumabdeckung und -trennnetz
26. Gepäckraumtrennnetz
27. Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.
28. Getriebe: 8-Gang-Sport-Aut. Getrie. Step
29. Getränkehalter, vorn und hinten
30. Grundausstattung "X5"
31. Heckklappe zweiteilig
32. Heckklappenbetätigung automatisch
33. Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati

DEKRA Automobil GmbH

Kurt-Schumacher-Damm 28
Deutschland 13405 Berlin
Telefon: 030/9860982-0
dekra.berlin@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/BERLIN-REINICKENDORF

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

34. Heckscheibenwischer
35. Innenspiegel automatisch abblendend
36. Interieurleisten: Oxidsilber dunkel matt
37. Kilometertacho
38. Kindersitzbefestigung ISOFIX
39. Klimaautomatik 2-Zonen erweit. Umfänge
40. Kopfstützen (5), vorne aktiv
41. Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad
42. Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
43. Lenksäulenverstellung mechanisch
44. Mittelarmlehne im Fond
45. Nebelscheinwerfer in LED
46. Paket: Lichtpaket
47. Paket: Nichtraucher
48. Parkbremse mit Automatic Hold Funktion
49. Personal Profile
50. Radiozubehör: AUX-Anschluss
51. Regensensor
52. Reifendruckanzeige
53. Scheibenwaschdüsen beheizt
54. Scheinwerfer-Waschanlage
55. Servotronic
56. Sitze: Fondsitzlehne 3-teilig umklappbar
57. Sitzverstellung teilelektrisch vorne
58. Start-/Stop-Knopf
59. Steckdose (12 V), zusätzlich
60. Steckdosen (12 V)
61. Stoßfänger-Sys. m. auswechs. Verformung.
62. TeleServices
63. Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB
64. Telefon: Intelligenter Notruf inkl. Tele
65. Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
66. Wegfahrsicherung (EWS IV)
67. Wärme-/Sonnenschutzverglasung
68. Xenon-Licht
69. Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Sonderausstattung


1. Aktivlenkung
2. Alarmanlage
3. BMW Head-Up Display
4. BMW Individual Dachhimmel anthrazit
5. Dachreling BMW Individual Hochglanz Sh.
6. Innen- und Außenspiegel, autom. abblend.
7. Interieurleisten: Aluminium Feinschliff
8. Internet
9. Komfortzugang
10. Lackierung: Metallic i.V. mit MSportpak.
11. Lenkrad: M Lederlenkrad
12. Modellschriftzug-Entfall
13. Multifunktionales Instrumentendisplay
14. Navigationssystem "Professional"
15. Paket: M Sportpaket
16. Paket: Navigationspaket ConnectedDrive
17. Panorama Glasdach, elektrisch
18. Park Distance Control (PDC),vorn +hinten
19. Polster: Leder Dakota
20. Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem
21. Räder: LM (4) M Doppelspeiche 467
22. Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens.
23. Rückfahrkamera
24. Shadow-Line, hochglanz
25. Sitz: Sitzheizung hinten
26. Sitz: Sitzheizung vorn
27. Sitz: Sportsitze vorn
28. Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch
29. Soft-Close-Automatik für Türen
30. Sonnenschutzverglasung
31. Speed Limit Info
32. Standheizung
33. Surround View

Vorschäden (Unfallschäden)

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral) in Höhe von: 1.500 EUR

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand



		Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
		brutto		brutto	netto
1.	Fzg. konnte nicht angehoben werden Kein Starten möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	1	voll	- 1	- 0,84
2.	Schiebedach halb geöffnet ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	1	voll	- 1	- 0,84
3.	4x Sommerfelgen verschrammt, erneuern	2.500	voll	- 2.500	- 2.100,84
4.	4x Sommerreifen verschlissen, erneuern	1.500	voll	- 1.500	- 1.260,50
5.	Tür hinten links eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau	1.100	voll	- 1.100	- 924,37
6.	Tür vorne rechts korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau	1.100	voll	- 1.100	- 924,37
7.	Seitenteil hinten rechts - Zierleiste - Lackierung verschrammt, erneuern und lackieren mit Lackaufbau	263	voll	- 263	- 221,01
8.	Tür hinten rechts eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau	1.100	voll	- 1.100	- 924,37
9.	Frontscheibe Steinschlag, erneuern	1.600	voll	- 1.600	- 1.344,54
10.	Keine Wäsche möglich verschmutzt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	1	voll	- 1	- 0,84
11.	KM-Stand vom Ölzettel genommen Mehrkilometer möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	1	voll	- 1	- 0,84
12.	Fzg. Start und Probefahrt nicht möglich Kein Schlüssel erhalten !!, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	1	voll	- 1	- 0,84
Zwischensumme		**9.168**		**- 9.168**	**- 7.704,20**

Innenraum

		Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
		brutto		brutto	netto
1.	Innenraum Gebrauchsspuren keine Komplette Sicht möglich , prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	1	voll	- 1	- 0,84
Zwischensumme		**1**		**- 1**	**- 0,84**

Technischer Zustand

		Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
		brutto		brutto	netto
1.	Motor oberhalb verölt undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	1	voll	- 1	- 0,84
2.	Aktive Motorhaubendämpfer überfällig, erneuern	180	voll	- 180	- 151,26
3.	Ladeluftkühler eingedellt, erneuern	800	voll	- 800	- 672,27
4.	Luftfederung hinten ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	1	voll	- 1	- 0,84
5.	Bremse vorn + hinten korrodiert, erneuern	1.500	voll	- 1.500	- 1.260,50
6.	Alarmanlage / Dashcam verbaut , rückrüsten	500	voll	- 500	- 420,17
7.	HU/AU überfällig, durchführen	160	voll	- 160	- 134,45
Zwischensumme		**3.142**		**- 3.142**	**- 2.640,33**