Kfz.-Sachverständigenbüro Schmidt & Benz GmbH | Naßäckerstraße 5 | 07381 Pößneck

Herr
STEFAN BLECKS
Marktstraße 41
07407 Rudolstadt

# RÜCKNAHMEBEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 62407FB0052C vom 09.07.2024 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

| | |
|---|---|
| FIN | **W0LJ7BHB68V621012** |
| Kennzeichen | **OHNE** |
| Hersteller | Opel |
| Modell | Vivaro Kasten/Kombi (07.2006->) |
| Untertyp | Kombi L2H1 2,9t |
| Erstzulassung | 07.12.2007 |
| Laufleistung | **218.223 km** (abgelesen) |

## ZUSAMMENFASSUNG

| | |
|---|---|
| Händlerverkaufswert brutto, unter Berücksichtigung der Wertbeeinflussenden Faktoren inkl. 19 % MwSt. | 4250,00 |

**KFZ.-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO SCHMIDT & BENZ GMBH**

Naßäckerstraße 5
07381 Pößneck

**KONTAKT**

FON +493647412770
MAIL poessneck@schmidt-benz.de
WEB http://schmidt-benz.de/

## Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Erhaltungszustand, Bereifung und Ausstattung sowie die Marktverhältnisse für vergleichbare Fahrzeuge berücksichtigt. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt.

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Herr STEFAN BLECKS<br>Marktstraße 41, 07407 Rudolstadt |
| Auftragsnummer | 62407FB0052C |
| Auftragsdatum | 09.07.2024 um 10:30 Uhr |
| Besichtigungsdatum | 09.07.2024 um 10:30 Uhr |
| Tag der Fertigstellung | 11.07.2024 um 13:55 Uhr |

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren bedingt ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

## Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

| | |
|---|---|
| Hersteller: | Opel |
| Modell: | Vivaro Kasten/Kombi (07.2006->) |
| Untertyp: | Kombi L2H1 2,9t |
| KBA: | 0035 / AGE |
| Antriebstechnologie: | Diesel |
| Antr./Schad.Schl.: | Euro 4 |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Leistung: | 84 kw |
| Getriebeart | Manuell |
| Anzahl Gänge: | 6 |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Leergewicht: | 2.029 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 3.040 kg |
| Fahrzeugart: | Transporter |
| Bauform: | Kombi |

| | |
|---|---|
| Amtliches Kennzeichen: | **OHNE** |
| FIN: | **W0LJ7BHB68V621012** |
| Erstzulassung: | 07.12.2007 |
| Laufleistung: | **218.223 km** (abgelesen) |
| Maße in mm (LxBxH): | 5.182 x 1.904 x 1.944 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 9 |
| Lackfarbe: | Starsilber M2 |
| Anzahl Vorbesitzer | unbekannt |

## Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2)

## Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

### SERIENAUSSTATTUNG

Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Frontantrieb (70405), Bremsassistent (40390), Drehzahlmesser (25300), Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend (Fahrerseite) (23502), Getriebe 6-Gang (75205), Heckflügeltüren mit Verglasung (36002), Karosserie/Aufbau: Kombi (8608), Karosserie/Aufbau: Normalkabine (8800), Karosserievariante: Normaldach (H1) (10704), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (69500), Motor 2,0 Ltr. - 84 kW 16V CDTI (96510), Radstand 3498 mm (48104), Reserverad in Fahrbereifung (68708), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (77109), Servolenkung (69800), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (33207), Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (34205), Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank (34400), Spiegelglas Außenspiegel geteilt (15906), Stahlfelgen 6x16 (44102), Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum (28207), Vollverglasung (3.Reihe) mit Fenstern feststehend (23801), Wegfahrsperre (38105), Zul. Gesamtgewicht 2,9 t (5202)

### SONDERAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Audio-Navigationssystem CD 70 Navi (25719), Bordcomputer (25508), Elektrik-Paket (1303), Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links (23106), Klimaanlage Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum (28906), Komfort-Paket (1505), Laderaumabdeckung (27309), Lenkrad (Leder) (69009), Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung schiebbar (36203), Sicherheit / Trennnetz (27607), Tagfahrlicht (18607)

## Wartung und Fälligkeiten

| POSITION | | TERMIN | | KOSTEN |
|---|---|---|---|---|
| Nächster Service | 0 Tag(e) | | EUR | 800,00 |
| **Summe** | | | **EUR** | **800,00** |

## Räder / Reifen

| 1. RADSATZ (MONTIERT) | GRÖSSE | PROFIL | FELGE |
|---|---|---|---|
| VL Nexen (Winter) | 205/65 R16 107T | 5,0 mm | Stahl |
| VR Nexen (Winter) | 205/65 R16 107T | 5,0 mm | Stahl |
| HL Nexen (Winter) | 205/65 R16 107T | 5,0 mm | Stahl |
| HR Nexen (Winter) | 205/65 R16 107T | 5,0 mm | Stahl |

## Reparierte Vorschäden

| BEZEICHNUNG | REPARATUR | | WERTMINDERUNG |
|---|---|---|---|
| Seitenschaden links / Seitenwand hinten links | Unfall / Sach- und fachgerecht repariert | EUR | 100,00 |
| **Summe** | | **EUR** | **100,00** |

## Feststellungen

| NR. | BEZEICHNUNG | BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR | REPARATURKOSTEN | | ANTEILIGE REPARATURKOSTEN * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorhaube | Lackmangel / Wertminderung | EUR | 450,00 | EUR | 65,00 |
| 2 | Scheinwerfer links | Klarlackauftrag / Erneuern | EUR | 344,00 | EUR | 344,00 |
| 3 | Scheinwerfer rechts | Klarlackauftrag / Erneuern | EUR | 344,00 | EUR | 344,00 |
| 4 | Motorhaube | Steinschlag / Gebrauchsspur | | | EUR | 0,00 |
| 5 | Tür vorne rechts | Delle / Instandsetzen | EUR | 80,00 | EUR | 12,00 |
| 6 | B-Säule rechts | Lackmangel / Wertminderung | EUR | 165,00 | EUR | 24,00 |
| 7 | Sitz vorne rechts | Gerissen / Wertminderung | EUR | 350,00 | EUR | 51,00 |
| 8 | Seitenwand hinten rechts | Verformt / Wertminderung | EUR | 462,00 | EUR | 30,00 |
| 9 | Heckklappe / Hecktüren | Lackmangel / Wertminderung | | | EUR | 100,00 |
| 10 | Tür vorne links | Delle / Instandsetzen | EUR | 80,00 | EUR | 12,00 |
| 11 | Airbagsystem | Störung / Prüfen | | | EUR | 150,00 |
| 12 | Windschutzscheibe | Steinschlag / Erneuern | EUR | 1.362,64 | EUR | 1.363,64 |
| **Summe** | | | **EUR** | **3.637,64** | **EUR** | **2.495,64** |

## Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages zum 11.07.2024, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

| | | **ohne MwSt.** |
|---|---|---|
| Anteilige Reparaturkosten (Reparaturkosten gesamt: EUR 3.637,64) | EUR | 2.495,64 |
| Abzug merkantiler Wertminderung durch Vorschäden | EUR | 100,00 |
| Abzug Wartung und Fälligkeiten | EUR | 800,00 |
| Händlerverkaufswert brutto, unter Berücksichtigung der Wertbeeinflussenden Faktoren | | 4250,00 |

inkl. 19 % MwSt.

* Anteilige Reparaturkosten: Eine Leasingrücknahme unterliegt einem mit dem Leasinggeber vereinbarten Rücknahmekatalog zum Zustand des geleasten oder gemieteten Fahrzeuges gegenüber dem Leasingnehmer/Nutzer des Fahrzeuges. Beschädigungen, die über die Toleranzgrenzen des vorliegenden Rücknahmekataloges hinaus gehen werden dem Leasingnehmer/Fahrzeugnutzer anteilig in Rechnung gestellt. Die Listung der anteiligen Reparaturkosten bezieht sich nicht auf Beschädigungen, die einer Versicherungsregulierung unterliegen, wie einem Unfallschaden gleichzusetzen sind. Grobe Beschädigungen werden in der Bewertung nicht anteilig berechnet, ebenfalls sind Servicefälligkeiten, Fehlteile und Verschleiß von einer anteiligen Berechnung ausgeschlossen.

## Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Dipl.-Ing. (FH) Christian Benz

## Übersichtsbilder

Bild 1

Übersichtsbild vorne links

Bild 2

Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3

Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4

Übersichtsbild hinten links

Bild 5

Übersichtsbild Innenraum

Bild 6

Bild 7

218223
KM
STOP
km/h
40
50
60
80
100
20

Bild 8

OPEL
e1*98/14*0170
W0LJ7BHB68V621012
3040 kg
4960 kg
1- 1620 kg
2- 1650 kg
0.80
1G06 147 XXXG
137782
A41 C25
AK5 CJ5 DL8 G2K
JL9 MT3 T61
UCE XR5 82U 821 19X

## Bilder Vorschaden

Bild 9

**Bauteil:** Seitenschaden links / Seitenwand hinten links
**Art:** Unfall
**Reparaturweg:** Sach- und fachgerecht repariert
**Wertminderung:** EUR 100,00

## Bilder Feststellungen

Bild 10

**Nr.: 1**
**Bauteil:** Motorhaube
**Beschädigungsart:** Lackmangel
**Reparaturweg:** Wertminderung
**Reparaturkosten:** EUR 450,00
**Anteilige Reparaturkosten:** EUR 65,00

Bild 11

Bild 12

**Nr.: 2**
**Bauteil:** Scheinwerfer links
**Beschädigungsart:**
Klarlackauftrag
**Reparaturweg:** Erneuern
**Reparaturkosten:** EUR 344,00
**Anteilige Reparaturkosten:**
EUR 344,00

Bild 13

**Nr.: 3**
**Bauteil:** Scheinwerfer rechts
**Beschädigungsart:**
Klarlackauftrag
**Reparaturweg:** Erneuern
**Reparaturkosten:** EUR 344,00
**Anteilige Reparaturkosten:**
EUR 344,00

Bild 14

**Nr.: 4**
**Bauteil:** Motorhaube
**Beschädigungsart:** Steinschlag
**Reparaturweg:** Gebrauchsspur
**Anteilige Reparaturkosten:**
EUR 0,00

Bild 15

**Nr.: 5**
**Bauteil:** Tür vorne rechts
**Beschädigungsart:** Delle
**Reparaturweg:** Instandsetzen
**Reparaturkosten:** EUR 80,00
**Anteilige Reparaturkosten:**
EUR 12,00

Bild 16

**Nr.: 6**
**Bauteil:** B-Säule rechts
**Beschädigungsart:** Lackmangel
**Reparaturweg:** Wertminderung
**Reparaturkosten:** EUR 165,00
**Anteilige Reparaturkosten:** EUR 24,00

Bild 17

**Nr.: 7**
**Bauteil:** Sitz vorne rechts
**Beschädigungsart:** Gerissen
**Reparaturweg:** Wertminderung
**Reparaturkosten:** EUR 350,00
**Anteilige Reparaturkosten:** EUR 51,00

Bild 18

**Nr.: 8**
**Bauteil:** Seitenwand hinten rechts
**Beschädigungsart:** Verformt
**Reparaturweg:** Wertminderung
**Reparaturkosten:** EUR 462,00
**Anteilige Reparaturkosten:** EUR 30,00

Bild 19

**Nr.: 9**
**Bauteil:** Heckklappe / Hecktüren
**Beschädigungsart:** Lackmangel
**Reparaturweg:** Wertminderung
**Anteilige Reparaturkosten:** EUR 100,00

Bild 20

Bild 21

**Nr.: 10**
**Bauteil:** Tür vorne links
**Beschädigungsart:** Delle
**Reparaturweg:** Instandsetzen
**Reparaturkosten:** EUR 80,00
**Anteilige Reparaturkosten:** EUR 12,00

Bild 22

**Nr.: 11**
**Bauteil:** Airbagsystem
**Beschädigungsart:** Störung
**Reparaturweg:** Prüfen
**Anteilige Reparaturkosten:**
EUR 150,00

Bild 23

**Nr.: 12**
**Bauteil:** Windschutzscheibe
**Beschädigungsart:** Steinschlag
**Reparaturweg:** Erneuern
**Reparaturkosten:** EUR 1.362,64
**Anteilige Reparaturkosten:**
EUR 1.363,64

**Reparaturkosten-Kalkulation**

| | |
|---|---|
| Vorgangsname | 62407FB0052C |
| Anlagedatum | 11.07.2024 |
| Ordnungsnummer | 74039095 20240711135554511 |

## Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| Hersteller: | Opel |
| Haupttyp: | Vivaro Kasten/Kombi (07.2006->) |
| Untertyp: | Kombi L2H1 2,9t |
| VIN: | W0LJ7BHB68V621012 |
| DAT €uropa-Code®: | 02 650 013 014 0015 |
| KBA-Schlüssel: | 0035/AGE |
| Motor: | Motor 2,0 Ltr. - 84 kW 16V CDTI |
| Karosserie: | Karosserie/Aufbau: Kombi |
| Getriebe: | Getriebe 6-Gang |
| Bauzeit | 4556 |

| | |
|---|---|
| Amtliches Kennzeichen | NICHT ZUGEL |
| Erstzulassung: | 07.12.2007 |
| Laufleistung laut Tacho: | 218.223 km |
| Fahrzeugfarbe: | Starsilber M2 |
| Farbcode: | 82U |

## Serienausstattung

40000 Anti-Blockier-System (ABS)
70405 Antriebsart: Frontantrieb
40390 Bremsassistent
25300 Drehzahlmesser
23502 Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend (Fahrerseite)
75205 Getriebe 6-Gang
36002 Heckflügeltüren mit Verglasung
08608 Karosserie/Aufbau: Kombi
08800 Karosserie/Aufbau: Normalkabine
10704 Karosserievariante: Normaldach (H1)
69500 Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
48104 Radstand 3498 mm
47007 Radstand lang
68708 Reserverad in Fahrbereifung
40506 Scheibenbremse hinten
69800 Servolenkung
33207 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
34205 Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
34400 Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank
15906 Spiegelglas Außenspiegel geteilt
44102 Stahlfelgen 6x16
28207 Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum
23801 Vollverglasung (3.Reihe) mit Fenstern feststehend
38105 Wegfahrsperre
05202 Zul. Gesamtgewicht 2,9 t

## Sonderausstattung

26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
25719 Audio-Navigationssystem CD 70 Navi
15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
25508 Bordcomputer
23105 Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar
22505 Frontscheibe Solar-Reflect wärmeisolierend
22800 Heckscheibe heizbar
19300 Heckscheibenwischer
28906 Klimaanlage Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum
27309 Laderaumabdeckung
69009 Lenkrad (Leder)
87311 Motor 2,0 Ltr. - 84 kW 16V CDTI (M9R-782 / LDN)
24401 Radiofernbedienung am Lenkrad
67404 Reifen 205/65 R16C
77109 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
36203 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung schiebbar
27607 Sicherheit / Trennnetz
35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

## Ersatzteile

Preisdatum 01.06.2024

| RC | DVN | ETN | Benennung | Anzahl | Preis pro Stück | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 44910 | 93854490 | FRONTSCHEIBE (AUSFUEHRUNG: SOLAR-REFLECT) | 1 | 812,45 | 812,45 |
| E | | 93859273 | DICHTUNG FRONTSCHEIBE O. | 1 | 27,33 | 27,33 |
| E | | 93198162 | DTG. FRONTSCHEIBE U. | 1 | 104,99 | 104,99 |
| E | | 93165025 | KLEBER FRONTSCHEIBE (310 ML.) | 2 | 64,33 | 128,66 |
| E | | 93854508 | ABSTANDSSTUECK | 5 | 2,89 | 14,45 |

## Arbeitslohn

| RC | DVN | APN | Benennung | Art | Stufe | Std. | Preis/Std. | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 44910 | 202 038 0 | FRONTSCHEIBE / DTG. A+E/ERS. | M | | 2,30 | 110,00 | 253,00 |

## Zusammenfassung

### Summenblock Ersatzteile

| | Gesamtpreis |
|---|---|
| laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise) | 1.087,88 |
| + 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial | 21,76 |
| **Gesamtsumme** | **1.109,64** |

### Summenblock Arbeitslohn

| | Std. | Preis/Std. | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Mechanik | 2,30 | 110,00 | 253,00 |
| **Summe aller Arbeitslöhne** | **2,30** | | **253,00** |

### Gesamtsummen

| | Gesamtpreis |
|---|---|
| Summe Ersatzteile | 1.109,64 |
| Summe Arbeitslöhne | 253,00 |
| **Reparaturkosten netto** | **1.362,64** |
| Mehrwertsteuer (19,00%) | 258,90 |
| **Reparaturkosten brutto** | **1.621,54** |

Alle Beträge in EUR

## Legende

**S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen**

**Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. DAT System / SD3 CalculateExpert)**

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung
IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste
d=Preis aus DMS
T=Technische Prüfung
>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt
✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt
^=Steuerneutral Position

+=neue Position aus Reparaturlogik
*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)
!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel
BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

## Zusammenfassung der Fahrzeugbesichtigung und Bewertung

Das besichtigte einer umfassenden Begutachtung unterzogen. Dabei wurden mehrere signifikante Mängel festgestellt, die sowohl die Verkehrssicherheit als auch die allgemeine Nutzbarkeit des Fahrzeugs beeinträchtigen.

Zunächst wurde festgestellt, dass beide vorderen Scheinwerfer mit Klarlack eingefärbt sind, was ihre Funktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigt. Eine Erneuerung der Scheinwerfer ist zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Des Weiteren weist das Fahrzeug rundum Gebrauchsspuren auf, einschließlich zahlreicher Dellen und Kratzer. Diese Schäden wurden detailliert in einer Lichtbildanlage dokumentiert, um den aktuellen Zustand des Fahrzeugs festzuhalten.

Ein weiterer kritischer Mangel betrifft die Windschutzscheibe, die am Rand einen Steinschlag aufweist. Da eine Reparatur rechtlich nicht zulässig ist, muss die Windschutzscheibe ausgetauscht werden, um die Sichtverhältnisse und die strukturelle Integrität zu sichern.

Zusätzlich zeigt die Airbag-Kontrollleuchte eine Fehlfunktion an, was auf mögliche Probleme mit dem Airbag-System hinweist. Eine genaue Überprüfung und gegebenenfalls Reparatur ist notwendig, um die Sicherheit der Insassen zu gewährleisten.

Es wurde zudem festgestellt, dass eine Inspektion des Fahrzeugs ansteht, um die allgemeine Betriebsbereitschaft und Sicherheit sicherzustellen.

Schließlich wurde ein Vorschaden an der hinteren linken Seitenwand identifiziert. Diese Stelle wurde mit einer Lackdicke von ca. 500 Mikrometern lackiert und gespachtelt, was auf eine vorherige Beschädigung hinweist, die repariert wurde.

Die wesentlichen verkehrssicherheitsrelevanten Mängel, die sofort behoben werden müssen, umfassen die Erneuerung der vorderen Scheinwerfer und den Austausch der Windschutzscheibe. Diese Maßnahmen sind unerlässlich, um die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs zu gewährleisten und eine ordnungsgemäße Nutzung zu ermöglichen.