Kfz-Ingenieur & Sachverständigenbüro V E N Z K E

Tel. (034345)20457, Fax (034345)20666, Funk-Tel. 0171.5728268
Zentralbüro: Waldstraße 5 . 04651 Bad Lausick

Gebrauchtfahrzeug Bewertung nach D A T - S Y S T E M

Nr. VEH2105121			Besichtigungsdatum	:	12.05.2021
Fahrzeugart	:	Transporter	Motorart	:	Dieselmotor
Fabrikat	:	Mercedes-Benz	Leistung/Hubraum	:	110 kW (150 PS) / 2148 ccm
Typ	:	Vito 115 CDI	Erstzulassung/HU	:	30.08.2007/ 08.22
			Umweltplakette	:	4 (grün)
Aufbauart/Ausf.	:	Kombi/extralg. DPF	CO2 Effizienzklasse	:	
			Ges.Fahrstrecke	:	219.997 km
Sitzplätze / Türen	:	8 / 4	Anzahl Besitzer	:	1
Amtl. Kennz.	:	[redacted]	Laderaum/Inhalt	:	-
Kfz.-Ident.Nr.	:	WDF63970513368276	Nutz-(Aufliege)Last	:	780 kg
Radstand	:	3430 mm	Zul.Gesamtgewicht	:	2940 kg
Anzahl Achsen	:	2	Vorschaden	:	unbekannt
Fgst. Gesamtzustand	:	normal	Farbe Fgst.	:	aquagrün
Reifen/Zust. 1.Achse	:	205/65R16C 7,0/--/--/7,0mm	Hersteller/Sich.Kz.	:	Barum /
Reifen/Zust. 2.Achse	:	205/65R16C 6,0/--/--/6,0mm	Hersteller/Sich.Kz.	:	Barum /
Reifen/Zust.Res.-Rad	:	205/65R16C 8,0/--mm	Hersteller/Sich.Kz.	:	Barum /

Serienausstattung:
Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Auflastung auf 2,94 t, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Batterie 74 Ah, Bremsassistent, Dachverkleidung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektrisch 2-fach, Generator 200 A, Getriebe 6-Gang - NSG, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe mit Verglasung, Karosserie/Aufbau: extra lang, Karosserie/Aufbau: Kombi, Kindersicherung, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leseleuchten im Fond, Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Partikelfilter, PKW Zulassung, Pollenfilter, Radstand 3430 mm, Reifen 205/65 R16C 103/101 T, Rückspiegel innen, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe Anthrazit, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, Wärmeschutzverglasung, Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:
Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Audiosystem Sound 5, Breitband Lautsprecher vorn und hinten, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Einstiegsleuchten, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, Klappdeckel für Ablagefach, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Klimaautomatik Fond (Tempmatik), Parkhilfe (Ultraschall), Reserverad mit Wagenheber, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite), Sitzausstattung: Sitzbefestigung für 1.Sitzreihe gegenüber (vis-a-vis), Sitze im Fahrerhaus: Ablagetasche an Rückenlehne, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, Vorbereitung Mobiltelefon/Handy, Zuheizer

Zusätzliche Ausstattung:
Fenstergitter im Fahrgastraum, Gittertrennwand hinter der hinteren Sitzbank

Bemerkungen:
Sonder- Kfz- Polizeifahrzeug - Gefangenentransporter (Zusatzgitter an den Fenstern müssen entfernt werden), Wertbeeinlussende Faktoren: Stoßfänger vorn stark beschädigt, Scheinwerferscheiben stark blind, Eindellungen vorhanden an Tür vorn links, Seitenwand links, Heckklappe, Tür vorn rechts, Schiebetür, Anrostungen vorhanden: am Frontdeckel, an allen Felgen, an den Bremsleitungen, im Motorraum, an der Auspuffanlage, Himmel stark verschmutzt, Fahrersitz stark verschlissen, Antenne defekt, Bodenbelag hinten beschädigt, Servolenkanlage ist defekt (ohne genaue Diagnose), Ladeluftkühler ist im Bruchbereich des Stoßfängers beschädigt, Bremsscheiben vorn und hinten sind stark verschlissen, Motor stark verölt (Öl tropft auf den Boden), Reifen sind von 2013,

Auf der Basis des Marktspiegels der Deutschen Automobil Treuhand und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der **Zeitwert (incl. MwSt.)** des oben genannten Fahrzeugs am 18.05.2021 zu:

2.600,-- EUR **(incl. 415,13 EUR MwSt.)**

Diese Bewertung wurde durchgeführt von: Herrn Venzke