BVSK
Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. - BVSK

Klaus Wichmann
KFZ-Meister
Von der Industrie- und Handelskammer Hildesheim-Wolfsburg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertungen

Wichmann
KFZ-Sachverständigen-Büro

Kfz-Sachverständigen-Büro Klaus Wichmann, Alfred-Teves-Str. 2, 38518 Gifhorn

Herr
Obergerichtsvollzieher Bunge
38518 Gifhorn

Gifhorn, den 22.01.2024

Fahrzeugbewertung

12401/0652

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	**Bewertung**
Amtliches Kennzeichen	OHNE
Auftrag vom / durch	09.01.2024 / GVZ Bunge

Fahrzeughalter

Besichtigungsdatum 10.01.2024 10:30 Uhr
Besichtigungsort

Besichtigt durch Harald Bußе
Anwesend Auftraggeber

Zusammenfassung der Fahrzeugbewertung:

Händlereinkaufswert ohne MwSt.	EUR	250,00

Wolfsburger Landstraße 4
38442 Wolfsburg-Fallersleben
Tel. (05361) 32210
Fax (05361) 31162

eMail: mail@sv-wichmann.de
http://www.sv-wichmann.de

Alfred-Teves-Straße 2
(Ecke Braunschweiger Straße 112)
38518 Gifhorn
Tel. (05371) 94008-0
Fax (05371) 94008-20

BVSK
Klaus Wichmann
KFZ-Meister
Wichmann
KFZ-Sachverständigen-Büro



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	Kraftrad
Fabrikat	Piaggio (Vespa)
Typ / Untertyp	Vespa ET 4 (1995->) / ET4
KBA-Nummer	4013/087
Fahrzeug-Ident-Nummer	ZAPM0400000054970
	identifiziert anhand Zulassungsbescheinigung Teil I
Erste / Letzte Zulassung	08.05.1998 / 30.10.2015
Hubraum / Leistung	124 cm³ / 8 kW
Motor	Motor 124 ccm - 7,9 kW
Motorart	Benzin
Leer- / zul. Gesamtgewicht	111 / 300 kg
Anzahl Achsen	2
nächste HU	10/2019
Laufleistung abgelesen	26.688 km
Farbe	Türkis
Besichtigungszustand	unrepariert unzerlegt
Nichtreparierte Vorschäden	
Bemerkung	Vergaser erneuert mit nicht angeschlossenen Leitungen Helmfacheinsatz angeschmolzen und verbogen Blinkerglas vorn links und hinten links gebrochen Spiegelgehäuse links ausgebrochen Fahrzeug teilweise nachlackiert Motor lässt sich nicht starten (Batterie entladen)

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm
1		100/80-10 53J	5
2		120/70-10 54L	5

Sonderausstattung

Koffer

Wolfsburger Landstraße 4
38442 Wolfsburg Fallersleben
Tel. (05361) 32210
Fax (05361) 31162

eMail: mail@sv-wichmann.de
http://www.sv-wichmann.de

Alfred-Teves-Straße 2
(ehemals Braunschweiger Straße 114)
38518 Gifhorn
Tel. (05371) 94008-0
Fax (05371) 94008-20

BVSK
Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. - BVSK

Klaus Wichmann
KFZ-Meister
Von der Industrie und Handelskammer Lüneburg Wolfsburg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für KFZ-Schaden und Bewertungen

Wichmann
KFZ-Sachverständigen-Büro



Fahrzeugbewertung

Das vorstehend näher beschriebene Fahrzeug wurde gemäß Auftragserteilung vom 09.01.2024 durch den Unterzeichner am 10.01.2024 10:30 Uhr in Augenschein genommen und fotografisch dokumentiert. Zu ermitteln ist der Händlereinkaufswert des Fahrzeuges. Die Fahrzeugunterseite konnte nur eingeschränkt in Augenschein genommen werden. Der Roller ließ sich nicht starten.

Händlereinkaufswert

Der Händlereinkaufswert berücksichtigt den Wert, der beim ausschließlichen Ankauf des Fahrzeuges ohne Koppelgeschäft (z.B. Kauf eines anderen Fahrzeuges - Inzahlunggabe des diesseits beschriebenen Fahrzeuges) bei seriösen Fahrzeughändlern im regionalen Bereich zum Bewertungsstichtag erzielt werden kann.

Bei der Wertfindung des Bewertungsobjektes wurde die Marktsituation für vergleichbare Fahrzeuge sowie sämtliche wertbeeinflussende Faktoren wie: Alter, Laufleistung, Fälligkeit der nächsten HU, der Allgemien- und Pflegezustand, ggfs. reparierte und / oder unreparierte Unfallschäden, ggfs. Bretriebsschäden oder sonstige den Wert beeinflussenden Umstände berücksichtigt.

Im Fall angegebener Mehrwertsteuer, kann diese durch den Fahrzeugeigner beim Verkauf des Fahrzeuges ausgewiesen werden.

Der Händlereinkaufswert des Fahrzeugs beträgt **250,- Euro**

Wertsteigernde Faktoren

Gepäckkoffer

Wertmindernde Faktoren

Vergaser erneuert mit nicht anschlossenen Leitungen

Helmfacheinsatz angeschmolzen und verbogen

Blinkerglas vorn links und hinten links gebrochen

Spiegelgehäuse links ausgebrochen

Fahrzeug teilweise nachlackiert

Motor lässt sich nicht starten (Batterie entladen)

Wolfsburger Landstraße 4
38442 Wolfsburg-Fallersleben
Tel. (05361) 32210
Fax (05361) 31162

eMail: mail@sv-wichmann.de
http://www.sv-wichmann.de

Alfred-Teves-Straße 2
(Ecke Braunschweiger Straße 112)
38518 Gifhorn
Tel. (05371) 94008-0
Fax (05371) 94008-20

Schlusswort

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Gifhorn, den 22.01.2024



Harald Bußе
KFZ-Meister

Von der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für KFZ-Schäden und Bewertungen

Das Gutachten umfasst 12 Seiten und 16 Fotos.

Wolfsburger Landstraße 4
38442 Wolfsburg-Fallersleben
Tel. (05361) 32210
Fax (05361) 31162

eMail: mail@sv-wichmann.de
http://www.sv-wichmann.de

Alfred-Teves-Straße 2
(Ecke Braunschweiger Straße 112)
38518 Gifhorn
Tel. (05371) 94008-0
Fax (05371) 94008-20