[redacted]

[redacted]

PROTOKOLLNUMMER: 48327068

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.10.2026

Gutachten

Betreff	Fahrzeugwertermittlung
Auftrag durch	Einzelkunde Auto Partner
Besichtigungsdatum / Ort	15.10.2026 / Verwahrort Stadt Dortmund
	[redacted]
Fahrzeughalter	Unbekannt 00000 Dortmund
Auftrags-Nummer / Referenz	Kassenzeichen: [redacted]
Amtliches Kennzeichen	[redacted]
Fahrzeugidentnummer	[redacted]

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
basierend auf Reparaturkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einkaufswert	420,17 €	79,83 €	500,00 €

[redacted]

[redacted]

PROTOKOLLNUMMER: 48327068

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.10.2026

Gutachten

Betreff	Fahrzeugwertermittlung
Auftrag durch	Einzelkunde Auto Partner
Besichtigungsdatum / Ort	15.10.2026 / Verwahrort Stadt Dortmund [redacted]
Fahrzeughalter	Unbekannt 00000 Dortmund
Auftrags-Nummer / Referenz	Kassenzeichen: [redacted]
Amtliches Kennzeichen	[redacted]
Fahrzeugart	Van
Hersteller	Volkswagen
Modell / Verkaufsbezeichnung	SHARAN
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0603 576 00R
Fahrzeugidentnummer	[redacted]
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	01.10.2002 / 08.04.2026
Nächste HU	01/2026 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor.
Laufleistung	280.000 km / unterstellt
Farbe / Farbcode	Silber Metallic
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.896 ccm
Leistung	85 kW
Schadstoffklasse	EURO3
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.470

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	/ 7
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	5
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	0 %
Probefahrt	nicht möglich
Fahrbereitschaft	nicht fahrbereit / rollfähig
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/60 R16 99H	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 195/60 R16 99T	Nexen	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Heckleuchte	Heckleuchte rechts (außen) - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren	0,00 €	0,00 €
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Korrosion	0,00 €	0,00 €
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren	0,00 €	0,00 €
5	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren	0,00 €	0,00 €
6	elektrisches System	Batterie - fehlt	0,00 €	0,00 €
7	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - entfernen	0,00 €	0,00 €
8	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Abrieb	0,00 €	0,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
9	Tür vorn links	Tür - verformt	0,00 €	0,00 €
10	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Korrosion	0,00 €	0,00 €
11	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern	0,00 €	0,00 €
12	Instrumententafel	Ablagefachdeckel - defekt - erneuern	0,00 €	0,00 €
13	Klimasystem	Lüfter (vorne mitte) - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
14	Multimediasystem	Radio - fehlt - erneuern	0,00 €	0,00 €
15	Instrumententafel	Handschuhfachschloss - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
16	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen	0,00 €	0,00 €
17	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachhimmel - lose - erneuern	0,00 €	0,00 €
18	Karosserie	A-Säule links - Lackmangel - lackieren	0,00 €	0,00 €
19	Sonstiges	Fahrzeug (außen) - verschmutzt - aufbereiten	0,00 €	0,00 €
20	Rad/Reifen	Reifen hinten - undicht - erneuern	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Wertermittlung:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

Einkaufswert ohne MwSt.	420,17 €
Einkaufswert inkl. MwSt.	500,00 € , enthält 19% MwSt. = 79,83 €
Stichtag der Wertermittlung	15.10.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugbewertung mit einer integrierten Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung und Fahrzeugbewertung des Fahrzeuges nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges aufgrund der eingeschränkten Zugangsmöglichkeit unzureichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.
  Bemerkung: Starterbatterie fehlte, lt. Aussage wurde das Fahrzeug vom Abschleppwagen gefahren und abgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Dieses Gutachten wurde gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben erstellt. Alle personenbezogenen Daten wurden bzw. werden vor der Weitergabe entfernt.
Die Nutzung dieses Gutachtens sowie die explizite Veröffentlichung in einer Restwertbörse wird hiermit vom Auftraggeber/Gutachter ausdrücklich genehmigt.

[redacted]

[redacted]

Unterschrift Sachverständiger [redacted]

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 23 Beschädigungsfotos

[redacted]

[redacted]

PROTOKOLLNUMMER: 48327068

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.10.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

[redacted]

[redacted]

PROTOKOLLNUMMER: 48327068

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.10.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Heckleuchte: Heckleuchte rechts (außen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Kotflügel links: Kotflügel links - Korrosion



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 6: elektrisches System: Batterie - fehlt



Beschädigung 7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - entfernen



Beschädigung 8: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Abrieb



Beschädigung 9: Tür vorn links: Tür - verformt



Beschädigung 10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion



Beschädigung 11: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung 12: Instrumententafel: Ablagefachdeckel - defekt - erneuern



Beschädigung 13: Klimasystem: Lüfter (vorne mitte) - beschädi… erneuern



Beschädigung 14: Multimediasystem: Radio - fehlt - erneuern



Beschädigung 15: Instrumententafel: Handschuhfachschloss - beschädigt - erneuern



Beschädigung 16: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 17: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - lose - erneuern



Beschädigung 17: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - lose - erneuern



Beschädigung 18: Karosserie: A-Säule links - Lackmangel - lackieren



Beschädigung 18: Karosserie: A-Säule links - Lackmangel - lackieren



Beschädigung 19: Sonstiges: Fahrzeug (außen) - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 20: Rad/Reifen: Reifen hinten - undicht - erneuern



Beschädigung 20: Rad/Reifen: Reifen hinten - undicht - erneuern