TÜV SÜD Auto Service GmbH
Merowingerstraße 9
DE 70736 Fellbach
Telefon (07 11) 5 78 18 19

**Bericht-Nr.: 0DE0FBH0LDG000844**
iKFZ-Prüfz.: EtLVu5#2

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

| | | |
|---|---|---|
| (1) Fz-Id.Nr.: | **WVWZZZ1HZNW332536** | |
| (2) Amtl. Kennz.: | [redacted] **(D)** | |
| (3) Ausstellungsdatum: | 27.06.2019 15:17 Uhr | Seite 1 von 2 |
| Prüfort: | Fellbach | |
| (4) Laufleistung: | 162571 km | |
| (5) Klasse: | PERSONENKRAFTWAGEN | 01 |
| Aufbau: | GESCHLOSSEN | 0200 |
| Hersteller: | VOLKSWAGEN-VW (RA) | 0600 |
| Typ: | 1HX0 | 8910205 |
| Var./Ver./Ausf.: | | GAMD2,GAMD4 / - |
| Antriebsart: | Benzin | 0001 |
| Emissionsschl: | | - |
| zGM: | 1535 kg | EZ: 26.05.1992 |
| Letzte HU: | -- FSD.HU/Mangel: | 4.17.3/2.0.7 |
| Kundenkennzeichen: | | |

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

| (7) Ergebnis: | (8) Nächste HU | Prüfplakette |
|---|---|---|
| **ohne festgestellte Mängel** | **Juni 2021** | **zugeteilt** |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Juni 2021 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.
(9) Es betreute Sie Herr Yilmaz
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Techn. Prüfstelle f. d. Kfz-Verkehr Baden-Württemberg 731128

**Messwerte:**

| Bremsentest (Werte in daN) | links | rechts |
|---|---|---|
| Betriebsbremse 1. Achse | 200 | 200 |
| Betriebsbremse 2. Achse | 160 | 160 |
| Feststellbremse 1 | 150 | 150 |

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

**(10) Hinweise:**

- Der Fahrzeugschein/die Zulassungsbescheinigung Teil I lag zum Zeitpunkt der Hauptuntersuchung nicht als Original vor.
- Bereifung: bitte Alter beachten!

**TÜV Gebühr**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptuntersuchung § 29 StVZO | 47,56 EUR | 56,60 EUR |
| Abgasverhalten | | |
| HU + AU Kombination | 44,87 EUR | 53,40 EUR |
| **Gesamt:** | | Brutto 110,00 EUR |

USt-IdNr.: DE177565595
Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

## Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Otto mit geregeltem KAT
Software: BEA-PC DE V3.0 - 10.2017

Kraftstoffart: Benzin
Abgas: BEA060 BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B
Gerätenummer: 0230694331

Fahrzeugdaten: IV/2018

Messtechnik: BEA030 BEA030 V0.38 14.10.11 17:00
Gerätenummer: 0121271731

AU-Geräteleitfaden: 5.01

FIN gem. Fz.-Dokumente: WVWZZZ1HZNW332536

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Merowingerstraße 9
DE 70736 Fellbach
Telefon (07 11) 5 78 18 19

**Bericht-Nr.: 0DE0FBH0LDE000487**
iKFZ-Prüfz.: EtLVu5#2

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU



**MICHAEL ADAM**
**KORBER STR. 42**
**71334 Waiblingen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) Fz-Id.Nr.: | **WVWZZZ1HZNW332536** | | |
| (2) Amtl. Kennz.: | [redacted] (D) | | |
| (3) Ausstellungsdatum: | 27.06.2019 14:02 Uhr | | |
| Prüfort: | Fellbach | | |
| (4) Laufleistung: | 172571 km | | |
| (5) Klasse: | PERSONENKRAFTWAGEN | | 01 |
| Aufbau: | GESCHLOSSEN | | 0200 |
| Hersteller: | VOLKSWAGEN-VW (RA) | | 0600 |
| Typ: | 1HX0 | | 8910205 |
| Var./Ver./Ausf.: | | | GAMD2,GAMD4 / - |
| Antriebsart: | Benzin | | 0001 |
| Emissionsschl: | | | - |
| zGM: | 1535 kg | | EZ: 26.05.1992 |
| Letzte HU: | -- | FSD.HU/Mangel: | 4.17.3/2.0.7 |
| Kundenkennzeichen: | | | |

162571

| Konditionierung: | Einheit | Min. | Max. | Istwert | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konditionierung Kat: | (s) | 120 | | 0 | | |
| Bei Drehzahl: | (1/min) | 2500 | | | | |
| Temperatur: | (°C) | | | Alternative Konditionierung | i.O. | # |
| Drehzahl b.L.: | (1/min) | 700 | 1025 | 810 | i.O. | |
| CO-Gehalt b.L.: | (%Vol) | | 0.50 | 0.023 | i.O. | |
| Drehzahl e.L.: | (1/min) | 2500 | 2800 | 2590 | i.O. | |
| CO-Gehalt e.L.: | (%Vol) | | 0.30 | 0.109 | i.O. | |
| Lambdawert e.L.: | | 0.97 | 1.03 | 1.000 | i.O. | |

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein

**Gesamtergebnis der Untersuchung** **i.O.**

| Regelkreisprüfung: | Min. | Max. | Istwert | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Prüfart: | Grundverfahren 1 Auslenkung | | | i.O. |
| Drehzahl: | 600 | 1125 | 810 | i.O. |
| Delta Lambda: | 0.03 | | | |
| Lambda Ausgangswert: | | | 0.999 | |
| Störgröße ein: | | | erkannt | |
| Störgröße aus: | | | erkannt | |

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuev-sued.de/impressum.
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuev-sued.de.
Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.