Von der Handwerkskammer [redacted]
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für das Uhrmacherhandwerk
[redacted]

SV Büro – [redacted]

Staatsanwaltschaft Stade
Archivstraße 7

21682 Stade

Gutachten

In Sachen:	Bewertung Rolex Sea Dweller
Gutachten Nr.:	GGA2026-246
Auftraggeber:	Staatsanwaltschaft Stade
Umfang:	24 Seiten
Verteiler:	1 Original - Ausfertigungen für die Staatsanwaltschaft
	1 Original - Ausfertigung für meine Unterlagen
Datum:	26.10.2026

Sachverständiger: [redacted]

Gutachten Nr.: GGA2026-246

Aktenzeichen: Staatsanwaltschaft Stade

Sache: Bewertung Rolex Sea Dweller

Gliederung des Gutachtens:

1. Allgemeines 3
2. Auftraggeber und Auftrag.....4
3. Fragestellung des Beweisbeschlusses 5
4. Grundlagen 6
5. Feststellungen des Ist Zustandes 7
6. Beantwortung der Beweisfragen.....18
7. Zusammenfassung 23
8. Anmerkungen.....24

Sachverständiger: [redacted]

Gutachten Nr.: GGA2026-246

Aktenzeichen: Staatsanwaltschaft Stade

Sache: Bewertung Rolex Sea Dweller

1. Allgemeines

Objekt: Herrenarmbanduhr Stahl Rolex Sea - Dweller

Beteiligte: Staatsanwaltschaft Stade Archivstrasse7, 21682 Stade

2. Auftraggeber und Auftrag

Aktenzeichen: GGA 2026 - 246

Die Akte / Anfrage inklusive der zu begutachtenden Uhr in dem Verfahren Bewertung Rolex Sea Dweller, zu dem Aktenzeichen GGA2026 - 226, wurde mit Datum vom 23.09.2026 durch das Staatsanwaltschaft Stade zwecks Erstattung eines Gutachtens gemäß Auftrag vom 23.09.2026 zugestellt.

3. Fragestellung des Beweisbeschlusses

Zweck des Gutachtens ist die Beantwortung der Fragen der Staatanwaltschaft Stade des vom 23.09.2026, inhaltlich wie folgt wiedergegeben:

Handelt es sich bei der vorliegenden Uhr um eine Original ROLEX Uhr?

In welchem Zustand befindet sich die vorliegende Uhr?

Welchen Wert stellt die Uhr dar?

4. Grundlagen

Grundlagen des Gutachtens

- der dem Sachverständigen durch das Staatsanwaltschaft Stade mit Beschluss vom erteilten Auftrag.
- Herrenarmbanduhr Rolex nebst Etui und Umverpackung
- die vom Sachverständigen durch nichtzerstörende Maßnahmen gewonnenen Erkenntnisse, im Gutachten näher definiert
- die vom Sachverständigen angefertigten Lichtbildaufnahmen

Literaturhinweis

After Sales Service Unterlagen ROLX SA. Geneva
www.Chrono 24.com
www.rolex.com
www.chronext.com
www.uhrforum.com

Berechnungsmodalität

Angegebene Kosten und Werte sind Bruttobeträge inkl. Mehrwertsteuer.

5. Feststellungen des Ist Zustandes



Die Abbildung oben zeigt die Umverpackung der Rolex Uhr.



Die obige Abbildung zeigt das Etui der Rolex Uhr.

Sachverständiger: [redacted]

Gutachten Nr.: GGA2026-246

Aktenzeichen: Staatsanwaltschaft Stade

Sache: Bewertung Rolex Sea Dweller



Die Abbildung zeigt das geöffnete Etui mit Herrenarmbanduhr Stahl der Marke Rolex inklusive Lünetten Plastikschutz, Kordelsiegel und 2 Edelstahl Ersatzglieder.



Abbildung zeigt das Bocklet, die Garantiekarte sowie die Bedienungsanleitung mit Ledermappe.



Abbildung zeigt die originale Garantiekarte Forder und Rückseite der Herrenarmbanduhr Rolex aus dem Jahre 2019 mit dem Ländercode 121 für Österreich.

Sachverständiger: [redacted]

Gutachten Nr.: GGA2026-246

Aktenzeichen: Staatsanwaltschaft Stade

Sache: Bewertung Rolex Sea Dweller



Abbildung zeigt die Herrenarmbanduhr ROLEX Referenz 126600 in Stahl. Schwarzes Zifferblatt bezeichnet „ROLEX Oyster Perpetual Date Sea-Dweller 4000ft-1220m Superlative Chronometer Officially Certified“.

Diese Referenz wird mit Red Writing bezeichnet wegen dem rotem Schriftzug SEA-DWELLER. Die Uhr hat einen Durchmesser von 43 mm und ist mit einer Ceramic-Lünette ausgestattet.



Die Ansicht zeigt die Gehäuseflanke der Uhr, Seite 9 Uhr mit dem Helium Druckventil. Die Polituren der Gehäuseflanke sind makellos und ohne jede Nutzungsspuren somit ist die Uhr ungetragen / ungenutzt.



Auf dem Seitenteil der Schließe befinden sich Mikrokratzer auf der Politur. Diese sind zu vernachlässigen und stammen vermutlich von Umlagerungen der Uhr. Diese lassen sich problemlos durch mechanische Polituren beseitigen.



Auf dem Boden sind ebenfalls Mikrokratzer diese entstehen beim Lagern der Uhr. Im NOS-Zustand ist hier, um diese Spuren zu vermeiden ein Hologramm mit Herstellerlogo zum Schutz angebracht. Diese Verklebungen müssen laut Konzessionsvertrag, den der Händler mit der Firma Rolex vereinbart hat bei einem Verkauf der Uhr durch den Fachhändler entfernt werden. Die Uhr ist dann gebrauchsfertig und kann dann vom Kunden sofort getragen werden.

Viele Uhren, die sich im NOS-Zustand im Sekundärmarkt befinden haben diese Versiegelungen noch da diese Uhren aus Anlage oder Spekulationsgründen erworben wurden. Branchen intern werden diese Uhre mit verklebt oder unverklebt bezeichnet. Diese Uhr ist unverklebt daher nahezu NOS.



Abbildung zeigt die Innenansicht des Bodens der Herrenarmbanduhr Rolex.



Abbildung zeigt das geöffnete Gehäuse mit Sicht auf das Originale Manufaktur Caliber 3235 der Marke ROLEX.



Die Abbildung zeigt die Werknummer des Caliber 3235 86QW2150.

6. Beantwortung der Beweisfragen

Bei der vorliegenden Herrenarmbanduhr Rolex Stahl SEA-DWELLER Referenz 126600 Gehäusenummer SV934466 mit dem Uhrwerk Caliber 3235 Werknummer 86QW2150, nebst Etui Umverpackung, Begleitdokumente, Garantiekarte sowie Siegel und Etikett handelt es sich um ein Originalerzeugnis der Manufaktur ROLEX SA Genf.

Sachverständiger: [redacted]

Gutachten Nr.: GGA2026-246

Aktenzeichen: Staatsanwaltschaft Stade

Sache: Bewertung Rolex Sea Dweller

In welchem Zustand befindet sich die vorliegende Uhr?

Die Uhr befindet sich in einem nahezu neuwertigen funktionsfähigen Zustand und stellt ein Fullset* dar. Es befinden sich leichte Tragespuren an der Schließe des Armbandes die leicht mittels Politur beseitigt werden können. Die Uhr stellt nicht den Zustand NOS* dar, da Schutzfolien und das Gütesiegel mit Hologramm auf dem Boden entfernt wurden. Die Uhr ist für einen möglichen Träger gekürzt worden und zwei (2) Bandelemente wurden entnommen. Diese liegen in dem Etui. Die Uhr wurde erkennbar nicht getragen oder genutzt. Die Kratzer an der Schließe sind vermutlich Transportschäden, die beim hin und her packen entstanden sind. Die Umverpackung des Etuis hat ebenfalls leichte Risse und Verschmutzungen, die durch Lagerung entstanden sind. Insgesamt ist der Zustand der Uhr nahezu NOS.

Welchen Wert stellt die Uhr dar?

Wie bereits dargelegt hat die Uhr leichte Kratzer an der Schließe und einige Läsionen am Umkarton. In der Gesamtbetrachtung ist die Uhr neuwertig, ungetragen und makellos. Die meisten aktuell im Handel angebotenen Uhren sind getragen und genutzte Uhren und somit nicht als neuwertig zu bezeichnen.
Laut Preisliste ROLEX Deutschland ist der offizielle Publikumspreis dieser Referenz aktuell Sea-Dweller Oyster, 43 mm, Edelstahl Oystersteel Referenz 126600 inkl. gesetzlicher Mwst. 13.950 €. Eine rasche Verfügbarkeit vorausgesetzt. Diese ist aufgrund vieler Faktoren bei den meisten Modellen der Marke Rolex jedoch nicht zu treffend, denn die meisten Uhren haben lange Lieferzeiten oder können im stationären Handel nicht bestellt werden. Der Sekundärmarkt stellt somit den wahren Preisindikator dieser Modelle dar.

Der Verkehrswert bzw. Marktwert der Uhr wird unter konservativer Bewertung mit 11.500 Euro angesetzt. Bei den zum Vergleich herangezogenen Angeboten handelt es sich überwiegend um bereits getragene Uhren, die daher nicht mit einer Uhr in nahezu neuwertigem Altbestand-Zustand vergleichbar sind. Die hier begutachtete Uhr befindet sich nach den getroffenen Feststellungen in einem nahezu neuwertigen, ungetragenen Zustand.

Sportmodelle von Rolex in Edelstahl sind im stationären Fachhandel häufig nicht kurzfristig verfügbar und weisen teilweise lange Lieferzeiten auf. Für Neukunden ist eine Bestellung bei vielen Händlern nur eingeschränkt möglich. Die hier begutachtete Uhr ist nahezu neuwertig, ungetragen und unmittelbar verfügbar; diese Merkmale wurden bei der Wertermittlung berücksichtigt.

Sachverständiger: [redacted]

Gutachten Nr.: GGA2026-246

Aktenzeichen: Staatsanwaltschaft Stade

Sache: Bewertung Rolex Sea Dweller

Wertentwicklung eines vergleichbaren Modells



Begriffserläuterung:

***Fullset:** Damit bezeichnet man branchenüblich eine Uhr die alle Ausstattungsmerkmale Box oder Etui, Umverpackung Garantieschein, Begleitdokumente aufweist.

Der Optimale Zustand mit der höchsten Wertermittlung wäre:

***NOS:** New Old Stock. Eine Uhr die neu ungetragen aus einem alten Lagerbestand stammt. Hier ist ein makelloser Zustand zwingend. Eine beschädigte Schutzlackierung oder eine Druckstelle am Lederband stellt nicht mehr NOS dar. NOS ist somit fabrikfrisch.

Wertarten:

Wiederbeschaffungswert:

Bei diesem Wert handelt es sich um den Wert der üblicherweise 20-30 % über dem Zeitwert liegt und den man als Endkunde / Käufer im Fachhandel aufbringen muss, um eine vergleichbare oder ähnliche Uhr zu erwerben. Der Wiederbeschaffungswert ist somit der Betrag, der üblicherweise aufgewendet werden muss, um einen gleichartigen Bewertungszustand unter Berücksichtigung des jeweils relevanten Marktes zu erwerben.

Zeitwert:

Dies ist der Wert, den man für eine Uhr bei einem möglichen Ankauf bei einem Händler erzielen würde. Dieser liegt, und das sind Annäherungswerte, bei ca. 20-30 % unter dem Wiederbeschaffungswert. Die Spanne hängt von der jeweiligen Marke und der aktuellen Marktsituation ab. Auch hier ist der Einzelfall zu prüfen.

Der Marktwert oder Verkehrswert also der Wert, den man eventuell am Markt aktuell erzielen kann, liegt ca. 15 % über dem Zeitwert. Dieser Wert ist jedoch volatil und abhängig von den Entwicklungen im Markt sowie das Angebot und Nachfrage Situation. Der Verkehrswert ist der Wert im Umlauf der Wirtschaft. Er entspricht dem Wert, der durch den Preis bestimmt wird, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach Beschaffenheit der Sache bei einer (kurzfristigen) Veräußerung zu erzielen wäre. Die Definition des Verkehrswertes orientiert sich an § 9 Abs. 2 BewG. Er bezieht sich auf eine komplette und **zeitnahe Veräußerung**.

7. Zusammenfassung

Bei der vorliegenden Herrenarmbanduhr aus Edelstahl, Rolex Sea-Dweller, Referenz 126600, Gehäusenummer SV934466, mit dem Manufakturkaliber 3235 und der Werknummer 86QW2150 handelt es sich einschließlich Etui, Umverpackung, Begleitdokumenten, Garantiekarte, Siegel und Etikett um ein Originalerzeugnis der ROLEX SA, Genf. Die Uhr befindet sich in einem nahezu neuwertigen, ungetragenen und funktionsfähigen Zustand. An der Schließe sind lediglich geringfügige Mikrokratzer festzustellen; die Umverpackung weist leichte lagerungsbedingte Gebrauchsspuren auf. Der Verkehrswert bzw. Marktwert wird unter konservativer Bewertung mit 11.500 Euro angesetzt.

8. Anmerkungen

Der Sachverständige erklärt, dass er dieses Gutachten in seiner Verantwortung nach bestem Wissen und Gewissen, frei von jeder Bindung und ohne persönliches Interesse am Ergebnis, erstellt hat.

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine der Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

[redacted]

vereidigter Sachver-
ständiger der Hand-

[redacted]