Sachverständigen - Büro
[redacted]

Restwertermittlung



Akte GA-261[redacted] Vom 03.11.2026

Ford Mustang (CZG) Coupé/Cabrio

Auftraggeber
Frau S. Lang, Obergerichtsvollzieherin beim Amtsgericht Ansbach

Restwertermittlung
2.890,00
inkl. MwSt.

Sachverständiger
[redacted]

Anschrift: [redacted]

Classic Data
Vertragspartner
Technische Überwachungsgemeinschaft TüG GmbH

[redacted]

Ansbach, 03.11.2026

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	[redacted]
Hersteller	Ford
Modell/Haupttyp	Mustang (CZG) Coupé/Cabrio
Untertyp	Mustang GT
Baujahr	2017
Erstzulassung	21.02.2017
Letzte Zulassung	08.04.2019
Fahrzeugart	Coupé
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	1FA6P8C[redacted]
Schlüssel-Nr.	1028AAB
Antriebsart	Benzin / 8-Zylinder / V-Motor
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung /Hubraum	310 kW / 4.951 ccm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	4
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	Gruppe 4 (Euro 6)

Auftraggeber	Name	Frau S. Lang Obergerichtsvollzeiherin
	Straße	Fischerstr. 12
	PLZ Ort	91522 Ansbach
Fahrzeughalter	Name	[redacted]
	Straße	[redacted]
	PLZ Ort	[redacted]
Besichtigung	Besichtigung bei	[redacted]
	Datum	23.09.2026 - 11:00 Uhr
	Ort	[redacted]
	Anwesende	Sachverständiger [redacted]
	Bedingungen	eingeschränkt
Auftrag	Datum	24.09.2026
	Erteilt durch	Auftraggeber
	Beauftragung	telefonisch

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	Liquid-Weiß Uni (2-Schicht)
Laufleistung geschätzt	104.663 km


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	255/35 R 20 97 Y
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Pirelli PowerGY
Art	Sommerreifen

Reifen hinten rechts

Dimension	285/30 ZR20 99Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Toyo Proxxes Sport
Art	Sommerreifen



Reifen vorne links

Dimension	255/35 R 20 97 Y
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Pirelli PowerGY
Art	Sommerreifen

Reifen hinten links

Dimension	285/30 ZR20 99Y
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Toyo Proxxes Sport
Art	Sommerreifen

Ausstattung

Ausstattungsliste gemäß Werksauslieferung. Für die aufgeführte Ausstattung übernehmen wir keine Gewähr.

Serienausstattung

- 2-Schicht-Uni
- 4951ccm (5.0 Ltr) 308/310kW
- 6-Gang
- ab 06.2016 GK/GD/GE/GL
- Abschleppöse vorn
- Aktive Motorhaube
- Alu-Pedale
- Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Aussenspiegel elektrisch verstellbar/klappbar
- Berganfahrassistent
- Bordcomputer
- Diebstahlwarnanlage mit Innenraumschutz "Thatcham 1"
- Doppelauspuff
- Einstiegsleisten Alu
- Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP)
- Fastback
- Fensterheber, vorn, elektrisch
- Frontscheibe mit Licht-/Regensensor
- Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Grill unten Stossfänger vorn in Wagenfarbe
- GT
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Intelligentes Sicherheits-System
- ISOFIX-Halterung an allen Sitzen der 2. Sitzreihe
- Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle
- Launch Control
- LED-Innenbeleuchtung
- Lederschaltknauf
- Lenkrad: Lederlenkrad und Lederhandbremsgriff
- Lenksäule, verstellbar
- Leselampen vorn
- MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel)
- Nebelscheinwerfer
- Paket: Performance
- Räder: Radschlösser
- Reifen-Reparatur-Set, platz- und gewichtsparend
- Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System)
- Remote Startsystem
- Rückfahrkamera
- Scheinwerferhöhenverstellung
- Servolenkung, elektro-mechanisch
- Sicherheits-Bremsassistent (EBA)
- Sitzverstellung vorn elektrisch
- SVT Performance Paket
- Teppichfußmatten vorne
- Xenon-Scheinwerfer
- Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung
- Zigarettenanzünder und Aschenbecher vorn

Sonderausstattung

- 9 J x 19/ 9.5 J x 19 Alu 10x2-Speichen poliert
- Audiosystem mit digitalem Radioempfang
- Ausstattung Leder “Premium”
- Einparkhilfe hinten
- Fensterrahmen verchromt
- Ford SYNC 3
- Navigationssystem
- Paket: Premium I (Mustang GT)
- Park-Pilot-System hinten
- Sitze vorn beheizbar und klimatisiert
- Sitze: Vordersitze, klimatisiert (Heizung und Lüftung) und individuell beheizbar
- vorn 255/40 R 19 .. Y hinten 275/40 R 19 .. Y



Aktenzeichen

GA-261[redacted]

Bewertung

Besichtigungszustand

Die Untersuchung erfolgte nach Sichtprüfung. Weitergehende Zerlege- und Prüfarbeiten wurden nicht durchgeführt.

Restwertermittlung

Der ausgewiesene Restwert (Veräußerungswert) wurde auf der Basis des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs ermittelt. Das entspricht dem Verkauf an den seriösen, ortsansässigen Kraftfahrzeughändler, Karosserie- und Kfz-Werkstätten sowie an Verwertungsunternehmen sowie dem regionalen und überregionalen Markt.

Dies sind die 3 höchsten relevanten Gebote:

1.	Crash Cars, Dieselweg 5-7 59519 Möhnesee 0176/22726676 pikperformance@web.de	gültig bis 22.11.2026	2.890,00 Euro inkl. MwSt
2.	Auto Özdemir GmbH Schlesische Str. 5 92436 Burk 089/630209-24 all4youcartv.eu	gültig bis 27.11.2026	1.880,00 Euro inkl. MwSt.
3.	Arminius Handelskontor GmbH & Co. KG In den Seewiesen 26 / Gebäude 39 89520 Heidenheim an der Brenz 089/630209-24 all4youcartv.eu	gültig bis 26.11.2026	1.779,00 Euro inkl. MwSt.

Schadenbeschreibung


Folgende Teile wurden beschädigt:

- Kennzeichen vorne ersetzen
- Kennz-verstärkung vorne ersetzen
- Stossfänger vorne komplett ersetzen
- Verstärk innen Stoßfänger ersetzen
- Halter außen Stoßfänger vorne links ersetzen
- Halter außen Stoßfänger vorne rechts ersetzen
- Zierleiste O K-grill ersetzen
- Zierleiste U K-grill ersetzen
- Grill U Stoßfänger vorne ersetzen
- Spoiler vorne ersetzen
- Luftabweiser vorne ersetzen
- Schraube ersetzen
- Kühlergrill komplett ersetzen
- Motorhaube ersetzen
- Scheinwerfer links komplett ersetzen
- Scheinwerfer rechts komplett ersetzen
- Nebelscheinwerfer links ersetzen
- Kotflügel vorne links ersetzen
- Kotflügel vorne rechts ersetzen
- Verkleid vorne Radh vorne links ersetzen
- Verkleid vorne Radh vorne rechts ersetzen
- Radhausschale vorne links ersetzen
- Radhausschale vorne rechts ersetzen
- Schlossträger vorne ersetzen
- Schraube ersetzen
- Radhaus vorne links komplett ersetzen
- Radhaus vorne rechts komplett ersetzen
- Verstärk O Radh vorne links ersetzen
- Verstärk O Radh vorne rechts ersetzen
- Isolierung Stirnwand ersetzen
- Isolierung Stirnwand u ersetzen
- Ziergitter Windlauf ersetzen
- Halter Grill ersetzen
- Frontscheibe ersetzen
- Klebesatz Frontsch ersetzen
- Zus-dichtm Frontsch ersetzen
- Scheibenwaschbeh ersetzen
- Tür vorne links ersetzen

- Türschweller links ersetzen
- Verst innen Schweller links ersetzen
- Schwellerleiste links ersetzen
- Halter Schweller links ersetzen
- Dach ersetzen
- Querträger vorne Dach ersetzen
- Stossfänger hinten ersetzen
- Klebesatz Hecksch ersetzen
- Kotflügel hinten links ersetzen
- Klebesa Seitensch links ersetzen
- Radhausschale hinten links ersetzen
- Knieairbag ersetzen
- Blende O Arm-tafel ersetzen
- Querträger A-tafel ersetzen
- Armaturentafel ersetzen
- Luftdüse O ersetzen
- Abdeckung A-tafel links ersetzen
- Abdeckung A-tafel rechts ersetzen
- Handschuhfach ersetzen
- Handschuhkasten ersetzen
- Kombiinstrument komplett ersetzen
- Heizung komplett ersetzen
- Zierblende M A-tafel ersetzen
- Luftkanal Düse M ersetzen
- Kompressor ersetzen
- Kondensator ersetzen
- Schlauch Kompressor ersetzen
- Schlauch Kompr/kond ersetzen
- Schlauch Kond/verd ersetzen
- Seitenairbag links ersetzen
- Seitenairbag rechts ersetzen
- Kopfairbag links ersetzen
- Kopfairbag rechts ersetzen
- Gurtschloss vorne links ersetzen
- Gurtschloss vorne rechts ersetzen
- Dachverkleidung ersetzen
- Isolierung M Dach ersetzen
- Motorträger ersetzen
- Stütze Motorträger ersetzen
- Achsquerträger vorne ersetzen
- Stossdämpfer vorne links ersetzen
- Stossdämpfer vorne rechts ersetzen

- Stützlager links ersetzen
- Stützlager rechts ersetzen
- Scheibenrad vorne links ersetzen
- Scheibenrad vorne rechts ersetzen
- Reifen vorne links ersetzen
- Reifen vorne rechts ersetzen
- Stabilisator vorne ersetzen
- Lenkgetriebe ersetzen
- Fahrerairbag ersetzen
- Luftkanal M vorne O ersetzen
- Luftkanal M vorne ersetzen
- Kühler ersetzen
- Elektrolüfter komplett ersetzen
- Schlauch Heizung links ersetzen
- Ausgleichbehälter ersetzen
- Motor komplett ersetzen
- Katalysator links ersetzen
- Katalysator rechts ersetzen
- Vorschalldämpfer ersetzen
- Auspufftopf hinten links ersetzen
- Auspufftopf hinten rechts ersetzen
- Getriebegehäuse vorne ersetzen

Anstoß-/Schadenbereich



Gutachtenfertigstellung

Das Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Ansbach, den 03.11.2026

Der Sachverständige

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30

