





VIR BEWEGEN MENSCHEN







GOLF
PLUS

D [Redacted License Plate]

MOTOR-NUZZEL VW SERVICE CENTER





















12:37



km

192460

trip

6739.3

1/min x 100

°C

km/h











AIRBAG





Ihre nächsten
Service-Termine

☒ Nach Service-Intervall-Anzeige
oder

☐ Monat Jahr*
oder bei km*

☐ Zusatzumfänge
Monat Jahr*
oder bei km*

*Je nachdem, was zuerst eintritt

☒ Gesetzliche Prüfung
Monat Jahr

☒ Bremsflüssigkeits-Service
Monat 10 Jahr 2018

Volkswagen empfiehlt VW 501 14

Volkswagen
empfiehlt 

102.5R3.0G3.00

MOTUL

nachgefüllt | gewechselt

Filter: 24.09.20

Getriebeöl: _____

Differenzialöl: _____

Bremsflüssigkeit: 24.09.20

Kühlflüssigkeit: geprüft

Frostschutz bis: -30 °C

Polenfilde

[Signature]

MOTUL Deutschland GmbH | motul.de | info@motul.de

MOTUL

nachgefüllt | gewechselt

Filter: 24.09.20

Getriebeöl: _____

Differenzialöl: _____

Bremsflüssigkeit: 24.09.20

Kühlflüssigkeit: geprüft

Frostschutz bis: -30 °C

Pollenfilter

[Signature]

MOTUL Deutschland GmbH | motul.de | info@motul.de

3CO 121 447 L
KA4 114404 RO





Bei Ölüberfüllung besteht
Gefahr für den Katalysator.

OVERFILLED ENGINE OIL CAN DAMAGE
CATALYST.

Remplissage excessif d'huile
dangereux pour le catalyseur.

Hochspannung, vor Berühren der

 Zündanlage Motor abstellen.
HIGH VOLTAGE, SWITCH OFF
ENGINE BEFORE TOUCHING
IGNITION SYSTEM.

Haute tension, arrêter le moteur avant de
toucher à l'allumage.

Kühlerventilator kann jederzeit anlaufen.

 RADIATOR FAN MAY START AT
ANY TIME.

Le ventilateur de radiateur peut se
declencher a tout moment.

701 010 081

AC

Kältemittel
Refrigerant
Moyen de refroidissement

1K0 010 328 J

R134a

± 25

Füllmenge
Charge level

525g

Niveau de remplissage

Achtung/Attention

Dem Kältemittel R134a ist Tracer
Lecksuchadditiv beige mischt. Bitte benutzen
Sie eine UV-Lampe zur Lecksuche.

The Tracer UV additive is added to the
refrigerant R134a. Please use a UV lamp
to search for leaks in the system.

Datum/Date:

14.7.20

WRECO
AirCon Service

Klima-Kundendienst

ausgeführt bei:

178676

km-Stand

14.07.20

Datum

580j

18

Unterschrift

Bremsflüssigkeitswechsel

ausgeführt bei:

158/135

km-Stand

09/20

Datum

Unterschrift

E 4 00 00 00 02 01 10223



FA 571
80408
C8126

Date 10/20
15812







WVWZZZ1KZ8W600751

