Fahrzeugbewertung

Auftraggeber: **Hauptzollamt Gießen** **Postfach 10 04 54** **35334 Gießen**		
Kennzeichen:	Auftrag vom: **21.09.2026**	Besichtigungsdatum / Ort: **07.10.2026 / DE 34123 Kassel**
Besichtigung durch: **SV**		bei der Besichtigung anwesend: **Beamte Hauptzollamt Gießen**



Zusammenfassung

Zeitwert (Händler-Einkaufswert) **15.400,00 €**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.

Dieses Gutachten umfasst: 36 Seiten
57 Bilder

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen		**(produziert für Deutschland)**		
Fahrzeugart **Pkw, SUV**		Aufbau **Sport-Utility-Vehicle**		
Fabrikat **Porsche**	Typ und Ausführung **Cayenne (Typ 92A)(02.2010->) 4**			
Fahrzeugidentnummer **WP1ZZZ92ZFLA**	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ **0583/AIB**	EDV-Abruf-Code **017100280040002DE002**	Bauzeit **13.02.2015**	
Motorart **Diesel V 8 Zyl.**		Katalysator bzw. Schadstoffklasse **Euro 5**	Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe **Allradantrieb / Automatik 8-Gang**		Leistung **283,0 kW**	Hubraum **4.134 ccm**	
Erste Zulassung **25.02.2015**	Letzte Zulassung **25.02.2015**	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) **2.195 / 2.935**	Anzahl Türen **5**	Anzahl Plätze **5**
Fahrzeuglänge (mm)	Fahrzeugbreite (mm)	Fahrzeughöhe (mm)	Radstand (mm) **2.895**	

Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links|rechts in mm)

1. Achse	**Dunlop SP Wintersport 3D 265/50R19 110V M+S**	**3,0**	**-**	**-**	**4,0**	**Leichtmetall**	
2. Achse	**Dunlop SP Wintersport 3D 265/50R19 110V M+S**	**3,0**	**-**	**-**	**3,0**	**Leichtmetall**	

Anz. Vorbesitzer **unbekannt**	nächste HU **02.2028**	Tacho abgelesen **124.701 km**	Tacho geschätzt **km**	Tacho angegeben **km**
Allgemeinzustand **mangelhaft z.Zt.Pkt der Besichtigung siehe angez. Altschäden z.B. Hagelschaden**		Farbe **Tiefschwarzmetallic**		
Bemerkung				

Serien-Ausstattung

Airbag Beifahrers. abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrers., Anhängerkupplung Vorbereitung, ABS, Allradantrieb permanent, Außensp. asphärisch, links, Außensp. asphärisch, rechts, Außensp. elektr. anklappbar, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, Automatisches Bremsen Differential (ABD), Bordcomputer, Bremssättel Silber eloxiert, Diebstahl-Warnanlage, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsblenden (Edelstahl), Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterh. elektr. v.u.h., Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Heckscheibenw., Innen: Teilleder, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, 4-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag), Lenkrad (Leder 3-Speichen) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verst., Modelljahr 2015, Modellpflege, Multimediabuchse AUX-IN, Nebelscheinwerfer, NR-Paket, Parkbremse elektr., Pedalerie Edelstahl, Porsche Stability Management (PSM), Radstand 2895 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzl. geteilt, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenw. mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Sonnenbl. mit Spiegel (bel.), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Abrisskante Dachspoiler lackiert, Adaptive Sportsitze inkl. Sitzverstellung 18-Wege, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautom., Bi-Xenon-Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS), Dachreling inkl. Basisträger Dachtransportsystem, Distanzscheiben 5 mm (Vorder- und Hinterachse), Exterieur-Paket, Park-Assistent mit Rückfahrkamera (Park-Assistent), Spurwechselassistent, Tempolimit-Anzeige, Feuerlöscher, Fußmatten, Fzg. ohne Modellbezeichnung, Fzg. ohne Modellbezeichnung, Heckl. LED, abgedunkelt, Kopfst. vorn mit Porschewappen, Kraftstofftank: 100 Ltr., Licht-Komfort-Paket, LM-Felgen 8,5x19 (Cayenne Design II Rad), Luftfederung elektron. geregelt (Porsche Active Suspension Management (PASM), Niveauregulierung), Metallic-Lackierung, Panorama-Schiebedach elektr. (4 Glassegmente), Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation (Universal-Schnittstelle Audio), Radlaufverbreiterung, Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig, Seitenairbag hinten, Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig), Sitzheizung vorn, Skisack, Sound-System BOSE, Sport-Chrono-Paket, Sport-Design-Paket, Sprachsteuerung System, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt. Das Fahrzeug konnte von seinem Standort nicht wegbewegt werden. Der Motor konnte mit überbrückter Startbatterie gestartet werden. Der Motor nahm Gas an bei normalen Laufgeräuschen und normaler Abgastrübung. Das Fahrzeug konnte für eine Kurzfahrt vorwärts- u. rücktwärts mit Motorkraft kurz bewegt werden wobei das Autom. Getriebe hierbei ruckfrei Kraftschlüssig wurde. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden Teil II (FZ-Brief) fehlt, nur 1x FZ-Schlüssel mit Funk- Fernbedienung (siehe Foto) vorhanden (Funk-Fernbedienung hiermit ohne Funktion, FZ-Bordmappe u. Servicenachweis nicht vorhanden, Reifendichtmittel Verfallsdat. 06/2024 überschritten (siehe Foto), Starterbatterie tiefentladen (laden/prüfen/ggf. ersetzen) Motor konnte mit Batt.-Überbrückung gestartet werden, Fehleranz. im Kombiinstrument z.B. PSM Störung (evtl. Unterspannungsproblem d. entladenen Starterbatt.), Hagelschaden (siehe Foto) (Motorhaube, metallischer Dach.-u. überstehende Flankenbereich u.a. smartrepair Verfahren anwendbar), Anstoßschaden im Bereich Stoßf.-Verkl. und Radlauf v.l. (siehe Foto), Anstoßeindrückung Tür v.l. unten Bereich Formsicke (siehe Foto), Bremsklötze VA u. HA nahe Verschleißgrenze, Bremsscheiben HA Korrosionsansatz schlechtes Tragbild (siehe Foto), Rückspiegeblende r.kl. Lackkratzer Glas v. Blinkleuchtenglas am Rückspiegel	12.700,00 €

r.Rissbildung (siehe Foto), leichte Abtropfbildung Motor
unten links (siehe Foto) (eingehendere Diagnose
notwendig z. Besichtigungszeitpkt. nicht möglich)

Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden: 12.700,00 €

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	**Porsche**		
Modell	**Cayenne (Typ 92A)(02.2010->) 4**		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	**07.10.2026**
Vorgangsname	**0710262**	Farbe	**Tiefschwarzmetallic**
Anzahl Halter	**unbekannt**	DAT €uropa-Code®	**017100280040002DE002**
Erstzulassung / HU	**25.02.2015 / 02.2028**	KBA-Schlüssel	**0583/AIB**
Laufleistung	**124.701 km**	Aufbau	**Sport-Utility-Vehicle**
VIN	**WP1ZZZ92ZFLA**	Sitzplätze / Türen	**5 / 5**
Leistung	**283,0 kW**	Schadstoffklasse EU	**Euro 5**
Hubraum	**4134 ccm**	Zustand	**mangelhaft z.Zt.Pkt der Besichtigung siehe angez. Altschäden z.B. Hagelschaden**
Motorart	**Diesel V 8 Zyl.**		
Getriebe	**Automatik 8-Gang**	Unfallschaden	**unbekannt bzw. wie beschrieben**

Bereifung

1. Achse	**Dunlop - SP Wintersport 3D**	**265/50R19 110V M+S**	**3,0**	**-**	**-**	**4,0**
2. Achse	**Dunlop - SP Wintersport 3D**	**265/50R19 110V M+S**	**3,0**	**-**	**-**	**3,0**

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert **15.400,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.

Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Privatmarkt

Wertfeststellung am 17.10.2026 zum 06.10.2026 **Datenstand 10/2026**

Ausstattungen

Serienausstattung

> Airbag Beifahrerseite abschaltbar
> Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
> Anhängerkupplung Vorbereitung
> Anti-Blockier-System (ABS)
> Antriebsart: Allradantrieb permanent
> Außenspiegel asphärisch, links
> Außenspiegel asphärisch, rechts
> Außenspiegel elektr. anklappbar
> Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
> Automatisches Bremsen Differential (ABD)
> Bordcomputer
> Bremssättel Silber eloxiert
> Diebstahl-Warnanlage
> Einschaltautomatik für Fahrlicht
> Einstiegsblenden (Edelstahl)
> Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
> Fensterheber elektrisch vorn + hinten
> Gepäckraumabdeckung / Rollo
> Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
> Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
> Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
> Heckscheibenwischer
> Innenausstattung: Teilleder
> Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
> Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz)
> Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
> Karosserie: 4-türig
> Klimaautomatik
> Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
> Lenkrad (Leder 3-Speichen) mit Multifunktion
> Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
> Modelljahr 2015
> Modellpflege
> Multimediabuchse AUX-IN
> Nebelscheinwerfer
> Nichtraucher-Paket
> Parkbremse elektrisch
> Pedalerie Edelstahl
> Porsche Stability Management (PSM)
> Radstand 2895 mm
> Reifendruck-Kontrollsystem
> Reifen-Reparaturkit
> Rücksitzlehne geteilt
> Rußpartikelfilter
> Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
> Scheibenwischer mit Regensensor
> Seitenairbag vorn
> Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
> Start/Stop-Anlage
> Tagfahrlicht LED
> Wegfahrsperre
> Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

> Abrisskante Dachspoiler lackiert
> Adaptive Sportsitze inkl. Sitzverstellung 18-Wege
> Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
> Bi-Xenon-Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
> Dachreling inkl. Basisträger Dachtransportsystem
> Distanzscheiben 5 mm (Vorder- und Hinterachse)
> Exterieur-Paket
> Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera
Fahrassistenz-System: Park-Assistent
> Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
> Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
> Feuerlöscher
> Fußmatten
> Fzg. ohne Modellbezeichnung
> Fzg. ohne Modellbezeichnung
> Heckleuchten LED, abgedunkelt
> Kopfstützen vorn mit Porschewappen
> Kraftstofftank: 100 Ltr.
> Licht-Komfort-Paket
> LM-Felgen 8,5x19 (Cayenne Design II Rad)
> Luftfederung elektronisch geregelt
Porsche Active Suspension Management (PASM), Niveauregulierung
> Metallic-Lackierung
> Panorama-Schiebedach elektrisch (4 Glassegmente)
> Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation
Universal-Schnittstelle Audio
> Radlaufverbreiterung
> Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig
> Seitenairbag hinten
> Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)
> Sitzheizung vorn
> Skisack
> Sound-System BOSE
> Sport-Chrono-Paket
> Sport-Design-Paket
> Sprachsteuerung System
> Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
> Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Bemerkungen

Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden Teil II (FZ-Brief) fehlt, nur 1x FZ-Schlüssel mit Funk- Fernbedienung (siehe Foto) vorhanden (Funk-Fernbedienung hiermit ohne Funktion, FZ-Bordmappe u. Servicenachweis nicht vorhanden, Reifendichtmittel Verfallsdat. 06/2024 überschritten (siehe Foto), Starterbatterie tiefentladen (laden/prüfen/ggf. ersetzen) Motor konnte mit Batt.-Überbrückung gestartet werden, Fehleranz. im Kombiinstrument z.B. PSM Störung (evtl. Unterspannungsproblem d. entladenen Starterbatt.), Hagelschaden (siehe Foto) (Motorhaube, metallischer Dach.- u. überstehender Flankenbereich u.a. smartrepair Verfahren anwendbar), Anstoßschaden im Bereich Stoßf.-Verkl. und Radlauf v.l. (siehe Foto), Anstoßeindrückung Tür v.l. unten Bereich Formsicke (siehe Foto), Bremsklötze VA u. HA nahe Verschleißgrenze, Bremsscheiben HA Korrosionsansatz schlechtes Tragbild (siehe Foto), Rückspiegeblende r.kl. Lackkratzer Glas v. Blinkleuchtenglas am Rückspiegel r.Rissbildung (siehe Foto), leichte Abtropfbildung Motor unten links (siehe Foto) (eingehendere Diagnose notwendig z. Besichtigungszeitpkt. nicht möglich)

Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

Fotodokumentation




Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20:

Fotodokumentation



Foto 21:



Foto 22:

Fotodokumentation




Foto 23:



Foto 24:

Fotodokumentation



Foto 25:



Foto 26:

Fotodokumentation



Foto 27:



Foto 28:

Fotodokumentation



Foto 29:



Foto 30:

Fotodokumentation



Foto 31:



Foto 32:

Fotodokumentation



Foto 33:



Foto 34:

Fotodokumentation



Foto 35:



Foto 36:

Fotodokumentation



Foto 37:




Foto 38:

Fotodokumentation



Foto 39:



Foto 40:

Fotodokumentation



Foto 41:



Foto 42:

Fotodokumentation



Foto 43:



Foto 44:

Fotodokumentation



Foto 45:



Foto 46:

Fotodokumentation



Foto 47:



Foto 48:

Fotodokumentation



Foto 49:




Foto 50:

Fotodokumentation



Foto 51:



Foto 52:

Fotodokumentation




Foto 53:



Foto 54:

Fotodokumentation



Foto 55:



Foto 56:

Fotodokumentation



Foto 57: