FUCHS
SACHVERSTÄNDIGE
& PRÜFINGENIEURE

[redacted]

Fahrzeugbewertung



Akte GA-BE-2026-10-BS1393 Vom 22.10.2026

General Motor GMC Hummer

Auftraggeber
Herr Thomas Endele

Händlerverkaufspreis
MwSt. nicht ausweisbar
2.400 €
ohne MwSt.

St[illegible]2026

Sachverständiger
Bernd Schott
Dipl.-Ing. (FH)

FUCHS
SACHVERSTÄNDIGE & PRÜFINGENIEURE

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Fuchs Ingenieure GmbH · Pfaffenhäule 72 · 78224 Singen (Hohentwiel)

Herrn
Thomas Endele
Güterstr. 27
78224 Singen (Hohentwiel)

Singen (Hohentwiel), 22.10.2026

[redacted]

Aktenzeichen
GA-BE-2026-10-BS1393

Auftraggeber	Name	Herr Thomas Endele
	Straße	Güterstr. 27
	PLZ Ort	78224 Singen (Hohentwiel)
	Telefon	[redacted]
	E-Mail	gvendele@gmx.de
Fahrzeughalter	Name	
Besichtigung	Besichtigung bei	Abschleppdienst Ehinger
	Datum	19.10.2026
	Ort	78224 Singen (Hohentwiel)
	Sachverständiger	[redacted]
	Anwesende	
	Bedingungen	eingeschränkt (Keine Hebebühne)
Auftrag	Datum	22.10.2026
	Erteilt durch	Auftraggeber
	Beauftragung	telefonisch

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	[redacted]
Hersteller	General Motor GMC
Modell/Haupttyp	Hummer
Untertyp	H2
Baujahr	2003
Erstzulassung	01.01.2005
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	5GRGN23U06H1[redacted]
Antriebsart	Benzin / 8-Zylinder / V-Motor
Getriebe	4-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	243 kW / 5.967 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (2)
Sitzplätze	5

Zustand

Allgemeinzustand	ungepflegt, Standschäden,
Karosseriezustand	schlecht
Innenraumzustand	schlecht
Lackzustand	schlecht
Lack	weiß Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	127.995 km
Laufleistung geschätzt	127.995 km

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	315/70 R17 121/118R
Profiltiefe	12 mm
Hersteller	Nangkang
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	315/70 R17 121/118R
Profiltiefe	12 mm
Hersteller	Nangkang
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	315/70 R17 121/118R
Profiltiefe	12 mm
Hersteller	Nangkang
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links


Dimension	315/70 R17 121/118R
Profiltiefe	12 mm
Hersteller	Nangkang
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

s. Bemerkungen. Das Fahrzeug ist nach vier Jahren Standzeit in einem desolaten Gesamtzustand und als Ersatzteilträger zu verwenden, da die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert bei weitem übersteigen.

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Anstoß-/Schadenbereich



Bemerkungen zum Fahrzeug

Das Fahrzeug stand vier Jahre, wobei der Motor immer mal wieder angelassen wurde. Der Gesamtzustand ist mangelhaft. Eine Reparatur aller Schäden würde den Wiederbeschaffungswert bei weitem übersteigen und dürfte bei ca. 20.000 EUR liegen. Das Fahrzeug eignet sich als Teileträger.

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne links

(1) Fahrzeug 4 Jahre gestanden, Motor läuft

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5




ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 6




Foto 7



Glasdach undicht


ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 8




Scheibendichtung oben

Foto 9




ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 10



Achsteile korrodiert

Foto 11



Sämtliche Lager beschädigt

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 12




Foto 13



ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 14





Foto 15



Tür VL

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 16



Umwelteinflüsse sichtbar

Foto 17



Innenraum

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 18



Foto 19



Türverkleidungen

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 20



Foto 21



ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 22




Foto 23




ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 24



Armaturenbrett

Foto 25



ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 26





Foto 27




ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 28



Dichtungen mit Moos (BJ laut Scheibe 2003)


Foto 29



KM-Stand

ingenieure@fuchs-sp.de
www.fuchs-sp.de
07051 20 275

Foto 30



Fahrzeug-Identifizierungsnummer