

Von der Handwerkskammer zu Leipzig öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für das Uhrmacherhandwerk

Sachverständiger Uhrmachermeister

Daniel Hofmann

SV Büro Daniel Hofmann ♦ Mockauer Straße 95 ♦ 04357 Leipzig

Staatsanwaltschaft Halle
Merseburger Strasse 63
06112 Halle

Sachverständigengutachten Nr. : 25-018

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Halle
 Merseburger Strasse 63
 06112 Halle

In Sachen : 1709-204 [REDACTED] VRs -4

Kundenzeichen : Staatsanwaltschaft Halle

Objekt : Rolex SKY-DWELLER

Datum : 23.07.2025

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-20416/22 VRs -4

Aufgrund des Auftrags vom 23.07.2025 erstatte ich folgendes Gutachten:

Gliederung des Gutachtens:

1. Fragestellung des Auftraggebers	3
2. Feststellungen des Ist Zustandes.....	4
3. Beantwortung der gestellten Fragen	14
4. Zusammenfassung.....	16

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-204185-4 VRs -4

1. Fragestellung des Auftraggebers

Fragen zu 1 :

Wie ist der Zustand der Uhr?

Fragen zu 2 :

Gibt es Indizien die daraufhin deuten, dass es sich bei der Uhr um eine Fälschung handelt?

Fragen zu 3 :

In welcher Höhe ist der aktuelle Verkehrswert zu beziffern?

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-204105-4, [REDACTED] VRs -4

2. Feststellungen des Ist Zustandes

Die Uhr ist eine Rolex SKY-DWELLER, Modellreferenz 326934 mit Seriennummer 1X48M832.

Sie verfügt über eine zweite Zeitzone, einen Jahreskalender mit Monat und Datum.

Das Gehäuse ist rund und aus glänzendem Edelstahl gefertigt.

Die Lünette ist geriffelt und ebenfalls aus Weißgold.

Das Zifferblatt ist blau und leicht glänzend.

Die Stunden sind durch dicke, leuchtende Balken markiert.

Die Zeiger sind silbern und mit Leuchtmasse gefüllt.

Ein zusätzliches dezentraler Ziffernring zur Anzeige der Heimatzeit, über den Stundenzeiger wird die 2. Zeitzone angezeigt.

Bei 3 Uhr befindet sich ein Datumsfenster mit Vergrößerungsglas.

Ein innerer Ring zeigt die zweite Zeitzone an.

Kleine Rechtecke über den Stundenindizes markieren den Monat, der aktuelle Monat wird in Rot dargestellt.

Im oberen Bereich steht „ROLEX“ mit Kronenlogo.

Im unteren Bereich steht „SKY-DWELLER / OYSTER PERPETUAL / SUPERLATIVE CHRONOMETER / OFFICIALLY CERTIFIED“.

Das Armband ist ein Edelstahl-Oyster-Band mit drei Gliedern pro Reihe.

Die Krone zum Einstellen der Uhrzeit befindet sich rechts am Gehäuse.

Originalbox, Kaufbeleg und Garantieunterlagen liegen nicht vor.

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-204105-4, [REDACTED] VRs -4




Foto Nr.: 1 Frontansicht der Uhr

Sachverständiger: Daniel Hofmann

Gutachten Nr.: 25-018

Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle

Sache: 1709-2041 [REDACTED] /22 VRs -4



Foto Nr.: 2 Zifferblattschriftzug

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-204105 [REDACTED] / 22 VRs -4




Foto Nr.: 3 Referenz der Uhr zwischen Gehäusehörnern bei
12 Uhr

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-204105 ████████ 1/22 VRs -4




Foto Nr.: 4 Seriennummer

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-204105 [REDACTED] 22 VRs -4




Foto Nr.: 5 Uhrwerk Kaliber 9001

Sachverständiger: Daniel Hofmann

Gutachten Nr.: 25-018

Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle

Sache: 1709-204105- [REDACTED] 22 VRs -4




Foto Nr.: 6 Uhrwerk Kaliber 9001

Sachverständiger: Daniel Hofmann

Gutachten Nr.: 25-018

Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle

Sache: 1709-204105-/22 VRs -4




Foto Nr.: 7 Werknummer 650M8941

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-20410 [REDACTED] / 22 VRs -4




Foto Nr.: 8 Gehäuseboden Innenseite

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-20410 [REDACTED] /22 VRs -4




Foto Nr.: 9 Gehäuserückseite



Foto Nr.: 10 Armband Edelstahl

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-20410 [REDACTED] 22 VRs -4

3. Beantwortung der gestellten Fragen

Fragen zu 1 :

Wie ist der Zustand der Uhr?

Die Uhr befindet sich in einem gebrauchten Zustand mit leichten Tragespuren. Am Gehäuse und am Armband sind feine Kratzer erkennbar. Die Funktion der Ring-Command-Lünette ist beeinträchtigt; derzeit ist eine Einstellung der Uhrzeit nicht möglich. Eine fachgerechte Reparatur durch eine zertifizierte Rolex-Servicewerkstatt ist erforderlich. Es bestehen keine Hinweise auf Feuchtigkeitseintritt. Der mechanische Aufzug des Uhrwerks ist funktionsfähig. Die Einstellung der zweiten Zeitzone sowie des Datums und Monats erfolgt einwandfrei. Der aktuelle Armumfang beträgt ca. 20 cm.

Fragen zu 2 :

Gibt es Indizien die daraufhin deuten, dass es sich bei der Uhr um eine Fälschung handelt?

Bei der Begutachtung konnten keine Hinweise auf eine Fälschung festgestellt werden.

Alle geprüften Bestandteile der Uhr entsprechen den Herstellerkriterien von Rolex in Bezug auf Ausführung, Material und Verarbeitung.

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-204103 [REDACTED], 22 VRs -4

Fragen zu 3 :

In welcher Höhe ist der aktuelle Verkehrswert zu beziffern?

Die Uhren werden aktuell zu einem Preis von etwa 17.500 € angeboten unter Berücksichtigung des Servicebedarfes der Uhr (Defekt im Bereich der Zeigerjustierung) und den zu erwartenden Kosten in Höhe von ca. 1.000,-€ wird der aktuelle Verkehrswert auf 16.500,-€ taxiert.

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-018
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle
Sache: 1709-20410 [REDACTED] /22 VRs -4

4. Zusammenfassung


Auf Grundlage der aktuellen Marktsituation sowie unter Berücksichtigung vergleichbarer in jüngerer Vergangenheit verkaufter Modelle wird der derzeitige Verkehrswert der Uhr auf 16.500 € taxiert.

Diese Einschätzung basiert auf realisierten Verkaufspreisen baugleicher ROLEX SKY-DWELLER 326934 mit ähnlichem Zustand, vollständiger Funktion und leichten Tragespuren. Die Marktanalyse umfasst sowohl gewerbliche als auch private Verkaufsplattformen.

Die Uhr zeigt keine Auffälligkeiten hinsichtlich Authentizität oder Zustand, sodass der genannte Wert als realistisch und marktgerecht anzusehen ist.



Leipzig, den 23.07.2025


.....
Daniel Hofmann