



Von der Handwerkskammer zu Leipzig öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für das Uhrmacherhandwerk

Sachverständiger Uhrmachermeister

Daniel Hofmann

SV Büro Daniel Hofmann ♦ Mockauer Straße 95 ♦ 04357 Leipzig

Staatsanwaltschaft Halle
Merseburger Strasse 63
06112 Halle

Sachverständigengutachten Nr. : 25-016

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Halle
 Merseburger Strasse 63
 06112 Halle

In Sachen : 1709- [REDACTED]

Kundenzeichen : Staatsanwaltschaft Halle Saale

Objekt : Armbanduhr Rolex GMT 16753

Datum : 20.07.2025

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503 J [REDACTED] VRs -2

Aufgrund des Auftrags vom 20.07.2025 erstatte ich folgendes Gutachten:

Gliederung des Gutachtens:

1. Fragestellung des Auftraggebers	3
2. Feststellungen des Ist Zustandes.....	4
3. Beantwortung der gestellten Fragen	15
4. Zusammenfassung	18

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503, [REDACTED] VRs -2

1. Fragestellung des Auftraggebers

Fragen zu 1 :

Wie ist der Zustand der Uhr?

Fragen zu 2 :

Gibt es Indizien die daraufhin deuten, dass es sich bei der Uhr um eine Fälschung handelt?

Fragen zu 3 :

In welcher Höhe ist der aktuelle Verkehrswert zu beziffern?

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503, [REDACTED] VRs -2

2. Feststellungen des Ist Zustandes

Die vorgelegte Uhr ist eine Rolex GMT-Master mit der Referenz 16753. Sie stammt aus der sogenannten "Root Beer"-Variante, erkennbar an ihrem charakteristischen braunen Zifferblatt und dem entsprechenden Lünetteninlay. Die Indexe sind appliziert und besitzen goldene Umrandungen. Die Drehlünette ist in Bicolor (braun/gold) ausgeführt, mit 24-Stunden-Graduierung. Aktuell lässt sich die Lünette nicht drehen, es könnte daran liegen dass unter der Lünette Verschmutzung sitzt, jedoch ist diese Prüfung nicht Teil des Gutachtens. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, kombiniert mit einer gelbgoldenen Lünette und goldener Krone.

Das Glas ist ein stark gewölbtes Kunststoffglas mit integrierter Datumslupe. Das Datumsfenster befindet sich bei 3 Uhr. Die Zeiger sind im Mercedes-Stil gehalten, mit zusätzlichem GMT-Zeiger (großes Dreieck). Die Patina auf dem Zifferblatt zeigt altersbedingte Verfärbungen.

Die Uhr verfügt über ein Jubilee-Band in Edelstahl/Gold (Ref. 62523H). Dieses fünfreihige Armband ist leicht flexibel.

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503 [REDACTED] VRs -2

Technische Eckdaten:

- Kaliber: Rolex 3075, Automatik mit GMT-Funktion und Schnellschaltung
- Baujahr: ca. 1985/1986
- Gehäusegröße: ca. 40 mm
- Wasserdicht bis 100 m (bei intakter Dichtung)



Foto Nr.: 1 Zifferblattseite

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503 JS [REDACTED] VRs -2



Foto Nr.: 2 Zifferblattdruck in der Vergrößerung

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503 Js [REDACTED] VRs -2



Foto Nr.: 3 Uhrwerk Seite 1

Sachverständiger: Daniel Hofmann

Gutachten Nr.: 25-016

Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale

Sache: 1709-204105-7 503 J [REDACTED] VRs -2



Foto Nr.: 4 Uhrwerk Seite 2

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503, [REDACTED] 22 VRs -2




Foto Nr.: 5 Werknummer 1088681

Sachverständiger: Daniel Hofmann

Gutachten Nr.: 25-016

Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale

Sache: 1709-204105-7 505 [REDACTED] VRs -2



Foto Nr.: 6 Referenz der Uhr 16753
Zwischen Gehäusehörnern bei 12 Uhr

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503 Js 9981/22 VRs -2



Foto Nr.: 7 Seriennummer der Uhr 8949795
Zwischen Gehäusehörnern bei 6 Uhr

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503 Je 1709-204105-7 VRs -2




Foto Nr.: 8 Metallband Bicolor Jubiléé

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503 J [REDACTED] /Rs -2



Foto Nr.: 9 Bandreferenz 62523H

Sachverständiger: Daniel Hofmann

Gutachten Nr.: 25-016

Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale

Sache: 1709-204105-7 503 J-~~2008-100-100~~-2




Foto Nr.: 10 Bandansätze 450

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503, [REDACTED] VRs -2

3. Beantwortung der gestellten Fragen

Fragen zu 1 :

Wie ist der Zustand der Uhr?

Die vorliegende Uhr befindet sich in einem insgesamt gepflegten, altersgerechten Zustand mit typischen Gebrauchsspuren.

Das Uhrglas weist oberflächliche Kratzer auf, die im Rahmen normaler Tragenutzung entstanden sind. Die Funktion der Datumslupe ist uneingeschränkt gegeben. Das Inlay der 24-Stunden-Lünette ist in einem nahezu neuwertigen Zustand und zeigt keine nennenswerten Abnutzungen oder Verfärbungen. (Lünette ist aktuell nicht drehbar, die Wahrscheinlichkeit ist hoch das diese durch Verschmutzung verklemmt ist.)

Das Edelstahlgehäuse mit Goldanteilen zeigt gleichmäßige Tragespuren. Es wurde in der Vergangenheit bereits einmal vorsichtig aufgefrischt, wobei die ursprünglichen Gehäusekanten weitgehend erhalten geblieben sind. Auf der Innenseite des Gehäusebodens ist ein Reparaturzeichen erkennbar, was auf einen früher durchgeführten externen Service hinweist.

Das Uhrwerk befindet sich in technisch guten Zustand. Der Aufzug ist leichtgängig. Es sind keine Anzeichen für einen Feuchtigkeitseintritt erkennbar, weder im Werkbereich noch an Zifferblatt.

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503, [REDACTED] VRs -2

Die Zeiger zeigen altersbedingte Veränderungen mit leichten Flecken, insbesondere auf dem Stunden- und Minutenzeiger. Die Leuchtmasse ist vollständig erhalten, jedoch inaktiv. Auf Grund der unterschiedlichen Reaktion der Leuchtmasse der Zeiger (volle Reaktion) und des Zifferblattes (fast keine sichtbare Reaktion) kann klar gesagt werden dass die Zeiger ersetzt wurden oder lediglich zwischenzeitlich die Leuchtmasse erneuert wurde.



Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503, [REDACTED] VRs -2

Das originale Jubilee-Metallband in Bicolor weist seitlichen Flex auf, wie er bei Armbändern dieses Alters häufig auftritt. Der Schließmechanismus funktioniert einwandfrei.

Insgesamt präsentiert sich die Uhr in einem authentischen und funktionalen Zustand mit charaktvoller Patina und klassischem Vintage-Erscheinungsbild.

Fragen zu 2 :

Gibt es Indizien die daraufhin deuten, dass es sich bei der Uhr um eine Fälschung handelt?

Bei der Begutachtung konnten keine Hinweise auf eine Fälschung festgestellt werden.

Alle geprüften Bestandteile der Uhr entsprechen den Herstellerkriterien von Rolex in Bezug auf Ausführung, Material und Verarbeitung.

Fragen zu 3 :

In welcher Höhe ist der aktuelle Verkehrswert zu beziffern?

Der aktuelle Verkehrswert wird auf 10.500,-€ taxiert.

Sachverständiger: Daniel Hofmann
Gutachten Nr.: 25-016
Kundenzeichen: Staatsanwaltschaft Halle Saale
Sache: 1709-204105-7 503 J., VRs -2

4. Zusammenfassung


Auf Grundlage der aktuellen Marktsituation sowie unter Berücksichtigung vergleichbarer in jüngerer Vergangenheit verkaufter Modelle wird der derzeitige Verkehrswert der Uhr auf 10.500 € taxiert.

Diese Einschätzung basiert auf realisierten Verkaufspreisen baugleicher ROLEX GMT Master "Root Beer" 16753 mit ähnlichem Zustand, vollständiger Funktion und leichten Tragespuren. Die Marktanalyse umfasst sowohl gewerbliche als auch private Verkaufsplattformen.

Die Uhr zeigt keine Auffälligkeiten hinsichtlich Authentizität oder Zustand, sodass der genannte Wert als realistisch und marktgerecht anzusehen ist.



Leipzig, den 20.07.2025


.....
Daniel Hofmann