DEKRA

DEKRA-Nr: [redacted] vom 05.11.2026

DEKRA Automobil GmbH
[redacted]

Frau
Gerichtsvollzieherin Evamaria Pedde
Landrat-Christians-Str. 67
28779 Bremen

DEKRA Automobil GmbH
[redacted]
E-Mail [redacted]

Ansprechpartner:
[redacted]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **HB** [redacted]

Auftraggeber	Frau Gerichtsvollzieherin Evamaria Pedde, Landrat-Christians-Str. 67, 28779 Bremen
Ihr Auftrag vom	28.10.2026, telefonisch durch Frau Pedde
Besichtigung	04.11.2026 um 12:30 Uhr ABG Abschlepp- u. Bergungsgesellschaft mbH, Martinsheide 10, 28757 Bremen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.11.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**4.113,45 EUR**	**4.895,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**4.894,96 EUR**	**5.825,00 EUR**

DEKRA

DEKRA-Nr: [redacted] vom 05.11.2026

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Frau Pedde. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.11.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.11.2026 um 12:30 Uhr durch [redacted] bei ABG Abschlepp- u. Bergungsgesellschaft mbH, Martinsheide 10, 28757 Bremen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[redacted]
Kennzeichen	[redacted]
Tag der Erstzulassung	28.12.2017
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	28.12.2017

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2025

DEKRA

DEKRA-Nr: [redacted] vom 05.11.2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Dacia
Typ / Verkaufsbezeichnung	Duster I (03.2010->) / Duster 1.5 dCi 110 FAP Prestige 4x2 S&S (EU 6)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	8212 / ADG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	UU1HSDJ9P59313560
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	BLAU COSMOS
Lackierung	Metallic / TERPR
Polster / Farbe	Leder / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	80 kW / 1461 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	44.508 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	6 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	7 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

1-K-Kleber für Scheiben, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution), Außenspiegel Titanoptik, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektrisch hinten, Funktions-Paket, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (EDC), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klang & Klima-Paket, Komfort-Paket, Leder-Paket, Look-Paket, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 80 kW dCi Diesel FAP KAT, Nebelscheinwerfer, Radstand 2673 mm, Raucher-Paket, Reifen 215/65 R16 ..H, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Servolenkung, Sicherheits-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperre mit Transponder

Sonderausstattung

Anhängerkupplung, Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera, Einparkhilfe vorn, Leder / Kunstleder Sitzbezüge, Metallic-Lackierung, Panoramadach, Reserverad in Fahrbereifung, Sitzheizung vorn, Zubehöhr Alufelgen

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen und der Innenraum einen nicht üblichen Zustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Elektrische Anlage viel nicht sach-und fachgerechte Einbauten. Rückrüstung, instandsetzen; Schürze vorn unten verkratzt, erneuern; Stoßfängerverkleidung hinten gestaucht, erneuern (Bild 27); Mitelarmlehne verkratzt, erneuern; Fahrzeug Motor startet nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Hauptuntersuchung fällig, erneuern; Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen; Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair; Tür hinten rechts Lackierung, gerissen, smart repair; Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren; Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair; Tür vorne links, eingedellt, smart repair; Kotflügel vorne links, eingedellt, smart repair; Lackvorbereitung;

Fehlende Teile

Kofferraumverkleidungen links, Kugelkopf Anhängerkupplung, Schloßsatz wegen fehlendem Schlüssel und Hauptschlüssel defekt

Es ist mit einer erheblichen Schadenausweitung zu rechnen, da das Fahrzeug nicht zu starten ist und eine Besichtigung von unten nicht möglich war. Des Weiteren ist die Hauptuntersuchung seit fast zwei Jahren fällig.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[redacted]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Kalkulation Schürze vorn unten verkratzt Nr.: 451 vom: 04.11.2026
Kalkulation Stoßfängerverkleidung hinten gestaucht Nr.: 452 vom: 04.11.2026
Kalkulation Mitelarmlehne verkratzt Nr.: 453 vom: 04.11.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Nicht funktionierender Schlüsselsatz




Bild 6 : Mechanische Schlüssel Rohlinge




Bild 7 : Hauptschlüssel defekt Fahrzeug nicht zu starten




Bild 8 : Typenschild



Bild 9 : Rückbank beladen, Bewertung nicht möglich



Bild 10 : Kofferraum beladen, Bewertung nicht möglich




Bild 11 : Letzte Wartungsnachweis




Bild 12 : Fahrzeug verschmutzt



Bild 13 : Fahrzeug verschmutzt



Bild 14 : Schürze vorne unten verschürf




Bild 15 : Schürze vorne unten verschürf




Bild 16 : Mittelarmlehne verschürft




Bild 17 : Tür vorne rechts Kratzer




Bild 18 : Tür vorne rechts Kratzer



Bild 19 : Tür hinten rechts Kratzer



Bild 20 : Tür hinten rechts Kratzer



Bild 21 : Seitenwand hinten rechts Kratzer




Bild 22 : Seitenwand hinten rechts Kratzer



Bild 23 : Seitenwand hinten rechts Kratzer




Bild 24 : Diverse Kabel nicht sach und fachgerecht montiert



Bild 25 : Diverse Zubehör Steuergeräte



Bild 26 : Laderaumverkleidung links fehlend



Bild 27 : Stoßfängerverkleidung hinten gestaucht



Bild 28 : Anhängerkupplung Kugelkopf fehlend



Bild 29 : Seitenwand hinten links Kratzer



Bild 30 : Seitenwand hinten links Kratzer



Bild 31 : Kotflügel vorne links Delle



Bild 32 : Kotflügel vorne links Delle



Bild 33 : Fahrertür Delle




Bild 34 : Fahrertür Delle

DEKRA

DEKRA-Nr: [redacted] vom 05.11.2026

DEKRA Automobil GmbH [redacted]

Reparaturkosten-Kalkulation 451 vom 04.11.2026

Hersteller	:	Dacia
Haupttyp	:	Duster I (03.2010->)
Untertyp	:	Prestige 4x2
Lackart	:	Metallic (2-Schicht)
SilverDAT identifyCODE	:	011940080040014
KBA	:	8212/ADG

Serienausstattung	:	1-K-Kleber für Scheiben	23509
		Airbag Beifahrerseite	26802
		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26909
		Airbag Fahrerseite	26801
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebsart: Frontantrieb	70600
		Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	24400
		Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)	25712
		Auspuffblende verchromt	77105
		AUX-IN-Anschluss	24999
		Außenspiegel Chrom, satiniert	15821
		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	15200
		Außenspiegel Titanoptik	15818
		Außentemperaturanzeige	25702
		Bordcomputer	25508
		Bremsassistent	40801
		Dachreling	16000
		Eco Mode (Fahrmodusschalter)	77290
		Elektr. Bremskraftverteilung	40307
		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	70308
		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	70603
		Fensterheber elektrisch hinten	35002
		Fensterheber elektrisch vorn	35001
		Freisprecheinrichtung Bluetooth	24808
		Funktions-Paket	01309
		Fußmatten vorn und hinten	28420
		Gepäckraumabdeckung	27577
		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
		Heckscheibe heizbar	22800
		Heckscheibenwischer	19300
		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	39308
		Karosserie: 5-türig	10005
		Klang & Klima-Paket	01497
		Klimaanlage	28900
		Komfort-Paket	01505
		Leder-Paket	04001
		Lenkrad (Leder)	69009
		Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder	69108
		Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	69503
		Look-Paket	03001
		Mittelarmlehne vorn	27202
		Nebelscheinwerfer	18300
		Radstand 2673 mm	71413
		Raucher-Paket	04408
		Reifen 215/65 R16 ..H	60901
		Rußpartikelfilter	77602
		Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)	33615
		Schaltpunktanzeige	25699

DEKRA

DEKRA-Nr: [redacted] vom 05.11.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 451 vom 04.11.2026

		Seitenairbag vorn	26903
		Seitenschweller Chrom, satiniert	13012
		Servolenkung	69800
		Sicherheits-Paket	02100
		Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	37004
		Sitz vorn links höhenverstellbar	32704
		Sitzbezug / Polsterung: Leder	30200
		Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe	39807
		Stoßfänger Wagenfarbe	21300
		Tagfahrlicht	18904
		Türgriffe außen Wagenfarbe	36404
		Türverriegelung automatisch	35412
		Unterfahrschutz Chrom, satiniert	12515
		USB-Anschluss	25010
		Verglasung hinten abgedunkelt	22202
		Wegfahrsperre mit Transponder	38104
		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
Sonderausstattung	:	Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera	25789
		Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (EDC)	74900
		Metallic-Lackierung	11000
		Modellpflege	00250
		Motor 1,5 Ltr. - 80 kW dCi Diesel FAP KAT	83063
		Reserverad in Fahrbereifung	68708
		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	77227
		Sitzheizung vorn	29500
		Start/Stop-Anlage	77601
Zusatzausstattungen	:	Anhängerkupplung	
		Einparkhilfe vorn	
		Leder / Kunstleder Sitzbezüge	
		Panoramadach	
		Zubehöhr Alufelgen	

ERSATZTEILE: Preisliste gültig ab: 01.10.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
47120	E	620108107V	KLAMMERSATZ STOSSFAENGER V.	1	63,78	63,78
47200	E	622540347R	GITTER STOSSFAENGER V.U.	1	79,32	79,32

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
47200	E	ARBEITSAUFWAND	GITTER STOSSFAENGER V. MITTE A+E/ERS.	1K	0,10	15,50
47110	A	5213	STOSSFAENGER V. A+E	1K	0,50	77,50

DEKRA

DEKRA-Nr: [redacted] vom 05.11.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 451 vom 04.11.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung				143,10
Gesamt				143,10

ARBEITSLOHN:

Karosserie				
Stufe 1	0,60 STD x	155,00 EUR/STD	=	93,00
	0,60 STD		=	93,00
Gesamt	0,60 STD			93,00

LACKIERUNG:

Gesamt	0,00

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	236,10
+ 19,00% MwSt	:	44,86
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	280,96

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

= Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.
>> = Fremdleistung
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste
d = Preis aus DMS
T = Technische Prüfung
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt
? = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt
^ = Steuerneutral Position
APN = Arbeitspositionsnummer
ETN = Ersatzteilnummer
Pr. = Preis
ME = Materialeinheit
MP = Materialpunkte
Std. = Stunde
ZE = Zeiteinheit

+ = Neue Position aus Rep. Logik
* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
! = Schätzpreis, Abweichung möglich
? = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
A = Zeit gemäß Ausbeulformel
BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil
Anz. = Anzahl
AW = Arbeitswert
DVN = Datenverarbeitungsnummer
Ges. Pr. = Gesamtpreis
Pr./Stk. = Preis pro Stück
MK = Materialkosten
RC = Reparaturcode
Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material

DEKRA

DEKRA-Nr: [redacted] vom 05.11.2026

DEKRA Automobil GmbH [redacted]

Reparaturkosten-Kalkulation 452 vom 04.11.2026

Hersteller	:	Dacia
Haupttyp	:	Duster I (03.2010->)
Untertyp	:	Prestige 4x2
Lackart	:	Metallic (2-Schicht)
SilverDAT identifyCODE	:	011940080040014
KBA	:	8212/ADG

Serienausstattung	:	1-K-Kleber für Scheiben	23509
		Airbag Beifahrerseite	26802
		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26909
		Airbag Fahrerseite	26801
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebsart: Frontantrieb	70600
		Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	24400
		Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)	25712
		Auspuffblende verchromt	77105
		AUX-IN-Anschluss	24999
		Außenspiegel Chrom, satiniert	15821
		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	15200
		Außenspiegel Titanoptik	15818
		Außentemperaturanzeige	25702
		Bordcomputer	25508
		Bremsassistent	40801
		Dachreling	16000
		Eco Mode (Fahrmodusschalter)	77290
		Elektr. Bremskraftverteilung	40307
		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	70308
		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	70603
		Fensterheber elektrisch hinten	35002
		Fensterheber elektrisch vorn	35001
		Freisprecheinrichtung Bluetooth	24808
		Funktions-Paket	01309
		Fußmatten vorn und hinten	28420
		Gepäckraumabdeckung	27577
		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
		Heckscheibe heizbar	22800
		Heckscheibenwischer	19300
		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	39308
		Karosserie: 5-türig	10005
		Klang & Klima-Paket	01497
		Klimaanlage	28900
		Komfort-Paket	01505
		Leder-Paket	04001
		Lenkrad (Leder)	69009
		Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder	69108
		Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	69503
		Look-Paket	03001
		Mittelarmlehne vorn	27202
		Nebelscheinwerfer	18300
		Radstand 2673 mm	71413
		Raucher-Paket	04408
		Reifen 215/65 R16 ..H	60901
		Rußpartikelfilter	77602
		Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)	33615
		Schaltpunktanzeige	25699

Reparaturkosten-Kalkulation 452 vom 04.11.2026

		Seitenairbag vorn	26903
		Seitenschweller Chrom, satiniert	13012
		Servolenkung	69800
		Sicherheits-Paket	02100
		Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	37004
		Sitz vorn links höhenverstellbar	32704
		Sitzbezug / Polsterung: Leder	30200
		Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe	39807
		Stoßfänger Wagenfarbe	21300
		Tagfahrlicht	18904
		Türgriffe außen Wagenfarbe	36404
		Türverriegelung automatisch	35412
		Unterfahrschutz Chrom, satiniert	12515
		USB-Anschluss	25010
		Verglasung hinten abgedunkelt	22202
		Wegfahrsperre mit Transponder	38104
		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
Sonderausstattung	:	Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera	25789
		Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (EDC)	74900
		Metallic-Lackierung	11000
		Modellpflege	00250
		Motor 1,5 Ltr. - 80 kW dCi Diesel FAP KAT	83063
		Reserverad in Fahrbereifung	68708
		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	77227
		Sitzheizung vorn	29500
		Start/Stop-Anlage	77601
Zusatzausstattungen	:	Anhängerkupplung	
		Einparkhilfe vorn	
		Leder / Kunstleder Sitzbezüge	
		Panoramadach	
		Zubehöhr Alufelgen	

ERSATZTEILE: Preisliste gültig ab: 01.10.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
57010	E	850226743R	STOSSFAENGER H.	1	301,38	301,38
57011	E	600380003R	KLAMMERSATZ STOSSFAENGER H.	1	76,46	76,46

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
57010	E	5357	STOSSFAENGER H. A+E/ERS.UMFASST: STOSSFAENGER H. KPL. A+E	1K	0,70	108,50
57018	A	3421	ZUSATZARBEIT STOSSFAENGER NEUTEIL FUER MITTLERE VERKLEIDUNG ANPASSEN	1K	1,90	294,50

DEKRA

DEKRA-Nr: [redacted] vom 05.11.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 452 vom 04.11.2026

LACKIERUNG: Herstellersystem, Metallic (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	STD	EUR
		9010	KA. VORBEREITUNG KLASSE 0 AUSGEBAUT (ZWEISCHICHT)	1,30	218,40
57010	4	6800	VA. STOSSFAENGER H.(TEIL AUSGEBAUT)	0,60	100,80

DEKRA

DEKRA-Nr: [redacted] vom 05.11.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 452 vom 04.11.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:				
Lt. Einzelaufstellung				377,84
Gesamt				377,84
ARBEITSLOHN:				
Karosserie				
Stufe 1	2,60 STD x	155,00 EUR/STD	=	403,00
	2,60 STD		=	403,00
Gesamt	2,60 STD			403,00
LACKIERUNG:				
Lohn	1,90 STD x	168,00 EUR/STD	=	319,20
Material	35,00 % von	319,20 EUR (Lohn)	=	111,72
SUMME LACKIERUNG:				
Lohn				319,20
Material				111,72
Gesamt	1,90 STD			430,92
Voraussichtliche Reparaturkosten netto		:		1211,76
+ 19,00% MwSt		:		230,23
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto		:		1441,99

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

= Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.
>> = Fremdleistung
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste
d = Preis aus DMS
T = Technische Prüfung
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt
? = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt
^ = Steuerneutral Position
APN = Arbeitspositionsnummer
ETN = Ersatzteilnummer
Pr. = Preis

+ = Neue Position aus Rep. Logik
* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
! = Schätzpreis, Abweichung möglich
? = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
A = Zeit gemäß Ausbeulformel
BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil
Anz. = Anzahl
AW = Arbeitswert
DVN = Datenverarbeitungsnummer
Ges. Pr. = Gesamtpreis

DEKRA

DEKRA-Nr: [redacted] vom 05.11.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 452 vom 04.11.2026

ME = Materialeinheit
MP = Materialpunkte
Std. = Stunde
ZE = Zeiteinheit

Pr./Stk. = Preis pro Stück
MK = Materialkosten
RC = Reparaturcode
Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material

DEKRA

DEKRA-Nr: [redacted] vom 05.11.2026

DEKRA Automobil GmbH [redacted]

Reparaturkosten-Kalkulation 453 vom 04.11.2026

Hersteller	:	Dacia
Haupttyp	:	Duster I (03.2010->)
Untertyp	:	Prestige 4x2
Lackart	:	Metallic (2-Schicht)
SilverDAT identifyCODE	:	011940080040014
KBA	:	8212/ADG

Serienausstattung	:	1-K-Kleber für Scheiben	23509
		Airbag Beifahrerseite	26802
		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26909
		Airbag Fahrerseite	26801
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebsart: Frontantrieb	70600
		Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	24400
		Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)	25712
		Auspuffblende verchromt	77105
		AUX-IN-Anschluss	24999
		Außenspiegel Chrom, satiniert	15821
		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	15200
		Außenspiegel Titanoptik	15818
		Außentemperaturanzeige	25702
		Bordcomputer	25508
		Bremsassistent	40801
		Dachreling	16000
		Eco Mode (Fahrmodusschalter)	77290
		Elektr. Bremskraftverteilung	40307
		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	70308
		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	70603
		Fensterheber elektrisch hinten	35002
		Fensterheber elektrisch vorn	35001
		Freisprecheinrichtung Bluetooth	24808
		Funktions-Paket	01309
		Fußmatten vorn und hinten	28420
		Gepäckraumabdeckung	27577
		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
		Heckscheibe heizbar	22800
		Heckscheibenwischer	19300
		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	39308
		Karosserie: 5-türig	10005
		Klang & Klima-Paket	01497
		Klimaanlage	28900
		Komfort-Paket	01505
		Leder-Paket	04001
		Lenkrad (Leder)	69009
		Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder	69108
		Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	69503
		Look-Paket	03001
		Mittelarmlehne vorn	27202
		Nebelscheinwerfer	18300
		Radstand 2673 mm	71413
		Raucher-Paket	04408
		Reifen 215/65 R16 ..H	60901
		Rußpartikelfilter	77602
		Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)	33615
		Schaltpunktanzeige	25699

Reparaturkosten-Kalkulation 453 vom 04.11.2026

		Seitenairbag vorn	26903
		Seitenschweller Chrom, satiniert	13012
		Servolenkung	69800
		Sicherheits-Paket	02100
		Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	37004
		Sitz vorn links höhenverstellbar	32704
		Sitzbezug / Polsterung: Leder	30200
		Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe	39807
		Stoßfänger Wagenfarbe	21300
		Tagfahrlicht	18904
		Türgriffe außen Wagenfarbe	36404
		Türverriegelung automatisch	35412
		Unterfahrschutz Chrom, satiniert	12515
		USB-Anschluss	25010
		Verglasung hinten abgedunkelt	22202
		Wegfahrsperre mit Transponder	38104
		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
Sonderausstattung	:	Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera	25789
		Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (EDC)	74900
		Metallic-Lackierung	11000
		Modellpflege	00250
		Motor 1,5 Ltr. - 80 kW dCi Diesel FAP KAT	83063
		Reserverad in Fahrbereifung	68708
		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	77227
		Sitzheizung vorn	29500
		Start/Stop-Anlage	77601
Zusatzausstattungen	:	Anhängerkupplung	
		Einparkhilfe vorn	
		Leder / Kunstleder Sitzbezüge	
		Panoramadach	
		Zubehöhr Alufelgen	

ERSATZTEILE: Preisliste gültig ab: 01.10.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
31032	E	8201668397	MITTELARMLEHNE V.	1	107,56	107,56

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
31032	E	A1AP	MITTELARMLEHNE A+E/ERS.	1M	1,10	170,50

Reparaturkosten-Kalkulation 453 vom 04.11.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:				
Lt. Einzelaufstellung				107,56
Gesamt				107,56
ARBEITSLOHN:				
Mechanik				
Stufe 1	1,10 STD x	155,00 EUR/STD	=	170,50
	1,10 STD		=	170,50
Gesamt	1,10 STD			170,50
LACKIERUNG:				
Gesamt				0,00
Voraussichtliche Reparaturkosten netto		:		278,06
+ 19,00% MwSt		:		52,83
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto		:		330,89

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe	+ = Neue Position aus Rep. Logik
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.	! = Schätzpreis, Abweichung möglich
	? = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
>> = Fremdleistung	A = Zeit gemäß Ausbeulformel
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
d = Preis aus DMS	
T = Technische Prüfung	
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt	
? = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt	@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil
^ = Steuerneutral Position	Anz. = Anzahl
APN = Arbeitspositionsnummer	AW = Arbeitswert
ETN = Ersatzteilnummer	DVN = Datenverarbeitungsnummer
Pr. = Preis	Ges. Pr. = Gesamtpreis
ME = Materialeinheit	Pr./Stk. = Preis pro Stück
MP = Materialpunkte	MK = Materialkosten
Std. = Stunde	RC = Reparaturcode
ZE = Zeiteinheit	Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material