Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Ristau. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.11.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.11.2026 um 10:00 Uhr [redacted],

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Das Fahrzeug war aufgrund mangelhafter Spannungsversorgung nicht vollständig zu öffnen.
Das Fahrzeug konnte entsprechend teilweise nur von aussen besichtigt werden. Ein Probelauf oder eine Probefahrt waren nicht möglich.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die Identifizierung des Fahrzeuges wurde anhand der Fz.-Ident.-Nr. durchgeführt. Die abgelesene FIN wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fahrzeug-Ident.-Nr

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	20.01.2015

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen	

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	PORSCHE
Typ / Verkaufsbezeichnung	92A / Cayenne Diesel Tiptronic S
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	0583 / AHZ

DEKRA-Nr: [redacted] vom 12.11.2026

Fahrzeug-Ident.-Nr.	[redacted]
Radstand	2895
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Beige
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	193 kW / 2967 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	150.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	295 / 35 R 21 107 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A /O	3 mm
rechts	295 / 35 R 21 107 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A /O	3 mm
2 links	295 / 35 R 21 107 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A /O	3 mm
rechts	295 / 35 R 21 107 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A /O	3 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Curtain-Airbags, Airbag: Seitenairbag vorne, Armauflage Mittelkonsole hochklappbar, längsverschiebbar, Ausziehbare, flexible Laderaumabdeckung, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel, elektrisch verstell-, beheizbar und anklappbar, Bergabfahrhilfe (Porsche Hill Control, PHC), Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte (LED), Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Fahrlichtassistent inkl. Heimleuchtautomatik, Fahrstabilisierungssystem Porsche Stability Management (PSM), Fehlbetankungsschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontwischeranlage mit 2 Geschwindigkeiten und Intervallschaltung, Getriebe: 8-Gang Tiptronic S mit Auto Start-Stop-Funktion, Heckklappe automatisch, Heckscheibenheizung mit "Auto-Off" Funktion, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Waschdüse, ISOFIX-Befestigungssystem für Kindersitze, Innenraumbeleuchtungskonzept, Klimaautomatik, Kombiinstrument mit hochauflösendem 4,8-Zoll-TFT-Farbbildschirm, Kopfstützen vorne und hinten (5), LED-Rückleuchten mit adaptivem Bremslicht, Lackierung: Uni, Lederausstattung in Serienfarben, Leichtmetallräder 18", Cayenne Rad, Lenkrad manuell höhen- und längsverstellbar, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Lenkradkranz Glattleder, Nebelscheinwerfer, Paket: Interieur-Paket schwarz Hochglanz, Paket: Nichtraucher, Porsche Traction Management (PTM), Radio: Audiosystem CDR, Radiozubehör: Universelle Audio-Schnittstelle (AUX-In), Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor, Reifendruckkontrollsystem (RDK), Roll-over-Sensierung, Schriftzug "PORSCHE" und Modellbezeichnung auf Heckklappe in Chrom-Optik, Schriftzug "diesel" auf Kotflügeln vorne links und rechts, Servolenkung, Sicherheitsgurte 3-Punkt-Automatikgurte, Sitze: Fondsitzanlage mit getrennt klappbarer Sitzbank (40/20/40), Sitze: Komfortsitze (vorne) mit elektrischer 8 Wege-Verstellung, Steckdosen (12 V), Tagfahrlicht mit 4 LED-Spots, Tempostat, Vorrüstung für Anhängezugvorrichtungen, Wegfahrsperre mit Diebstahlwarnanlage, Wärmeschutzglas getönt mit Graukeil in der Windschutzscheibe, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Airbag: Seiten-Airbags im Fond, Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer inkl.Porsche Dynamic Light System (PDLS), Dachreling Aluminium inklusive Dachleisten, Kraftstofftank 100L, LED-Rückleuchten abgedunkelt mit adaptivem Bremslicht, Lackierung: Metallic, Leichtmetallräder 19", Cayenne Turbo Rad, Paket: Fahrermemory, Park Assistent vorne und hinten inkl. Rückfahrkamera, Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Communication Management (PCM) inkl. Navigationsmodul, Porsche Wappen auf Kopfstützen vorne, Privacy-Verglasung, Radiozubehör: Digitalradio (DAB, DAB+, DMB), Schiebe-/Hub-/Glasdach, elektrisch, Schwellerzierleiste Aluminium, Sitze: Sitzheizung vorne, Spurwechselassistent, Telefon: Handyvorbereitung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; Batterie tiefentladen, erneuern; Fahrzeug polieren, polieren; Reifen Standschäden, erneuern; Bremsanlage Standschäden, erneuern; Sitzbezüge fleckig, erneuern; Leichtmetallrad links hinten verschrammt, erneuern (Bild 11); Leichtmetallrad rechts vorn verschrammt, erneuern (Bild 18); Stossfängerunterteil hinten verschrammt, erneuern (Bild 15); Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren; Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren; Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Lackvorbereitung;

Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist, über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus, der Standzeit entsprechende Mängel auf.
Bei den technischen Daten handelt es sich, soweit keine Fahrzeugpapiere vorgelegt wurden, um zu der abgelesenen Fahrzeug-Ident.-Nr hinterlegte Daten, die nicht am Fahrzeug geprüft wurden.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[redacted]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Servicenachweis



Bild 6 : Fahrzeug verschmutzt durch Umwelteinflüsse



Bild 7 : Sitzbezug vorne links fleckig



Bild 8 : Sitzbezug hinten links fleckig



Bild 9 : Sitzbezug hinten rechts fleckig




Bild 10 : Sitzbezug vorne rechts fleckig



Bild 11 : Leichtmetallrad links hinten verschrammt



Bild 12 : Stossfänger vorn verschrammt



Bild 13 : Tür hinten links Kratzer



Bild 14 : Stossfänger hinten verschrammt



Bild 15 : Stossfängerunterteil hinten verschrammt



Bild 16 : Seitenwand rechts verschrammt



Bild 17 : Tür rechts hinten Kratzer



Bild 18 : Leichtmetallrad rechts vorn verschrammt



Bild 19 : Kotflügel rechts vorn Kratzer