schmalfuß
kfz sachverständigenbüro

Fahrzeugbewertung

04731WF22

vom 11.10.2022

Hersteller: Audi

Typ: A5 Sportback 2.7 TDI

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Fahrzeugbewertung

Gutachtennummer: 04731WF22

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Audi
Modell / Typ	A5 Sportback / 2.7 TDI
Fahrgestellnummer	WAUZZZ8T7BA012964
Antrieb	Diesel
Hauptuntersuchung bis	12-2023
Kilometerstand (abgelesen)	251.111 km
Leistung in kW /Hubraum in cm^3	140 / 2.698
Erstzulassung	26.08.2010
Bereifung vorn	225/40 R19 93W | Michelin
Bereifung hinten	255/35 R19 96V | Michelin
Profiltiefe vorn / hinten	4,0mm - 4,5mm | 3,0mm – 4,0mm
Felgen vorn / hinten	19 Zoll Leichtmetallfelgen
Farbton	Ibisweiß (Uni)

Auftraggeber

	Staatsanwaltschaft Dresden
Anschrift	Lothringer Str. 1
PLZ / Wohnort	D-01069 Dresden
Auftragserteilung am	20.10.2022
Besichtigung am	20.10.2022
Aufnehmender Sachverständiger	KFZ-Sachverständiger Falk Schmalfuß

Bemerkung

Bezogen auf den Bewertungstag, den 20.10.2022 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

Zeitwert: 3.750,00 Euro (steuerneutral)

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt.
Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.
Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Sachverständige Hinweise

- *Lackschichtdickenmessung durchgeführt*
  - ***Fahrzeug komplett nachlackiert außer Fahrzeugdach***
    MESSWERTE in µm | 1.000µm = 1,00mm

  - *Kotflügel links 305 - 1,44 mm*
  - *Kotflügel rechts 468 - 2,00 mm*
  - *Tür vorn links 265 - 338µm*
  - *Tür vorn rechts 243 - 309µm*
  - *Tür hinten links 205 - 239µm*
  - *Tür hinten rechts 282 - 375µm*
  - *Seitenwand links 187 - 225µm*
  - *Seitenwand links 775 - 993µm*
  - *Heckklappe Oberhalb 148 - 239µm*
  - *Motorhaube 222 - 299µm*
  - *Dachholm links 206µm*
  - *Dachholm rechts 260µm*
  - *Fahrzeugdach 107µm*

- *normale Gebrauchsspuren für Alter und Laufleistung (Innen & Außen)*
- *Optischer Zustand: Fahrzeug ist ungewaschen / nicht gereinigt*
- *2x Fahrzeugschlüssel*
- *Deutsche Zulassungbesch. Teil II vorhanden*
- *IMPORTFAHRZEUG - Frankreich !!!*
- *3 x Deutsche Besitzer nachvollziehbar - weitere Daten Ausland unbekannt !!!*
- *HU-Bericht 12-2021 (Plakette zugeteilt) liegt vor*
- *Starterbatterie leer - Starthilfe zwingend notwendig - Motorlauf geprüft*
- *Frontverkleidung im Grundmaterial gebrochen*
- *Kotflügel vorn links, Beschädigung im Lackaufbau - Kunststoffspachtel partiell abgeplatzt*
- *Kotflügel vorn rechts instandgesetzt + lackiert Messwert 2,0mm Lackschichtdicke*

- *Fondtür links punktuelle Stauchung sowie partiell Materialverwerfung in der Türaußenhaut*
- *Seitenwand rechts instandgesetzt und lackiert Messwert bis 993µm.*
- *Einstiegsschweller rechts mittig instandgesetzt + lackiert.*
- *A-Säule rechts - Ablösung Lackaufbau*
- *Heckverkleidung im Lackaufbau beschädigt sowie partiell im Grundmaterial deformiert sowie links in der Endspitze deformiert.*
- *PCD-Sensoren Heckverkleidung überlackiert (Lackablösung)*
- *Rückleuchteneinheit links in der Klarglasscheibe verkratzt (Schleifspuren)*
- *Scheibentönung Seitenscheiben vorn*
- *Motorhaube punktuelle Eindellung*
- *Hauptscheinwerfer matt*
- *Alle LM-Felgen mehrere Schäden Felgenhorn mit Materialabtrag*

Hinweis:

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde eine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt.

Der Sachverständigte versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Anlagen:

- DAT Gebrauchtfahrzeugbewertung
- Lichtbildanlage mit 48 Lichtbildern

Der Sachverständige

Dresden, den 10.11.2022

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Fahrzeugdiagonalen

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Ausweisung der Laufleistung sowie der Fahrzeugidentnummer

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Seitenansicht



Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037



Frontansicht sowie seitliche Heckansicht

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Ansichten Fahrzeuginnenraum vorn.

Übersichtsaufnahmen Fondbereich

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Einzeldarstellung Mittelkonsole sowie Detailansicht

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Detailansicht Innenraum

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Weitere Detailansicht Fahrzeuginnenrau,

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Ansicht Antriebsaggregat sowie Kofferraum

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Detailansicht Ersatzradmulde sowie Kofferraum

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Einzelansicht Fahrertür, zusätzlich sind die Seitenscheibe mit einer Tönungsfolie versehen

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Einzelansichten Heckverkleidung, diese ist im Lackaufbau und Grundmaterial beschädigt.

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Das Fahrzeugdach sowie die Fondtür rechts sind partiell

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Die Frontverkleidung ist mehrfach im unteren Segment gebrochen.

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Hauptscheinwerfer in der Klarglasscheibe matt

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037



Motorhaube partiell gestaucht



Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037



Einzelansicht Heckverkleidung Endspitze links

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Ausweisung Instandsetzung Seiteschweller rechts

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037



Ansicht Seitewand links, diese mehrfach punkteull gestaucht.



Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Ablösung Kunststoffspachtel Kotflügel links

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

PDC-Sensoren Heckverkleidung überlackiert im eingebauten Zustand, Rückleuchte links verkratzt.

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Ausweisung teilweise Beschädigungen LM-Felgen

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

Ausweisung Hinweisschild Motorraum sowie 2x Fahrzeugschlüssel

Kontakt: KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß
Burgkstr. 1 in 01159 Dresden
info@schmalfuss-kfz-gutachter.de
www.schmalfuss-kfz-gutachter.de
Tel.: 0351-32340008 / Fax: 0351-32340047
Mobil: 0172-3590037

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1, D-01159 Dresden

Tel: 0351-32 34 00 08 / Fax: 0351-32 34 00 47 / E-Mail: info@schmalfuss-kfz-gutachter.d

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	**Audi**		
Modell	**A5 Sportback (8T)(05.2009->), 2.7 TDI DPF, Sportback, 2009 - 2011**		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	**20.10.2022**
Vorgangsname	**04731WF22**	Farbe	**Ibisweiß**
Anzahl Halter	**4**	DAT €uropa-Code®	**01 060 112 009 0002 DE001**
Erstzulassung / HU	**26.08.2010 /**	KBA-Schlüssel	**0588/AKN**
Laufleistung (abgelesen)	**251.111 km**	Aufbau	**Kombi/Coupé**
VIN	**WAUZZZ8T7BA012964**	Sitzplätze / Türen	**4 / 5**
Leistung	**140 kW / 190 PS**	Schadstoffklasse EU	**E5**
Hubraum	**2698 ccm**	Zustand	**ausreichend**
Motorart	**Diesel**	Unfallschaden	**Unfallschaden (repariert)**
Getriebe	**Getriebe Automatik - Multitronic**		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	**Michelin**	**225/40R19**	**M+S**	**93**	**W**	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	**4,0 /**	**-- /**	**-- /**	**5,5**	**mm /--**
Reifen Achse 2	**Michelin**	**255/35R19**	**M+S**	**96**	**V**	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	**3,0 /**	**-- /**	**-- /**	**4,0**	**mm /--**

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert **3.750,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 09.11.2022 zum 20.10.2022 **Datenstand 11/2022**

SilverDAT valuateExpert V. 1.30.07 D 11/2022 09.11.2022 | BewertungSV

Erstellt mit SilverDAT® von

Bezeichnung	**04731WF22**	Besichtigungsdatum	**20.10.2022**
Amtl. Kennzeichen		DAT €uropa-Code®	**01 060 112 009 0002 DE001 4876**
Fahrzeug-Ident.Nr	**WAUZZZ8T7BA012964**	KBA-Schlüssel	**0588/AKN**

Ausstattungen

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 2,7 Ltr. - 140 kW V6 24V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
  Licht- und Regensensor
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Hologramm
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- LM-Felgen 8,5x19 (5-Arm, Y-Design)
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- Sitze vorn elektr. verstellbar
  Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn
  Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

SilverDAT valuateExpert V. 1.30.07 D 11/2022 09.11.2022 | BewertungSV

Erstellt mit SilverDAT® von DAT

Bezeichnung	**04731WF22**	Besichtigungsdatum	**20.10.2022**
Amtl. Kennzeichen		DAT €uropa-Code®	**01 060 112 009 0002 DE001 4876**
Fahrzeug-Ident.Nr	**WAUZZZ8T7BA012964**	KBA-Schlüssel	**0588/AKN**

Bemerkungen

Das gegenständliche Fahrzeug stellt sich in einem ausreichenden Zustand für Alter und Laufleistung. Es sind