DEKRA

[redacted]

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Düsseldorf

[redacted]

Versandblatt



[redacted]

[redacted] 12.11.2026

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Düsseldorf

[redacted]

Bewertungsbericht Oldtimer

[redacted]

Besichtigung	02.11.2026 um 15:00 Uhr
	[redacted]
Bewertungsdatum	02.11.2026
	[redacted]

Aufgabenstellung

[redacted]
Wertfindung, ermittelt werden.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.07.1964	Typ / Handelsbez.	SILVER CLOUD / SILVER CLOUD III
Hersteller	ROLLS-ROYCE (UK)	Türen	4
[redacted]			
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	8 / V-Motor
Leistung (kW)	138	Hubraum (ccm)	6230
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe	Automatik
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Blau/Silber / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Grau	Karosseriewerkstoff	Die Karosserie besteht aus Stahl.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Profiltiefe
1 links	225 / 75 R 15 102 S	Maxxis / MA-P3	9 mm
rechts	225 / 75 R 15 102 S	Maxxis / MA-P3	9 mm
2 links	225 / 75 R 15 102 S	Maxxis / MA-P3	9 mm
rechts	225 / 75 R 15 102 S	Maxxis / MA-P3	9 mm

[redacted]

Ausstattung und Zubehör

Rechtslenker, Automatic-Getriebe, Lederpolsterung grau, Mittelarmlehnen vorne u. hinten, Holzeinlagen, Klapptische an Vordersitzlehnen hinten, Radio, 4 el. Fenserheber, 2-Farbenlackierung, Servolenkung, Reifen m. Weißwandringfläche, Nebelscheinwerfer, Front-Badge-Bar.

Fahrzeughistorie

Zum Beschtigungszeitpunkt lagen keine Hinweise oder Unterlagen zur FZG-Historie vor.

Durchgeführte Restaurierungsarbeiten

Es handelt sich augenscheinlich und/oder nach Angaben um ein restauriertes Fahrzeug.
Zum Besichtgungszeitpunkt lagen keine Hinweise oder Unterlagen zu durchgeführten Arbeiten oder dem Wartungsstand vor.

Feststellungen am Fahrzeug

Fahrzeug außen

Die Karosserie und die Lackierung befinden sich in noch befriedigendem Zustand, Zier- und Anbauteile sind mit kleineren Beschädigungen erhalten. Die Lackoberflächen sind stellenweise wellig, ebenso bestehen Dellen und Kratzer. Das rechte Fondtürschloß ist defekt. Der linke Vorderkotflügel ist eingedellt und verkratzt. Unterboden und Rahmenteile weisen Flächen- und Kantenkorrosion auf.

Fahrzeug innen

Der Innenraum erscheint noch gepflegt und authentisch erhalten. Sitze und Verkleidungen weisen normale Gebrauchsspuren der Jahre auf. Der Kofferraum ist verschmutzt, das Glas der rechten Fondbeleuchtung ist gerissen. Die Ausstattungen und deren Funktionen waren ohne Schlüssel nur bedingt prüfbar !

Technik

Die Technik befindet sich augenscheinlich in noch befriedigendem Zustand, der Motor, das Getriebe und das Hinterachsdifferential weisen Ölverluste auf, die Abgasanlage ist deutlich korrodiert. **Kein Schlüssel vorhanden, kein Probelauf möglich, weitere technische Mängel nicht auszuschließen !**

Zusammenfassung und Ergebnis

Das Fahrzeug wurde hinsichtlich der Originalität und des Allgemeinzustandes bewertet. Eine Überprüfung einzelner Baugruppen auf Vorschriftsmäßigkeit im Sinne des §29StVZO ist nicht Bestandteil der Bewertung.

Das Fahrzeug entspricht der Note (nach IfS) **3-**

Der Marktwert wurde unter Berücksichtigung der Originalität, des Allgemeinzustandes, der ggf. durchgeführten und nachgewiesenen Restaurierungsarbeiten und der überregionalen Marktlage ermittelt.

Marktwert **17.500,00 EUR**

Der Marktwert spiegelt den möglichen Verkaufserlös auf dem Privatmarkt wider. Er liegt im Allgemeinen niedriger als der Wiederbeschaffungswert, für den vergleichbare Fahrzeuge im Handel erworben werden

können.

Bei der Wertermittlung wurde im Besonderen berücksichtigt, das rechsgelenkte Fahrzeuge am deutschen Markt deutlich weniger gefragt sind als linksgelenkte !

Am Besichtigungsort waren weder Schlüssel noch FZG-Papiere vorhanden, kein Probelauf/Fahrprobe möglich, weitere , ggf. erhebliche technische Mängel sind daher derzeit nicht auszuschließen !

Technische FZG-Daten von baugleichem Fahrzeug übernommen, daher jedoch ohne jegliche Gewähr auf Richtig- oder Vollständigkeit !

Der Sachverständige
[redacted]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Typenschild



Bild 6 : FZG-Herstellerplakette



Bild 7 : Karosserieplakette



Bild 8 : Diagonale vr



Bild 9 : Diagonale hl



Bild 10 : Innenraum vorne
Rechtslenkung !



Bild 11 : Innenraum hinten I



Bild 12 : Innenraum hinten II



Bild 13 : Kofferraum



Bild 14 : Motorraum links



Bild 15 : Motorraum rechts



Bild 16 : Untenansicht hinten



Bild 17 : Untenansicht vorne, div. Ölverluste



Bild 18 : div. Rostbefall



Bild 19 : div. Rostansätze



Bild 20 : div. Ölverluste vorne



Bild 21 : div. Rostasätze, Abgasrohre korrodiert



Bild 22 : Hinterachsdifferential ölfeucht



Bild 23 : Heckstoßfänger eingedellt



Bild 24 : Seitenwandunterkante rechts unterrostet



Bild 25 : Lackschaden Fondtür/B-Säule rechts



Bild 26 : Kotflügel vl verschrammt/verkratzt



Bild 27 : Fondtürschloß rechts defekt, Tür schließt schlecht



Bild 28 : Glas Innenleuchte hr gerissen