Ingenieurbüro für KFZ Technik, Schäden und Bewertung
Dipl.-Ing. (FH) J. Geus
Robert Bosch Str.25c, 96050 Bamberg
Tel. 0951/2083-485 Fax: - 486

Frau
Thomas Unzeitig
Obergerichtsvollzieher
Pödeldorfer Str. 146

96050 Bamberg

# Bewertungsgutachten 0105/0103P

Bamberg, den 15.05.2026

## 1. Auftrag

Gemäß Auftrag durch Herrn Unzeitig wurde das im Folgenden näher beschriebene Fahrzeug bewertet. Zu bewerten ist der Marktwert zum Zeitpunkt der Besichtigung.

## 2. Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| Hersteller | : | BMW |
| Typ | : | 340i xDrive |
| FIN | : | WBA5U91080FHxxxxx |
| Erstzulassung | : | 30.07.2020 |
| Laufleistung (abgelesen) | : | 52124 km |
| Kennzeichen | : | ohne |
| HU | : | unbekannt |
| Farbe | : | Black Sapphire metallic |
| Innenausstattung | : | Leder Vernasca |
| Leistung | : | 275 KW |
| Hubraum | : | 2998 ccm |
| Reifen VA | : | 225/45 R18 95H M&S |
| Reifen HA | : | 225/45 R18 95H M&S |

| | | |
|---|---|---|
| Ausstattung | : | M Sportbremse<br>M Sportdifferential<br>Sport Automatik Getriebe<br>Variable Sportlenkung<br>Sportsitz<br>M Sportfahrwerk<br>M Lederlenkrad<br>M Aerodynamikpaket<br>M Heckspoiler<br>Hochglanz shadow Line<br>Dachhimmel anthrazit<br>Alarmanlage<br>Abgedunkelte Verglasung<br>Innen-und Aussenspiegel mit Abblendautomatik<br>Sitzverstellung elektrisch mit Memory<br>Durchladesystem<br>Lordosenstütze Fahrer / Beifahrer<br>Ablagenpaket<br>Sitzheizung Fahrer / Beifahrer<br>Blow up Heizer<br>Klimaautomatik<br>Fernlichtassistent<br>BMW Laserlicht<br>Kopfstützen im Fond klappbar<br>Parkassistenzsystem<br>Head Up Display<br>Hifi Lautsprechersystem<br>M&S auf LM Wheelworld KBA52246/-47 |

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

## 3. Bemerkung

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden ohne eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung ergab einen Hinweis auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: Zul. Bescheinigung Teil I.

## 4. Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner am 07.04.2026 auf dem Gelände des Ingenieurbüros Dipl. Ing. (FH) Joachim Geus in der Robert Bosch Straße 25c, 96050 Bamberg.

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Vom in Rede stehenden Fahrzeug wurden digitale Bilder gefertigt.

## 5. Identnummer

Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Dokumenten verglichen. Hierbei wurde eine Übereinstimmung festgestellt.

## 6. Mängelliste

| | |
|---|---|
| Karosserie | Fahrzeug außen verschmutzt |
| Innenraum | |
| Technik | Bremsscheiben stark korrodiert<br>Reifen Standschäden<br>Batterie defekt |
| | Kundendienst ohne Nachweis<br>HU/AU fällig<br>Rad Reifen Kombination ohne Nachweis<br>Winterbereifung<br>Sommerräder fehlen |

## 7. Ergebnis

Die auf den 15.05.2026 bezogene Gebrauchtfahrzeugschätzung des in Rede stehenden Fahrzeugs hat unter Berücksichtigung der örtlichen Marktlage und aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt:

| | |
|---|---|
| Einkaufwert (Restwert) incl. MwSt. 19% | 21.848,74 € |
| MwSt. auf Einkaufswert | 4.151,26 € |
| Einkaufswert (Restwert) ohne MwSt. 19% | 26.000,00 € |

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


---


Dipl.-Ing. (FH) J. Geus


Anlage: Lichtbilder

Lichtbildanlage 0105/0103P

























Total 52124 km
Werte ab
Individual
956.0 km