Sachverständiger: **Hauke Heffels**
Gutachten Nr.: GGA2022-136
Aktenzeichen: [redacted]
Sache: [redacted]

Uhr 3:



Herrenarmbanduhr Rolex Referenz 16713 mit grünen Samt Transportbeutel (nicht abgebildet).

Bei der vorliegenden Uhr handelt es sich um ein Originalerzeugnis der Marke Montres ROLEX SA Genf. Gehäuse und Armband Stahl Gold. Referenz 16713 GMT Master II, Gehäusenummer S618439 mit Jubilee Stahl / Goldband. Die Zifferblattfarbe braun in Kombination mit der beige / braunen Indexlynette wird Branchen intern als „Tiger Eye"

bezeichnet. Die Uhr hat ein Saphirglas und ist mit einem Automatic Uhrwerk der Baureihe Caliber 3185 ausgestattet. Herstellungsdatum um da Jahr 1989.



Das Uhrwerk befindet sich in einem funktionsfähigen Zustand muss aber einer Revision unterzogen werden. Die ermittelten Gangwerte sind nicht mehr als optimal zu bezeichnen. Die vorliegenden Uhr hat vermutlich eine längere Zeit keine Wartung erhalten.

Die Uhr insgesamt befindet sich in einem dem Alter der Uhr entsprechenden normalen Erhaltungszustand. Die Zahlenscheibe der Lynette weist einige Kratzer auf und das Gehäuse wurde erkennbar in der Vergangenheit aufgearbeitet / poliert.

Derartige Uhren erzielen als Fullset, damit bezeichnet man eine Uhr die mit Originaletui / Umverpackung Garantiekarte und

Bedienungsanleitung ausgestattet angeboten werden, aktuell Werte von 12.000 Euro.

Bei der hier vorliegenden Uhr müssen Abzüge wegen der fehlenden Dose / Papiere und der notwendigen Reparatur gemacht werden, so dass ein aktueller Verkaufspreis der Uhr bei 10.000,00 Euro zu beziffern ist.

<u>Uhr 4:</u>





Herrenarmbanduhr Stahl Rolex mit grüner Samt Reiseetui und einem Ersatzglied und Verkaufssiegel.

Bei der vorliegenden Herrenarmbanduhr Rolex handelt es sich um ein Original Erzeugnis der Marke Montres ROLEX SA Genf Referenz 16710 GMT II, Gehäusenummer W790218 mit schwarz roter Lynette.