45

DEKRA

DEKRA-Nr: 0219 / 010792 / 2024 / B073777000114 vom 16.12.2024

DEKRA Automobil GmbH
Dillfeld 9, 35576 Wetzlar

Staatsanwaltschaft Stralsund
Postfach 2554
18412 Stralsund

Eingegangen:
27. Dez. 2024
Staatsanwaltschaft Stralsund (T)

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Wetzlar
Dillfeld 9
35576 Wetzlar
Telefon 06441 / 309730
Fax 06441 / 3097311
E-Mail wetzlar.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Timo Bördner
Tel. direkt 06441 30973-24

Vielen Dank für Ihren Auftrag

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 602 2/19

DEKRA

DEKRA Nr.: 219/010792/703655 /4321733584/B073777000114

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Gießen
An der Hessenhalle 9
35398 Gießen
Tel.: 0641/96296-0
Fax: 0641/96296-11

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Wetzlar
Dillfeld 9
35576 Wetzlar
Tel.: 06441/309730
Fax: 06441/3097311

DEKRA Automobil GmbH, Dillfeld 9 35576 Wetzlar

z.Hd. Fr. Gebauer
Staatsanwaltschaft Stralsund
Postfach 25 54
18412 Stralsund

Rechnung

Rechnung Nr.: 6202980919 Rechnungsdatum: 17.12.2024 Berichts-Nr.: B073777000114
Auftrag Nr.: 4321733584 Leistungsdatum/-ort: 16.12.2024 / D-35510 Butzbach
Kunden Nr.: 304335568
Auftragserteilung erfolgte schriftlich durch Frau Gebauer am 12.12.2024
Kennzeichen: ZSZ 9PW2 Fz-Ident-Nr: WSM00000003348405

Bezeichnung	Anzahl/Std:Min	Einzelpreis	Gesamtpreis
Bewertung Anhänger / Sattelanhänger >24t	1	283,80 EUR	283,80 EUR
Auslagenpauschale	1	24,50 EUR	24,50 EUR
Kilometer	37	0,70 EUR	25,90 EUR
Foto Digital	14	1,80 EUR	25,20 EUR
Auswärtszuschlag	1	40,40 EUR	40,40 EUR
Nettobetrag			399,80 EUR
Mehrwertsteuer 19,00 % von 399,80 EUR			75,96 EUR
Gesamtbetrag			**475,76 EUR**

Der Gesamt-/Restbetrag ist sofort fällig und ohne Abzug zahlbar.
Bitte geben Sie bei Zahlung unsere **Rechnungs-Nr.: 6202980919** an.

sachlich und rechnerisch richtig
08. Jan. 2025
Mittag
Justizhauptsekretärin

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 603 3/19

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuer-Nr. 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST600
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

[FK: ZA_FAKT_GA_BEW]

DEKRA

DEKRA Nr.: 219/010792/703655 /4321733584/B073777000114

ANLAGE

BESICHTIGUNGEN

Am: 12.12.2024	Besichtigung in	: 35510 Butzbach,	Otto-Hahn-Str. 18
	Fahrstrecke	: 37 KM	
Fahrstrecke gesamt		: 37 KM	

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 604 4/19

48

DEKRA

DEKRA-Nr: 0219 / 010792 / 2024 / B073777000114 vom 16.12.2024

DEKRA Automobil GmbH
Dillfeld 9, 35576 Wetzlar

Staatsanwaltschaft Stralsund
Postfach 2554
18412 Stralsund

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Wetzlar
Dillfeld 9
35576 Wetzlar
Telefon 06441 / 309730
Fax 06441 / 3097311
E-Mail wetzlar.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Timo Bördner
Tel. direkt 06441 30973-24

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **ZSZ 9PW2**

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Stralsund, Postfach 2554, 18412 Stralsund
Ihr Auftrag vom	12.12.2024, schriftlich durch Frau Gebauer
Besichtigung	12.12.2024 um 14:00 Uhr Kran Burgard GmbH, Otto-Hahn-Str. 18, 35510 Butzbach

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 12.12.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	**15.100,00 EUR**	**17.969,00 EUR**

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 605 5/19

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.12.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Frau Gebauer. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 12.12.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 12.12.2024 um 14:00 Uhr durch Herrn Timo Bördner bei Kran Burgard GmbH, Otto-Hahn-Str. 18, 35510 Butzbach, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	ZSZ 9PW2
Tag der Erstzulassung	28.04.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen	

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sattelanhänger
Hersteller	Schmitz Cargobull
Typ / Verkaufsbezeichnung	SCB / SCB*S3T
Aufbauart	Plane und Spriegel
HSN / TSN	1581 / AAE
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WSM00000003348405
Leergewicht	4400 kg
zul. Gesamtmasse	36000 kg
Maße über alles L / B / H	13790 / 2330 / 4000 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	3 / -
Türen	2

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 606 6/19

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	435 / 50 R 19.5 160 J	Continental / Hybrid HT3 ContiRe	W /O	7 mm
	rechts	435 / 50 R 19.5 160 J	Continental / Hybrid HT3 ContiRe	W /O	7 mm
2	links	435 / 50 R 19.5 160 J	Continental / Hybrid HT3 ContiRe	W /O	9 mm
	rechts	435 / 50 R 19.5 160 J	Continental / Hybrid HT3 ContiRe	W /O	9 mm
3	links	435 / 50 R 19.5 160 J	Sava / Cargo 5	W /O	6 mm
	rechts	435 / 50 R 19.5 160 J	Goodyear / Kmax T G2	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL, 2 Kennzeichentafeln hinten ECE-R70, Längsträgerhöhe vorn 90mm, hinten 350+28mm, "MODULUS" gebolztes Chassis, ohne E-Radhalter, Achsabstand 1310/1310 mm, Aussenrahmen mit Planeneinhakkante und 3 Paar Rungenkeilen, Zurrlochung im Aussenrahmen, seitlicher Anfahrschutz, Unterfahrschutz, Achslift für 1. und 3. Achse incl. Anfahrhilfe MEGA, MEGA VARIOS, ROTOS SCB Laufwerksystem für 19,5", Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm, Achse SCB 9t, SCB-Luftfeder Typ: MRH KX 30ME, Stahl Luftbehälter, EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm, Doppelmembran-Federspeicherzylinder, Hub- und Senkvorrichtung mit Auto-Reset Funktion, Stützwinde "Jost", LED-Beleuchtung, Fernverkehr Bereifung, Stahl Räder ET120, Antispray Schmutzfänger, Gummi Heckschürze, Zurrösen 7 Paar 2to. mach EN 12640 und 11 Paar 5to. Zugkraft, 2 Werkzeugkästen, Palettenanschlag am Aussenrahmen, Stahlrammschutz heckseitig, Aufstiegsleiter hinten ausziehbar, Pritschenaufbau 3x geteilt, Stirnwand mit Stahl Eckstützen, Stahlrammschutz innen 350mm, Stirnwandverstärkung aus verz. Stahlblech, 350mm hoch, 3 Paar Mittelrungen m. Lattentaschen, 2 Stahl-Eckstützen hinten, ALU-Doppelflügeltüren in Aufbauhöhe, 28mm Plattenboden, max. 8000 kg Staplerlast, Schmitz Cargobull Boden, SCB-Schiebeverdeck VARIOS 180mm, Aufbau höhenverstellbar 7x50mm/4x50mm, Schiebeverdeck auch nach hinten verschiebbar, Hubdach mit manuellem Rungenlifter, VARIOS Schiebeplane 880g/m2, m. TYRIDE Verschlüssen, Planenspannratschen, Dachplane "SCHMITZ SAFETY ROOF".

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
- Seitenplane hinten und mitte rechts eingerissen, instandsetzen
- Leuchtenträger hinten rechts geknickt, erneuern
- Zurrschienen verbogen, instandsetzen
- keine Fahrzeugpapiere vorhanden, erneuern

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 607 7/19

Zustand akzeptabel

Heckportaltüren mehrfach eingedellt, instandsetzen; Verschleissspuren Stirnwand, instandsetzen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Timo Bördner
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 608 8/19

DEKRA-Nr: 0219 / 010792 / 2024 / B073777000114 vom 16.12.2024

Bild 1 : Diagonale vorne

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 609 9/19

Bild 2 : Diagnale hinten

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 610 10/19

Bild 3 : Innenraum

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 2311324 29 611 11/19



Bild 4 : Fz.-Daten

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 612 12/19

Bild 5 : Stirnwand innen

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 613 13/19

Bild 6 : Diagonale vorne

Bild 7 : Diagonale hinten

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 614 14/19



Bild 8 : Frontansicht

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 615 15/19

Bild 9 : Heckansicht

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 616 16/19



Bild 10 : Hecktüren eingedellt



Bild 11 : Leuchtenträger hinten abgeknickt

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 617 17/19



Bild 12 : Plane hinten rechts gerissen



Bild 13 : Plane eingeschnitten

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 618 18/19

Bild 14 : Zurrschiene Aussenrahmen verbogen

0000 p02s/ EPPNIC0169540535_30_1_C8 // 231132 * 29 619 19/19