

Foto 21



Fahrzeuginnenraum

Foto 22



Dachhimmel vorne/Betätigung Schiebedach





Foto 23



Sicherheitsgurt Automatik vorne links defekt

Foto 24



zusätzlich Aluminiumfelgen auf Rücksitzbank






Foto 25



zusätzlich Aluminiumfelgen im Kofferraum

