



## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 07.05.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.05.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.05.2024 um 13:30 Uhr durch Herrn Roland Roick bei Polizeipräsidium Stuttgart, Pragstr. 136, 70376 Stuttgart, im Beisein von Herren Baumann und Zimmermann.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	22.04.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	30.09.2022

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2024
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi Sport
Typ / Verkaufsbezeichnung	F3 / RS Q3 2.5 TFSI Sportback quattro S tronic
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1860 / AAZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WUAZZZF3XM1905450
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Daytonagrau perleffekt (Z7S)
Polster	Leder
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	294 kW / 2480 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	33.198

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 35 R 21 98 Y	Continental / Sport Contact AO1	S / O	4 mm
rechts	255 / 35 R 21 98 Y	Continental / Sport Contact AO1	S / O	4 mm
2 links	255 / 35 R 21 98 Y	Continental / Sport Contact AO1	S / O	4 mm
rechts	255 / 35 R 21 98 Y	Continental / Sport Contact AO1	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Abgasanlage 2-flutig, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentfläche in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz, Allradantrieb "quattro", Aluminiumoptik im Interieur, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf & Service, Audi drive select, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Berganfahrassistent, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff schwarz, Dekoreinlagen Aluminium Race anthrazit, Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: RS-Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten vorn und hinten aus Velours in Schwarz, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler in Wagenfarbe, Interieurelemente in Alcantara schwarz, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht, Ladekantenschutz in Edelstahl, Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design, unten abgeflacht mit Multifunktion plus, Licht-/Regensensor, Ottopartikelfilter, Paket: Ambiente Lichtpaket, Paket: Optikpaket schwarz, Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl, Progressivlenkung, RS-Einstiegsleisten, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: Audi sound system, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne und Cupholder, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Alcantara/Kunstleder mono.pur 550-Kombination, Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Sitze: Sportsitze vorn, Spurverlassenswarnung und Spurwechselwarnung, Start-Stop-System mit Rekuperation, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

Airbag: Seitenairbags hinten, Audi Ringe und Schriftzüge in Schwarz glänzend, Audi connect Navigation & Infotainment plus, Audi connect Remote & Control, Audi virtual cockpit plus, innovatives, volldigitales 12,3" Kombiinstrument, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, Bremssättel rot glänzend lackiert, Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk mit Audi drive select, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Halteassistent, Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos, Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz, Komfortklimaautomatik 3-Zonen, Komfortmittelarmlehne, vorn, Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage, LED-Scheinwerfer Matrix Abgedunkelt mit dynamischem Blinklicht, Lackierung: Perleffekt, Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design, mit Multifunktion plus, MMI Navigation plus mit MMI touch, Paket Ablage- und Gepäckraumpaket, Paket Assistenz, Panorama-Glasdach, RS-Sportabgasanlage, Rad: Aluminium Gussräder (4 Stück) im 5-V-Speichen-Polygon Design, schwarz, Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang, Rückfahrkamera, Sitze: RS-Sportsitze vorn in Leder Feinnappa mit Wabensteppung, Sitzheizung vorn, Telefon: Audi smartphone interface, Verglasung: Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 24.11.2022 bei Kilometerstand 32.326. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km oder 0 Tage.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Batterie entladen, laden und, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Stoßfängerverkleidung vorne rechts eingedrückt, erneuern (Bild 11, 12, 13); Stoßfängerverkleidung hinten, Blende verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19); HU fällig, erneuern; Elektrik Fehlerspeicher, auslesen Fehler laut Protokoll s. Anhang, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen; Felge hinten rechts, zerkratzt, smart repair; Felge hinten links, zerkratzt, smart repair; Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair;

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Roland Roick

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument  
Elektrik Fehlerspeicher, auslesen Fehler laut Protokoll s. Anhang, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich



Bild 5 : Diagonale vorne



Bild 6 : Diagonale hinten



Bild 7 : Fahrgestellnummer



Bild 8 : Elektrik Fehlerspeicher, auslesen Fehler laut Protokoll s. Anhang, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich  
Batterie entladen. laden und prüfen



Bild 9 : Elektrik Fehlerspeicher, auslesen Fehler laut Protokoll s. Anhang, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich  
Batterie entladen. laden und prüfen



Bild 10 : Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen




Bild 11 : Stoßfängerverkleidung vorne rechts eingedrückt




Bild 12 : Stoßfängerverkleidung vorne rechts eingedrückt



Bild 13 : Stoßfängerverkleidung vorne rechts eingedrückt



Bild 14 : Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair



Bild 15 : Felge hinten rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Felge hinten rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Felge hinten links, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Stoßfängerverkleidung hinten, Blende verkratzt



Bild 19 : Stoßfängerverkleidung hinten, Blende verkratzt