

Bezirksgericht Haag
GV Astrid Jungbauer
Höllriglstraße 7
3350 Haag

18.04.2024

Schätzwertermittlung

**6 Stk. LED-Großanzeiger
(ca. 370 x 230 x 40 cm)**

205 E 2350 / 23f



besichtigt am 09.04.2024
3352 St. Peter/Au, 



Exekutionsabteilung BG-Haag, Aktenzeichen 205 E 2350 / 23f

Auftraggeber: GV Astrid Jungbauer
BG-Haag

Gutachten-Nummer: SV1140424

Befundaufnahme

Die Besichtigung und Befundaufnahme erfolgte am 09.04.2024 in 3352 St. Peter/Au,
[REDACTED]

Anwesende Personen

Astrid Jungbauer (GV),

Gegenstände der Schätzwertermittlung

6 Stück LED-Großanzeiger, Baustelleninformationssystem (ca. 370 x 230 x 40 cm) samt Schaltschränken und Befestigungskonsolen aus dem Jahr 2003. Sehr lange Lagerzeit, keine Funktionsprobe möglich. Anlage ist veraltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.

Ziel der Schätzung

Feststellung des Schätzwerts zum Zeitpunkt der Befundaufnahme am 09.04.2024.

Grundlage der Schätzwertermittlung

Besichtigung der Fahrnisse am 09.04.2024 in St. Peter/Au., Nutzungsdauerkatalog des SV LV Steiermark u. Kärnten (3. Auflage 2006), Recherche im Internet und eigene Erfahrungswerte.

Bewertungsverfahren

Mit Schätzwert ist jener Wert des Wirtschaftsguts gemeint, der sich bei einem Zwangsverkauf ergibt. Unter Berücksichtigung fehlender Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Die Bestandsaufnahme erfolgte vor Ort ohne technische Hilfsmittel, nach dem äußeren Anschein. Die Daten wurden aus den übergebenen Unterlagen entnommen.

Seitens des Sachverständigen wird keine Gewähr für verdeckte Mängel oder Unbenutzbarkeit und Vollständigkeit übernommen.

Pos.	Stk.	Objekt Bezeichnung, Beschreibung	Schätzwert
1	6	<p>LED-Großanzeiger, Baustelleninformationssystem (ca. 370 x 230 x 40 cm) samt Schaltschränken und Befestigungskonsolen. Baujahr / Inbetriebnahme: ca. 2003 (laut Aufkleber)</p> <p>Sehr lange Lagerzeit, vor Ort keine Funktionsprobe möglich.</p> <p>Anlage ist veraltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.</p> <p>Ein neuerlicher Aufbau, Inbetriebnahme und zweckgewidmete Verwendung scheinen nicht mehr möglich.</p> <p>Die vorhandenen Komponenten können vorwiegend nur als Ersatzteile verwendet werden.</p> <p>Eine eingehende technische Besichtigung war aufgrund des hohen Aufwands nicht möglich.</p> <p>Die Anzeigetafeln waren dicht aneinander gepackt und nur mit einem Spanngurt gesichert, für etwaige Manipulation hätte ein Kran mit entsprechendem Hebezeug und Hilfskräften vorhanden sein müssen.</p> <p>Eine Öffnung der Serviceklappen war daher nur bedingt möglich. Bei Recherchen am Markt wurden keine ähnlichen Tafeln mit diesem Alter gefunden.</p>	€ 4.800,00

Zusammenfassung der Schätzwerte per 09.04.2024 Pos. 1:

Schätzwerte gesamt

€ 4.800,00

-viertausendachthundert-

Sierning, 18.04.2024

Der Sachverständige eh

Fotodokumentation Pos. 1




Fotodokumentation Pos. 1 ff



Fotodokumentation Pos. 1 ff




Fotodokumentation Pos. 1 ff



Fotodokumentation Pos. 1 ff





Fotodokumentation Pos. 1 ff



Fotodokumentation Pos. 1 ff



Fotodokumentation Pos. 1 ff



Fotodokumentation Pos. 1 ff

