


Prof. Oliver Belik, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, Schlorstr.27,
80634 München Tel: 0179-2950423

Fr.Claudia Lotz
Obergerichtsvollzieherin
Gmelchstr.31
83278 Traunstein

Gutachten Nr.: 250915/1

München den 15.09.2025



Hersteller	Cartier	Modell	Santos	Modellnummer, Ref.	4072	Werk Nr.		Werk	Cal. 1847 MC	Band Nummer	-----	Gehäuse-Nummer	4072 2261234CX	Referenz-Nummer	4072	Baujahr	Verkaufs Datum 20.07.2022	Gehäuse- und Bandmaterial	Stahl / Stahl, Ersatzband Leder mit Stahlschließe, Ersatzglieder Stahl	Zubehör (z. B. Box u.ä.)	mit Umverpackung und Papiere, full set, Bandwerkzeug,	Zustand	- Gehäuse und Band mit leichten Alterungs- und Gebrauchsspuren - Originalware, alle Funktionen geprüft und sind abrufbar, Prüfung auf Wasserdichtheit mit leak Control,	Elma Leak Control 1	WD Prüfung 1 Bar / Ok	Elma Leak Control 2	WD Prüfung 3 Bar/ Ok
------------	---------	--------	--------	--------------------	------	----------	--	------	--------------	-------------	-------	----------------	----------------	-----------------	------	---------	---------------------------	---------------------------	--	--------------------------	---	---------	--	---------------------	-----------------------	---------------------	----------------------



An der Uhr wurde eine Gangprüfung im Vollaufzug in verschiedenen Lagen durchgeführt:

Schwingungszahl	28.800 (Halbschwingungen pro Std.)
Amplitude bei Vollaufzug	303°
Abfall bei Vollaufzug	0,3 ms
Zifferblatt oben	↓ - 17,0 Sekunden/Tag
Zifferblatt unten	↑ - 15,0 Sekunden/Tag
Krone oben	↓ - 17,0 Sekunden/Tag
Krone rechts	→ - 17,0 Sekunden/Tag
Krone unten	↑ - 15,0 Sekunden/Tag
Krone links	→ - 16,0 Sekunden/Tag

Schätzwert	4.700,00 €
------------	------------



Oliver Belik
15.09.2025