

Engel & Harder Kfz-Sachverständige Grasweg 2-4 24118 Kiel

Gerichtsvollzieher
Marco Bätjer
Dorfstr. 19
24361 Klein Wittensee

Fahrzeugbewertung

06.04.2023

04230626PK

Betreff : Volkswagen T5 Transporter

Auftrag vom / durch : 29.03.2023 / Hr. Bätjer

Besichtigungsdatum / Ort : 05.04.2023 / Büdelsdorf

Marktwert: 480,00 €

Fahrzeugbeschreibung, siehe Folgeseiten.



Der Sachverständige
Paul Kuhnert

Nationale

Kennzeichen	
Fahrzeugart Aufbau	Transporter Kombi 4-türig
Hersteller Typ Modell Farbe / Lackart Fahrzeug-Ident-Nummer	Volkswagen 7HZ T5 Transporter grauweiß / uni WV1ZZZ7HZ6H069763
Baujahr	12.2005
Motorart Leistung Hubraum Schadstoffklasse	Diesel 96 kW 2459 ccm Euro 3
Zul. Gesamtgewicht Nutzlast Radstand	2.800 kg 925 kg 3000 mm
Bereifung	v.l. 215/65 R 16 109T 2,0 mm / Maxxis v.r. 215/65 R 16 109T 2,0 mm / Maxxis h.r. 215/65 R 16 109T 2,0 mm / Maxxis h.l. 215/65 R 16 109T 2,0 mm / Maxxis
Fahrzeugzustand	mangelhaft
Ausstattung:	Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Bremsscheiben hinten (294 mm x 22 mm), Bremsscheiben vorn 16" (308 mm x 29,5 mm), Getriebe 6-Gang, Heckscheibe heizbar, Karosserie/Aufbau: Kasten, Karosserievariante: Normaldach, Laderaum vorn ohne Fenster, Leuchtweitenregelung, Nichtraucher-Paket, Radstand 3000 mm, Reifen 215/65 R16C 106/104 T, Scheinwerfer H4, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6,5x16, Wegfahrsperre (elektronisch), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 72 Ah, Elektrik-Paket 1, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Generator 150 A,

Nationale

Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckflügeltüren mit Verglasung, Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren, Klimaanlage, Longlife-Service, Motor 2,5 Ltr. - 96 kW TDI KAT (AXD), Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, Motor 2,5 Ltr. - 96 kW TDI

Nicht reparierte Vorschäden: Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite mit Deformation des Kotflügels, beider Türen und der Seitenwand hinten rechts. Die Dachhaut ist komplett mehrfach eingedellt.

Alterungsschaden: Bremsscheiben und Klötze der Vorder und Hinterachse sind stark verrostet.

Bemerkungen: Das Fahrzeug wurde ohne eine Hebevorrichtung untersucht. Eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden. Insofern können Mängel am Fahrzeug, die nur unter Zuhilfenahme einer Hebebühne oder auf einer Probefahrt feststellbar sind, vorliegen und weitere Diagnosen und Kostenausweitungen nach sich ziehen. Der Fahrzeugschlüssel war nicht verfügbar. Der Kilometerstand konnte nicht geprüft werden.

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches	
Haupttyp:	T5 Transporter Kasten-Kombi (7H)(04.2003->)	Kennzeichen:	
Untertyp:	Kasten	Fahrzeugfarbe:	Grauweiß R9002
VIN:	WV1ZZZ7HZ6H069763	Farbcode:	T7
DAT Europa-Code®:	02 905 027 001 0035	Lacknummer:	R902
KBA-Schlüssel:	0603/AIQ		
Motor:	Motor 2,5 Ltr. - 96 kW TDI		
Karosserie:	Karosserie/Aufbau: Kasten		
Getriebe:	Getriebe 6-Gang		
Bauzeit:	4321		

Serienausstattung

26801 Airbag Fahrerseite	10102 Laderaum vorn ohne Fenster
40106 Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS	18205 Leuchtweitenregelung
70303 Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	01414 Nichtraucher-Paket
70405 Antriebsart: Frontantrieb	47700 Radstand 3000 mm
15804 Außenspiegel asphärisch, links	67202 Reifen 215/65 R16C 106/104 T
15702 Außenspiegel konvex, rechts	18000 Scheinwerfer H4
27709 Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	36300 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt
40640 Bremsscheiben hinten (294 mm x 22 mm)	36207 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
40608 Bremsscheiben vorn 16" (308 mm x 29,5 mm)	69800 Servolenkung
75205 Getriebe 6-Gang	30500 Sitzbezug / Polsterung: Stoff
22800 Heckscheibe heizbar	44103 Stahlfelgen 6,5x16
08400 Karosserie/Aufbau: Kasten	38106 Wegfahrsperre (elektronisch)
10704 Karosserievariante: Normaldach	

Sonderausstattung

15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	00504 Longlife-Service
72600 Batterie 72 Ah	91000 Motor 2,5 Ltr. - 96 kW TDI KAT (AXD)
01303 Elektrik-Paket 1	68708 Reserverad in Fahrbereifung
35000 Fensterheber elektrisch	77602 Rußpartikelfilter
22705 Frontscheibe mit Scheibenantenne	33207 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
74305 Generator 150 A	32704 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	22300 Wärmeschutzverglasung
36002 Heckflügeltüren mit Verglasung	35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung
35492 Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren	05107 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
28900 Klimaanlage	

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Ersatzteile

(Preisdatum : 01.04.2023)

Teile-Aufschlag: 10,00%

RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	44910	7H0845101H	WINDSCHUTZSCHEIBE	1	404,80	404,80
E		D 004660M3	2-KOMPONENTENKLEBER	1	63,80	63,80
E		357853999B	SCHNEIDFADEN	1	20,46	20,46
E			REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		D 00950025	APPLIKATOR	1	4,46	4,46
		D 181220A1	PRIMER	1	18,65	18,65
E		D 00940104	REINIGUNGSMITTEL	0,25	41,09	10,27
E		443845631A	DISTANZSTUECK	2	1,82	3,64



04230626PK

RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E		1T0010342P	HINWEISSCHILD	1	3,36	3,36

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Arbeitsart	Stufe	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
E	44910	64 10 55 00	WINDSCHUTZSCHEIBE ERS.	M	2	2,50	1,25	3,13

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	Gesamtpreis
	529,44
Gesamtsumme	529,44

Summenblock Arbeitslohn

Mechanik 2	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
	2,50	1,25	3,13
Summe aller Arbeitslöhne	2,50		3,13

Gesamtsummen

Summe Ersatzteile	Gesamtpreis
Summe Arbeitslöhne	529,44
	3,13
Reparaturkosten netto	532,57
Mehrwertsteuer (19,00%)	101,19
Reparaturkosten brutto	633,76

Alle Beträge in EUR

Reparaturkostenausweitung

RC	DVN	Benennung
E	44945	REPARATURSATZ

Vergleich mit Berücksichtigung aller Ausweitungspositionen und Aufschläge:

	ohne Ausweitung	mit Ausweitung
Summe Ersatzteile	529,44	544,41
Arbeitslohn	3,13	3,13
Reparaturkosten netto	532,57	547,54

Legende

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

+ =neue Position aus Reparaturlogik

* =manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010




Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015

