

Herrn
Obergerichtsvollzieher
Frank Engler
Friedrich-König-Straße 3-5

68167 Mannheim

Mannheim, den 25.07.2023

Gutachten

HP2023P-B-297

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft : **Fahrzeugbewertung**

Amtliches Kennzeichen :
Auftrag vom : 30.06.2023
Besichtigungsdatum : 05.07.2023
Anwesend : Fuhrparkbeauftragte


Zusammenfassung des Gutachtens

Restwert mit MwSt. EUR 1.000,00

Auftragsnummer HP2023P-B-297

Datum: 25.07.2023

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	:	
Fahrzeugart	:	PKW
Aufbauart	:	Limousine, 4-türig
Fabrikat	:	AUDI
Typ / Untertyp	:	A8 / A8 4.2 quattro Langversion
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	WAUZZZ4E64N014319
Hubraum / Leistung	:	4172 ccm / 246 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Otto OBD / 8-Zylinder / V-Motor
Abgascode	:	Euro 4
Plätze	:	5
Reifendimension	:	235/35 R 19 91W XL M+S
Reifenart	:	Winter-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	:	
Anzahl der Achsen	:	2
Erstzulassung	:	11.12.2003
Letzte Zulassung	:	14.04.2022
Nächste HU	:	11.2022
Laufleistung abgelesen	:	420290 km
Farbe	:	Ebony-schwarz Perleffekt (Z9W)
Lackart	:	Uni (2 Schicht)
Lackzustand	:	ungepflegt
Allgemeinzustand	:	mäßig
Karosseriezustand	:	mäßig
Zustand des Fahrwerkes	:	mäßig
Besichtigungszustand	:	unzerlegt, transportfähig
Sonderausstattung	:	Acoustic Parking System APS, vorne und hinten; adaptive cruise control; advanced key; Aluminium-Optik (Erweitert) im Innenraum; Außenspiegel elektrisch anklappbar und automatisch abblendend mit Memory; Durchladeeinrichtung mit Skisack; Gepäckraumklappe, automatisch betätigt; Komfortklimaautomatik Vier-Zonen; Lackierung: Perleffekt; Make-up-Spiegel im Fond; Navigationssystem mit DVD; zweifarbig; Rad: Reserverad in Fahrbereifung; Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA); Sitze, Lendenwirbelstütze elektrisch einstellbar für die Vorder- und äußere Fondsitze; Sonnenschutzrollo; Telefonzubehör: Bedientaster für Freisprech-Autotelefon Dualband/GSM, schnurlos; TV-Empfang; Wählhebelknopf in Holz; Xenon plus inkl. adaptive light. Leichtmetallräder MAM 19", KBA 51503.

Auftragsnummer HP2023P-B-297

Datum: 25.07.2023

Vorschäden : Gebrauchsspuren.
Lackschichtdickenmesswerte deuten auf
Instandsetzungen/Reparaturlackierungen der rechten
Seitenwand unter erheblichem Spachtelauftrag sowie des
Heckdeckels.

Altschäden : Gebrauchsspuren. Lack stumpf.

Bemerkungen : Zulassungsbescheinigung Teil II liegt vor. Wartungsheft
liegt nicht vor. Fahrzeug verwahrt seit Juni 2022.
Fahrzeugniveau abgesenkt, Schäden am
Luftfederfahrwerk nicht auszuschließen, gegebenenfalls
Krantransport erforderlich.
Risiko: Probelauf und Probefahrt nicht möglich.

Auftragsnummer HP2023P-B-297

Datum: 25.07.2023

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 30.06.2023 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung des Fahrzeugwertes besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung nicht vor.
Die technischen Daten wurden soweit wie möglich am Fahrzeug erhoben.

Darstellung der Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des ungereinigten Fahrzeuges erfolgte auf dem Gelände des Kraftwagenparks des Polizeipräsidiums Mannheim im Beisein der Fuhrparkbeauftragten.
Das Fahrzeug war nicht gereinigt.
Eine Besichtigung auf einer Hebebühne wurde nicht durchgeführt.

Feststellbare Schäden und Mängel

- Heckklappe Reparaturlack von mangelhafter Qualität
- Stoßfänger hinten verschürft
- Wischerblätter verschlissen
- Batterie defekt
- Hauptscheinwerfer links Streuscheibe matt
- Motorhaube Delle
- Frontbereich Splitschäden
- Türkanten Lackabplatzungen
- Bereifung Standschäden
- Brems Scheiben korrodiert
- Heckspoiler fehlt, Restspuren Klebedichtmasse
- Stoßleiste Tür vorn links beschädigt
- Zug Motorhaubenentriegelung gerissen, Betätigung freigelegt
- Zündung lässt sich nicht einschalten
- Hauptuntersuchung fällig
- Wartungsdienst fällig
- Fahrzeugniveau abgesenkt, Schäden am Luftfederfahrwerk nicht auszuschließen.
- Lackschichtdickenmesswerte deuten auf Instandsetzungen/Reparaturlackierungen der rechten Seitenwand unter erheblichem Spachtelauftrag.

Risiko: Probelauf und Probefahrt nicht möglich.

Auftragsnummer HP2023P-B-297

Datum: 25.07.2023

Marktwert

Es wurde unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Bereifung, der Hauptuntersuchung nach Par.29 StVZO, den bekannten Teilen der Wartungshistorie, den erkennbaren Schäden und der derzeitigen örtlichen Marktlage sowie der besonderen Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge der nachfolgende angegebene Marktwert ermittelt.

1.000,- €

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Mannheim, den 25.07.2023

Der Sachverständige

Dipl.-Ing. (FH) Daniel Plag

Auftragsnummer HP2023P-B-297

Datum: 25.07.2023

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Auftragsnummer HP2023P-B-297

Datum: 25.07.2023



Bild 3



Bild 4

Auftragsnummer HP2023P-B-297

Datum: 25.07.2023




Bild 5 Übersicht Fahrgastraum vorn.




Bild 6 Übersicht Motorraum.

Auftragsnummer HP2023P-B-297

Datum: 25.07.2023




Bild 7 Abgelesene Laufleistung.




Bild 8 Typschild/Identifikation.