

Wertermittlung

Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV/5-türig
Fabrikat:	Nissan
Typ / Untertyp:	Qashqai Acenta
Farbe / Lackart:	Grau-Metallic / 2-Schicht
Fzg.Ident.-Nummer:	xxxxxxxxxxxx09635
Erstzulassung:	01.01.2007 (geschätzt)
Leistung in kW:	84
Hubraum in ccm:	1598
Anzahl der Türen:	5
Laufleistung in km geschätzt:	250.000
Vorsteuer:	nicht abzugsberechtigt
Fahrzeug-Standort:	D 28757
Ausstattung:	siehe unten
Anmerkungen:	siehe unten

Ausstattung:

Serienausstattung:

Kühlergrill Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Nebelscheinwerfer, Automatische Fahrlichtschaltung, 3. Bremsleuchte, Scheibenwischer mit Regensensor, Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz, Heckscheibe

heizbar, Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad, Bordcomputer, Außentemperaturanzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System, Seitenairbag, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Mittelarmlehne vorn, Mittelarmlehne hinten, Klimaautomatik 2-Zonen, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitz vorn links höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Rücksitz geteilt/klappbar, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Sonnenblenden mit Spiegel, Wegfahrsperre (elektronisch), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Anti-Blockier-System

(ABS), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), LM-Felgen 6,5x16, Reserverad als Notrad, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Servolenkung elektronisch gesteuert, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Karosserie: 5-türig, Antriebsart: Frontantrieb, Radstand 2631 mm, Getriebe 5-Gang, Motor 1,6 Ltr. - 84 kW 16V KAT

Sonderausstattung:

Metallic-Lackierung

Anmerkungen:

Getriebeschaden können nicht ausgeschlossen werden.

Standzeitlänge unbekannt!!

-Diverse Gebrauchsschäden

-Fahrzeuginnenraum stark verschimmelt!

Bemerkungen:

Es konnte keine Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt werden. Der Motorlauf, das Getriebe sowie die Fahrzeugelektrik konnten nicht geprüft werden. Beschädigungen diesbezüglich können nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung stand keine Hebebühne zur Verfügung, daher war eine Besichtigung des Fahrzeugunterbodens nicht möglich.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt / nass, weitere Altschäden möglich.

Der Schadenbereich war nicht vollständig zerlegt, daher ist eine Schadenerweiterung möglich.



Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Schlüssel und Papiere nicht vorhanden.
 Motorlauf konnte nicht überprüft werden Motorschaden so wie Getriebeschaden können
 nicht ausgeschlossen werden.

































