


Fahrzeugbewertung



Zusammenfassung

Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)

3.000,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

20 Seiten

31 Bilder

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen					
Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter		Aufbau Limousine			
Fabrikat BMW	Typ und Ausführung Baureihe 7 (F01/F02/F04)(2008->) 730d				
Fahrzeugidentnummer WBAKM21070C331225	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 0005/ANO	EDV-Abruf-Code 011300610020001DE001	Bauzeit		
Motorart Diesel R 6 Zyl. 3,0 Ltr. - 180 kW Turbodiesel	Katalysator bzw. Schadstoffklasse Euro 5		Umwelt-Plakette		
Antriebsart / Getriebe Heckantrieb / Automatik 6-Gang		Leistung 180 kW	Hubraum 2.993 ccm		
Erste Zulassung 14.08.2009	Letzte Zulassung 28.07.2022	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.940 / 2.505	Anzahl Türen 4	Anzahl Plätze 5	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)					
1. Achse		Continental - Sommer 245/40/20		2,0 2,0 2,0 2,0	
2. Achse		Pirelli - Sommer 275/35/20		2,0 2,0 2,0 2,0	
Anz. Vorbesitzer unbekannt	nächste HU 01.2024	Tacho abgelesen 256.388 km	Tacho geschätzt km	Tacho angegeben km	
Allgemeinzustand nicht gepflegt		Farbe 475 black sapphire metallic			
Bemerkung					
Serien-Ausstattung Airbag Fahrer-/Beifahrers., Aktive Kopfstützen, ABS, Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig), Außen-/Innenspiegel mit Abblendautom., Außensp. elektr. heiz- und anklappbar, Außensp. Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Automatische Fahrlichtschaltung, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Blinkleuchten Weiß, Bordcomputer (Check-Control-System), Bremsassistent, Drehzahlmesser, Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Fensterh. elektr. v.u.h., FB für Zentralverriegelung, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getränkehalter v.u.h., Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen), HiFi-Lautsprechersystem, Innen: Edelholz Finition, Innenbeleuchtungs-Paket, Instrumententafel Leder-Optik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, 4-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verst., LM-Felgen, Mittelarm. hinten, Motor 3,0 Ltr. - 180 kW Turbodiesel, Nebelscheinwerfer, Radstand 3070 mm, Reifenpannen-Anzeige, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenw. mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Hochdruck), Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Polsterung: Stoff, Sitze vorn elektr. verst. (mit Memory), Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Wärmeschutzvergl. getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor					

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Das Fahrzeug weist folgende reparierte Vorschäden auf:

- Tür VL, Tür HL nicht fachmännisch repariert

Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

- Siehe Kalkulation

Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)

3000,00€

Nach einer gründlichen Marktwertanalyse ergibt sich ein durchschnittlicher Wert von 11.500 € für das vorliegende Fahrzeug. Bei der Besichtigung wurden erhebliche Mängel am Fahrzeug festgestellt. Die nicht fachmäßig reparierten Vorschäden sowie die nicht behobenen Vorschäden wurden in der Kalkulation dokumentiert, siehe Kalkulation und Bilder. Zusätzlich hat die Werkstatt bestätigt, dass ein Getriebeschaden vorliegt, für dessen Reparatur Kosten in Höhe von etwa 8.600 € anfallen, zuzüglich weiterer 6.300 € gemäß der Kalkulation. Angesichts dieser erheblichen Mängel und der hohen Reparaturkosten wurde der tatsächliche Wert des Fahrzeugs auf lediglich **3.000 €** festgelegt.

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte berücksichtigt den Erhaltungs- und Pflegezustand, die Laufleistung, eventuelle Alt- oder Vorschäden, die Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchungen, die Ausstattung, die Besitzverhältnisse und die örtliche Marktlage. Üblicherweise sind vergleichbare Fahrzeuge aufgrund ihres Alters nicht im seriösen Kfz-Handel erhältlich. Daher wurde der maßgebende sogenannte Privatmarkt berücksichtigt. Für derartige Fahrzeuge erfolgt in der Regel keine gesonderte Umsatzsteuerausweisung, weshalb keine Angaben zur Höhe der Mehrwertsteuer gemacht werden können.

Zur Glaubhaftmachung des Wiederbeschaffungswerts führte der Sachverständige eine Marktwertanalyse durch. Diese ergab im Detail folgende Ergebnisse:

Anbieter	Korridor von	Korridor bis	Durchschnitt
WinValue	11.000,00 €	12.000,00 €	11.500,00 €
	Vom Sachverständigen festgelegt		3000,00 €

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Schorndorf, 15.10.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Salvatore Papa'.

KFZ - Sachverständiger Salvatore Papa

Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

Fotodokumentation



Foto 5: Tachostand




Foto 6: Fahrgestellnr.

Fotodokumentation



Foto 7: Fahrgestellnr.



Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20:

Fotodokumentation



Foto 21:




Foto 22:

Fotodokumentation



Foto 23:




Foto 24:

Fotodokumentation




Foto 25:



Foto 26:

Fotodokumentation



Foto 27:



Foto 28:

Fotodokumentation



Foto 29:



Foto 30:

Fotodokumentation



Foto 31:

Marktanalyse Nr. 982.140

Suchanfrage


Aktenzeichen	202310680	Anfragedatum	13.10.2023 20:18
Fahrzeugtyp	Pkw, SUV, Kleintransporter	Laufleistung	256.388 km (Suche: 235.000 - 275.000)
Hersteller	BMW	Erstzulassung	08/2009 (Suche: 01/2009 - 12/2009)
Haupttyp	Baureihe 7 (F01/F02/F04)(2008->) 730d	Region	Bundesweit
Motor	180 kW	Land	Deutschland
Aufbau	4-türig	Angebote	Händler- und Privatangebote
Getriebe	Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)	Unfallfahrzeuge	Nicht anzeigen
Kraftstoff	Diesel		

ABS, Airbag, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), El. Fensterheber, El. Wegfahrsperrung, Elektrische Sitze, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Klimaautomatik, Leichtmetallfelgen, Lenksäule verstellbar, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer, Polsterung Leder, Radio, Regensensor, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerferreinigung, Seitenairbags, Servolenkung elektronisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempomat, Verglasung getönt, Xenonscheinwerfer, Zentralverriegelung, abblendbarer Rückspiegel

Der Durchschnittswert liegt bei
11.500,- EUR

Der WinValue Marktwert Korridor der gefundenen Fahrzeuge liegt im Bereich
von 11.000,- bis 12.000,- EUR

Preisverteilung



Statistische Auswertung

Wertangaben in EUR

Durchsuchte Börsen



Anzahl gefundener Fahrzeuge	8
Anzahl selektierter Fahrzeuge	3
Anzahl Händlerangebote	2 / 67%
Anzahl Privatangebote	1 / 33%

MwSt. ausweisbar	0 / 0%
MwSt. nicht ausweisbar	3 / 100%


Laufleistung	235.000 - 265.000 km
Ø Laufleistung	250.000 km

Erstzulassung	03/2009 - 11/2009
Ø Erstzulassung	06/2009

Preis	10.500 - 12.500
Ø Preis	11.500


Standtage	23 - 156 Tage
Ø Standtage	102 Tage

Angebote



■ Händler (67%) ■ Privat (33%)

MwSt. ausweisbar



■ Nein (100%) ■ Ja (0%)

Das nachfolgende Ergebnis ist Ihrer Auswahl entnommen und entspricht am ehesten den angegebenen Suchkriterien. Die vergebenen Sterne pro Fahrzeug zeigen die Ähnlichkeit zur durchgeführten Suchanfrage an.

Top Ergebnisse



730 d Navi Bi-Xenon Auto Leder Braun

235.000 km | 11/2009

Metallic, Leichtmetallfelgen, Zentralverriegelung, Elektr. Fensterheber, Elektr. Wegfahrsperrung, Servolenkung, ABS, ESP, Navigationssystem, Scheckheftgepflegt, Sitzheizung, Partikelfilter, HU neu, Garantie, Regensensor, Multi-CD-Wechsler, Elektr. Seitenspiegel, Bluetooth, Bordcomputer, CD-Spieler, Elektr. Sitzeinstellung, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Isofix, Lichtsensor, Nebelscheinwerfer, Traktionskontrolle, Alarmanlage, Armlehne, Lederlenkrad, Lordosenstütze, Reifendruckkontrolle, USB, Winterreifen, Scheinwerferreinigung, Innenspiegel autom. abblendend

 DE-22851 Norderstedt

11.499 €



128 Tage 

Ausgewählte Suchergebnisse



m 730 d Schiebedach Head-up-Display Soundsystem

250.000 km | 06/2009 | 🔧 01/2025

📍 DE-65933 FRANKFURT AM MAIN

12.500 €



156 Tage **P**



m 730 d Navi Bi-Xenon Auto Leder Braun

235.000 km | 11/2009

📍 DE-22851 Norderstedt

11.499 €



128 Tage **P**



m 730 d -

265.000 km | 03/2009 | 🔧 11/2024

📍 DE-65604 Elz

10.500 €



23 Tage **P**

Kalkulations-Nr.	202310680	Marke - Modell	BMW 7ER REIHE (F01/F02) (08-12)		
Erstellungsdatum	13.10.2023 15:34:53	GT Modell-Code	BM02801	Ursprung	VinQuery
Änderungsdatum	13.10.2023 16:57:50	Kennzeichen	?????		
Benutzercode	PAPA'S GUTACHTEN - SPAPA - GTESTIMATE	VIN	WBAKM21070C331225		

Kalkulations-Attribute

Status Offen

Fahrzeugdaten

Hersteller-Farbcode 475
 Kilometerstand 256.388
 Fahrzeugzustand Schlecht
 Erstzulassung 14.08.2009

Reifen

	Hersteller	Modell	Größe	Profiltiefe (mm)
Vorne rechts	Continentale	ContiContact	245/40/20	2
Vorne links	Continentale	ContiContact	245/40/20	2
Hinten rechts	Pirelli	PZero	275/35/20	2
Hinten links	Pirelli	PZero	275/35/20	1
Ersatzreifen				

Ausstattung

Manuell

ALLGEMEINES STOSSFÄNGER FARBE (LACKIERT)

VIN Query

AUDIO/MULTIMEDIA USB-ANSCHLUSS - 6FL	LEUCHTEN MIT FAHRLICHTASSISTENT - 5AC
AUTOMATISCH 6 GÄNGE - 205	INSTRUMENTE KONSOLE HYDR. ÖFFNUNG MOTORHAUBE/HECKKLAPPE - 316
DACH SOLAR - 403	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONVORBEREITUNG - 633
ADAS RÜCKBLICKKAMERA - 3AG	KLIMAAANLAGE 4-ZONEN KLIMAAUTOMATIK - 4NB
SITZE VO BEHEIZBAR - 494	EMISSIONSNORM SET CO2-REDUZIERUNG - 1CB
INSTRUMENTE TÜREN AUTOM. TÜRENTRIEGELUNG - 322	ZUBEHÖR SKIFACH - 464
ZUBEHÖR VERSION INNEN HOLZ ESCHKE - 4B5	LENKRAD UND STEUERUNGEN INN DREHKNÖPFE MIT KERAMIK - 4U1
AUSSENSPIEGEL ABBLENDB. AUSSENSPIEGEL - 430	FELGEN ALE DL 8.5JX20" - TR 10.0JX20" - 2BX
TURBO-DIESEL 2993CC 180KW (245) - N57D30A	ALLGEMEIN 730D
FEDERUNG DYNAMIC DRIVE - 229	LIMOUSINE KAROSSERIE KURZ - F01
INSTRUMENTE TÜREN ZENTRALVERRIEGELUNG - 323	ADAS EINPARKHILFE VO/HI - 508
LENKRAD UND STEUERUNGEN SPORTLENKRAD LEDER - 255	AUDIO/MULTIMEDIA NAVIGATIONSGERÄT PROFESSIONAL - 609
BLENDEN LEISTEN SCHWARZ GLÄNZEND - 760	INSTRUMENTE KONSOLE INSTRUMENTEINSATZ MIT KILOMETERZÄHLER - 548

Automatisch

INTERVALLE INSPEKTIONS-SERVICE KILOMETER DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND

Ersatzteile

	Code	Beschreibung	Anzahl	Preis(€)	Auf-/Abs.	Auf-/Abs.%	Gesamtsumme(€)
		AUFLISTUNG EINZELTEILE					
I	51717065773	MUTTER	2,00	0,71			1,42
I	07149110670	SCHRAUBE	2,00	0,74			1,48
	51127209926	Stoßfänger hi	1,00	794,58			794,58
	51127209918	Spoiler Stoßfänger hi	1,00	113,51			113,51
±	51419151209	Blende innen Tür vo li	1,00	508,40			508,40
±	36122166925	Reifen vo li - CONTINENTAL - Neu	1,00	260,50			260,50
±	36122166925	Reifen vo re - CONTINENTAL - Neu	1,00	260,50			260,50
±	36122166925	Reifen hi li - CONTINENTAL - Neu	1,00	260,50			260,50
±	36122166925	Reifen hi re - CONTINENTAL - Neu	1,00	260,50			260,50
⚠	OHNE TEILENUMMER	Fahrzeuginnenreinigung	1,00	200,00			200,00
⚠	OHNE TEILENUMMER	Fahrzeuginnenreinigung	1,00	200,00			200,00

Arbeitsaufwand

	Code	Beschreibung	Anzahl	Preis(€)	Auf-/Abs.	Auf-/Abs.%	Gesamtsumme(€)
T2	0000556	Diagnosetest	0,25 Std.	120,00			30,00
T1	6321680	Aus- und einbauen Leuchte hi li	0,58 Std.	168,00			97,44
I	5147651	Aus- und einbauen Verkleidung Kotflügel hi li					
NI	TC2	Bereitstellung des Fahrzeugs					

Kalkulations-Nr.	202310680	Marke - Modell	BMW 7ER REIHE (F01/F02) (08-12)		
Erstellungsdatum	13.10.2023 15:34:53	GT Modell-Code	BM02801	Ursprung	VinQuery
Änderungsdatum	13.10.2023 16:57:50	Kennzeichen	?????		
Benutzercode	PAPA'S GUTACHTEN - SPAPA - GTESTIMATE	VIN	WBAKM21070C331225		

Arbeitsaufwand

Code	Beschreibung	Anzahl	Preis(€)	Auf-/Abs.	Auf-/Abs. %	Gesamtsumme(€)
T1  5112592	Ersetzen Stoßfänger hi	0,67 Std.	178,44			119,55
I  5112592	Abrüsten Stoßfänger hi					
I  5112656	Aus- und einbauen Stoßfänger hi					
NI  6620603	Zuschlag für Modelle mit Einparkhilfe					
NI  TC2	Bereitstellung des Fahrzeugs					
- T1  5171541	Aus- und einbauen Schutz Radhaus hi li	0,08 Std.	178,44			14,28
NI  TC2	Bereitstellung des Fahrzeugs					
T2  9735601	Korrosionsschutzbehandlung Kotflügel hi li mit Schwelle	0,42 Std.	120,00			50,40
NI  TC2	Bereitstellung des Fahrzeugs					
T2  GtT4311L	Instandsetzen Felge Rad vo li	0,50 Std.	120,00			60,00
T2  GtT4311R	Instandsetzen Felge Rad vo re	0,50 Std.	120,00			60,00
T2  GtT4312L	Instandsetzen Felge Rad hi li	0,50 Std.	120,00			60,00
T2  GtT4312R	Instandsetzen Felge Rad hi re	0,50 Std.	120,00			60,00
T2  GtT9056L	Instandsetzen Kotflügel hi li mit Schwelle	0,50 Std.	120,00			60,00
T3  3200590	Maße vo/hi messen	1,33 Std.	120,00			159,60
NI  TC2	Bereitstellung des Fahrzeugs					
T1  3612576	Ersetzen Reifen hi re / Ersetzen Reifen hi li / Ersetzen Reifen vo re / Ersetzen Reifen vo li	2,33 Std.	149,28			347,82
I  3610507	Rad hi li auswuchten					
I  3610507	Rad hi re auswuchten					
I  3610507	Rad vo li auswuchten					
I  3610507	Rad vo re auswuchten					
I  3610800	Aus- und einbauen Rad hi li					
I  3610800	Aus- und einbauen Rad hi re					
I  3610800	Aus- und einbauen Rad vo li					
I  3610800	Aus- und einbauen Rad vo re					
T2  6620603	Zuschlag für Modelle mit Einparkhilfe	0,25 Std.	120,00			30,00
+  5112592	Ersetzen Stoßfänger hi					
T2  TC2	Bereitstellung des Fahrzeugs	0,17 Std.	120,00			20,40
+  5112592	Ersetzen Stoßfänger hi					
T1  5141530	Ersetzen Blende innen Tür vo li	0,17 Std.	120,00			20,40

Lackierung

Code	Beschreibung	Anzahl	Preis(€)	Auf-/Abs.	Auf-/Abs. %	Gesamtsumme(€)
ARBEITSAUFWAND LACKIERUNG						
T2  9936013	Lackieren Kotflügel hi li mit Schwelle Reparaturlack	4,08 Std.	130,00			530,40
T2  9969557EM	Lackieren Spoiler Stoßfänger hi Neuteillack Eingebautes Teil Kombiniert nicht anliegend	0,12 Std.	130,00			15,60
T2  9969547	Lackieren Stoßfänger hi Neuteillack Eingebautes Teil Kombiniert nicht anliegend	1,25 Std.	130,00			162,50
T2  9999139	Lackieren Felge Rad hi re / Lackieren Felge Rad hi li / Lackieren Felge Rad vo re / Lackieren Felge Rad vo li Reparaturlack	1,50 Std.	130,00			195,00

Kalkulations-Nr.	202310680	Marke - Modell	BMW 7ER REIHE (F01/F02) (08-12)		
Erstellungsdatum	13.10.2023 15:34:53	GT Modell-Code	BM02801	Ursprung	VinQuery
Änderungsdatum	13.10.2023 16:57:50	Kennzeichen	?????		
Benutzercode	PAPA'S GUTACHTEN - SPAPA - GTESTIMATE	VIN	WBAKM21070C331225		

Übersicht

Ersatzteile		Arbeitsaufwand		Lackierung	
Datum Tarif	01.10.2023	Summe Auf-/Abschläge	0,00 €	Summe Auf-/Abschläge	0,00 €
Summe Auf-/Abschläge	0,00 €	ZWS Betrag Arbeitsaufwand	0,00 €	ZWS Betrag Arbeitsaufwand	0,00 €
Zwischensumme	2.861,39 €	ZWS Zeit Arbeitsaufwand	1.189,89 €	ZWS Zeit Arbeitsaufwand	903,50 €
Kleinmaterial (0,00%)	0,00 €	Gesamtsumme ohne Abschläge (8,7	1.189,89 €	ZWS Arbeitsaufwand (6,95 Std.)	903,50 €
Korrosionsschutzmaterial	0,00 €	Summe Abschlag Arbeitsaufwand (0,	0,00 €	Abschlag Arbeitsaufwand (0,00%)	0,00 €
Material Unterbodenschutz	0,00 €	Gesamtsumme	1.189,89 €	Summe Arbeitsaufwand	903,50 €
Kosten Ersatzteilversand	0,00 €			Summe Auf-/Abschl. Lackmaterial	0,00 €
Gesamtsumme ohne Abschläge	2.861,39 €			Material Konstante	0,00 €
Summe Abschlag Ersatzteile (0,00%)	0,00 €			Oberflächenabhängige Variante (0%)	0,00 €
Gesamtsumme	2.861,39 €			ZWS Lackmaterial	361,40 €
				Abschlag Lackmaterial (0,00%)	0,00 €
				Gesamtsumme Lackmaterial	361,40 €
				Gesamtsumme ohne Abschl.	1.264,90 €
				Summe Abschl. Lackierung (0,00%)	0,00 €
				Gesamtsumme	1.264,90 €

Lackiersystem: Hersteller

Lackart: Zweischicht

Index Lackierungsmaterial (%): 100

Kosten Pauschal (€)	T1			T2			T3			TP			Gesamtsumme	
	Std.	Std.-Satz (€)	Betrag (€)	Std.	Betrag (€)									
Mechanik	2,33	149,28	347,82	0,42	120,00	50,40	1,33	120,00	159,60					557,82
Blech	0,75	178,44	133,83	2,92	120,00	350,40								484,23
Lackierung										6,95	130,00	903,50		903,50
Elektrizität	0,58	168,00	97,44	0,25	120,00	30,00								127,44
Verkleidung	0,17	120,00	20,40											20,40
Gesamtsumme	3,83		599,49	3,59		430,80	1,33		159,60				15,70	2.093,39

TP = Arbeitskosten Lackierung (T2 🍷)

Gesamtsumme

Selbstbeteiligung Pauschale	0,00 €	Summe Ersatzteile	2.861,39 €	Abschlag Reparaturkosten	0,00 €
Selbstbeteiligung Prozentsatz	0,00%	Summe Arbeitsaufwand	1.189,89 €	Entsorgungskosten	0,00 €
Selbstbeteiligung Maximum	0,00 €	Summe Lackierung	1.264,90 €	Reparaturkosten netto	5.316,18 €
Selbstbeteiligung Minimum	0,00 €	ZWS Reparaturkosten	5.316,18 €	MwSt (19%)	1.010,07 €
Summe Selbstbeteiligung	0,00 €	Summe Sonstiges	0,00 €	Reparaturkosten ohne SB	6.326,25 €
				Gesamtsumme	6.326,25 €

Anmerkungen

Manuell
 Nicht Aktualisiert
 Ohne Preis
 Dokumentiert von GT Motive
 lackiert geliefert

± ungefähr | inbegriffen NI nicht inbegriffen C bedingt durch + ausgeführt mit - Überschneidung



Kostenvoranschlag 501710	
Kfz-Kennzeichen	WN OE 2806
Kfz-Typ	BMW 7er Reihe
Fahrgestellnr.	WBAKM21070C331225
Erstzulassung	14.08.2009
km-Stand	256.388 km
Nächste HU/AU	01.2024
Kundennummer	10965
Belegdatum	11.10.2023

Bezeichnung	Einzelpreis €	Menge	USt	Gesamt €
TEILESATZ, ÖLWECHSEL-AUTOMATIKGETRIEBE	541,96	1 Stck	V	541,96
RP REMAN AUTOMATIKGETRIEBE EH GA6HP26Z	5.947,22	1 Stck	V	5.947,22
SECHSKANTSCHRAUBE WANDLERVERSCHRAUBUNG M10X17,5Z1-10.9	2,77	6 Stck	V	16,62
KLEINMATERIAL/VERBRAUCHSMATERIAL	109,24	1 Stck	V	109,24
AUTOMATIKGETRIEBE ERNEUERN	9,50	53 AW	V	503,50
ÖLKÜHLER AUTOMATIKGETRIEBE ERNEUERN	9,50	14 AW	V	133,00
LEITUNGEN LADEEINRICHTUNG SPÜLEN	9,50	3 AW	V	28,50

DAS FAHRZEUG IST DERZEIT AUFGRUND DES DEFEKTEN
GETRIEBES NICHT FAHRBEREIT.
DAS GETRIEBE WURDE MIT NICHT AUSREICHENDEM
GETRIEBEÖL FORTBEWEGT WODURCH SICH MATERIAL IM
INNEREN DES GETRIEBES ABGETRAGEN HAT. DIES WURDE
BEIM ABLASSEN DES GETRIEBEÖLES FESTGESTELLT

Wir wünschen allzeit gute Fahrt!

Auslagen: 0,00 €; Lohn: 665,00 €; Material: 6.615,04 €	Gesamtbetrag netto	7.280,04 €
Es bediente Sie: Nikolai Nesterenko	USt-Betrag (o) 0% auf	0,00 €
Zahlbar sofort, ohne Abzug.	USt-Betrag (E) 7% auf	0,00 €
	USt-Betrag (V) 19% auf	7.280,04 €
	AT-Steuer (A) 19% auf	0,00 €
	Gesamtbetrag brutto	8.663,25 €

Ein eventueller Auftrag wird zu den aushängenden allgemeinen Geschäftsbedingungen erteilt !
Eventuelle, erst nach Demontage, sichtbare Schäden sind nicht Bestandteil dieses Kostenvoranschlags !

Dieser Kostenvoranschlag ist bis 14 Tage nach Erstellung gültig !

