



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestra. 2 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Porschestra. 2 • 38112 Braunschweig

Staatsanwaltschaft Braunschweig
Tunierstr. 1
38100 Braunschweig

erstellt durch :
Jürgen Rosenthal
von der HWK Hildesheim-Süd-niedersachsen
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Handy : 0160 90524035
Datum : 18.09.2023

Gutachten

0271W3M202

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung
Ihr Zeichen : 881AR67993/19
Auftrag vom / durch : 11.08.2023 / GV Herr Harig
Besichtigungsdatum : 15.08.2023
Besichtigungsort : Firma Lesum GmbH
Porschestra. 20, 38259 Salzgitter
Besichtigt durch : Unterzeichner
Anwesend : keiner


Kosten- und Wertzusammenstellung:

Marktwert ohne Umsatzsteuer	EUR	5.000,00
Umsatzsteuer 19 %	EUR	950,00
Marktwert incl. Umsatzsteuer	EUR	5.950,00

Die im Gutachten aufgeführten Minderwerte sind im Fahrzeugwert bereits berücksichtigt.

Gutachten Nr.: 0271W3M202
Datum: 18.09.2023
Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Limousine, 5-türig
Fabrikat	: VW
Typ / Untertyp	: Polo V / Polo 1.4 TDI (Blue Motion Technology) Cross Polo
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WVWZZZ6RZFU082743
Hubraum / Leistung	: 1422 ccm / 66 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel Kat / 3-Zylinder / Reihe
Abgascode	: EU6
Plätze	: 5
KBA-Nr.:	: 0603BNV
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1151 kg / 1670 kg / 519 kg
Länge / Breite / Höhe	: 3987 mm / 1698 mm / 1488 mm
Reifendimension vorn / hinten	: 215/40 R17 87V / 215/40 R17 87V
Reifenfabrikat	: Continental
	: Sommer-Reifen



Profiltiefe in (mm)	:
Reifenzustand	: verkehrssicher
Anzahl der Achsen	: 2
2. Reifensatz	
Radstand	: 2469 mm
Erstzulassung	: 10.06.2015
Letzte Zulassung	: 01.07.2019
Laufleistung abgelesen	: 126770 km
Farbe	: Deep Black Perleffekt (C9X)
Lackart	: Perleffekt
Besichtigungszustand	: unzerlegt, abgemeldet, verschmutzt
Serien/Sonderausstattungen	: Ablagen Polo; Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag: Kopf- und Seitenairbags vorn kombiniert; Ausführung mit 4 Türen, inkl. Fensterheber elektrisch hinten; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar; Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe; Becherhalter (2) vorn; Berganfahrassistent; Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert; Bremsleuchte, dritte; Dachreling, silber eloxiert; Dieselpartikelfilter; Drehzahlmesser; Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. ABS (Anti-Blockier-System); Fahrzeugschriftzüge - Entfall; Fensterheber, elektrisch vorn; Gepäckraumabdeckung; Gepäckraumbeleuchtung; Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe; Heckscheibenwischer mit

Gutachten Nr.: 0271W3M202**Datum: 18.09.2023**

Intervallschaltung; Innenleuchte mit Abschaltverzögerung;
ISOFIX-Halteösen; Klimaanlage; Kopfstützen (3) hinten; Kopfstützen
vorn; Kühlergrill schwarz mit Chromleiste; Lackierung: Sonderfarbe
Flash-Rot; Lenkrad: Lederlenkrad (3 Speichen) mit Dekor in Chrom
matt; Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung; Make-up-Spiegel
in den Sonnenblenden; Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox;
Multifunktionsanzeige; Nichtraucherführung; Park Pilot; Polster:
Stoff; Räder: Leichtmetallräder (4) "Canyon" 7,5 J x 17; Räder:
Reifenkontrollanzeige; Räder: Tire Mobility Set; Radio "Composition
Touch"; Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar;
Servolenkung elektromechanisch; Sicherheitsgurte: 3
Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten; Sicherheitsgurte:
Dreipunkt-Automatik-Gurte vorn mit Höheneinstellung und
Gurtstraffer; Sitze: Sportsitze vorn; Sitze: Vordersitze
höheneinstellbar; Start-Stopp-System; Staub- und Pollenfilter;
Steckdose mit Deckel; Stoßfänger in Wagenfarbe; Tagfahrlicht;
Türverkleidungen mit Leiste in Chrom matt; Wärmeschutzverglasung
grün, seitlich und hinten; Warnblinkautomatik bei Vollbremsung;
Wegfahrsperre, elektronisch; Zentralverriegelung mit
Funkfernbedienung; Lackierung: Metallic; Lackierung: Perleffekt;
Radiozubehör: 6 Lautsprecher; Seitenscheiben im Fond und
Heckscheibe abgedunkelt, zu 65% lichtabsorbierend; Textilfußmatten



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestraße 2 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023

AUFTRAGS-NR: 0271W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 10529902

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 15.08.2023 / SALZGITTER

AMTLICHES KENNZEICHEN: BS-HD 77

ART / AUFBAU: PKW / LIMOUSINE

HERSTELLER: VW

TYP: POLO V

AUSFÜHRUNG: POLO 1.4 TDI (BLUE MOTION TECHNOLOGY) CROSS POLO

FAHRZEUG IDENT NR: WVWZZZ6RZFU082743

FARBE: DEEP BLACK PERLEFFEKT (C9X)

TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR

HUBRAUM / LEISTUNG: 1.422 CCM / 66 KW

ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 3 / EU6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 10.06.2015 / 01.07.2019

GESAMTLAUFLEISTUNG: 126.770 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER

V-ACHSE: 215/40 R 17 87V 6.0 6.0

H-ACHSE: 215/40 R 17 87V 6.0 6.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WERT AM MARKT MIT MWST

EUR**** 5.950,00

ENTHALTENE MWST

EUR**** 950,00

BRAUNSCHWEIG , DEN 18.09.2023

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestra. 2 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023

AUFTRAGS-NR: 0271W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 10529902

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGEN POLO; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRE; AIRBAG: KOPF- UND SEITENAIRBAGS VORN KOMBINIERT; AUSFÜHRUNG MIT 4 TÜREN, INKL. FENSTERHEBER ELEKTRISCH Hinten; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; AUßENSPIEGELGEHÄUSE UND TÜRGRIFFE IN WAGENFARBE; BECHERHALTER (2) VORN; BERGANFAHRASSISTENT; BLINKLEUCHTEN SEITLICH IN DIE AUßENSPIEGEL INTEGRIERT; BREMSLEUCHTE, DITTE; DACHREILING, SILBER ELOXIERT; DIESELPARTIKELFILTER; DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHES-STABILITÄTS-PROGRAMM (ESP) INKL. ABS (ANTI-BLOCKIER-SYSTEM); FAHRZEUGSCHRIFTZÜGE - ENTFALL; FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN; GEPÄCKKRAUMABDECKUNG; GEPÄCKKRAUMBELEUCHTUNG; GETRIEBE: 5-GANG-SCHALTGETRIEBE; HECKSCHEIBENWISCHER MIT INTERVALLSCHALTUNG; ISOFIX-HALTEÖSEN; INNENLEUCHTE MIT ABSCHALTVERZÖGERUNG; KLIMAANLAGE; KOPFSTÜTZEN (3) Hinten; KOPFSTÜTZEN VORN; KÜHLERGRILL SCHWARZ MIT CHROMLEISTE; LACKIERUNG: SONDERFARBE FLASH-ROT; LENKRAD: LEDERLENKRAD (3 SPEICHEN) MIT DEKOR IN CHROM MATT; LENKSÄULE MIT HÖHEN- UND LÄNGSEINSTELLUNG; MAKE-UP-SPIEGEL IN DEN SONNENBLENDEN; MITTELARMLEHNE VORN MIT ABLAGEBOX; MULTIFUNKTIONSANZEIGE; NICHTRAUCHERAUSFÜHRUNG; PARK PILOT; POLSTER: STOFF; RADIO "COMPOSITION TOUCH"; RÄDER: LEICHTMETALLRÄDER (4) "CANYON" 7,5 J X 17; RÄDER: REIFENKONTROLLANZEIGE; RÄDER: TIRE MOBILITY SET; RÜCKSITZBANK UND -LEHNE ASYMETRISCH GETEILT UMKLAPPBAR; SERVOLENKUNG ELEKTROMECHANISCH; SICHERHEITSGURTE: 3 DREIPUNKT-AUTOMATIK-GURTE Hinten; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKT-AUTOMATIC-GURTE VORN MIT HÖHENEINSTELLUNG UND GURTSTRAFFER; SITZE: SPORTSITZE VORN; SITZE: VORDERSITZE HÖHENEINSTELLBAR; START-STOPP-SYSTEM; STAUB- UND POLLENFILTER; STECKDOSE MIT DECKEL; STOßFÄNGER IN WAGENFARBE; TAGFAHRLICHT; TÜRVERKLEIDUNGEN MIT LEISTE IN CHROM MATT; WARNBLINKAUTOMATIK BEI VOLLBREMSUNG; WEGFAHRSPERRE, ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG GRÜN, SEITLICH UND Hinten; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

LACKIERUNG: METALLIC; LACKIERUNG: PERLEFFEKT; RADIOZUBEHÖR: 6 LAUTSPRECHER; SEITENSCHIEBEN IM FOND UND HECKSCHEIBE ABGEDUNKELT, ZU 65% LICHTABSORBIEREND; TEXTILFUßMATTEN;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

- NOTWENDIGE REPARATUREN
- MINDERWERT
 - SERVICE FÄLLIG

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 215/40 R 17 H
H-ACHSE: 215/40 R 17 H

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestraße 2 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023

AUFTRAGS-NR: 0271W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 10529902

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE:	215/40 R 17 87V LI: (S0)	6.0 mm	RE: (S0)	6.0 mm
H-ACHSE:	215/40 R 17 87V LI: (S0)	6.0 mm	RE: (S0)	6.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestraße 2 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023

AUFTRAGS-NR: 0271W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 10529902

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 18.09.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS
GÜLTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER
ORTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDE
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFÜHRT:

WERT AM MARKT MIT MWST
ENTHALTENE MWST

EUR****	5.950,00
EUR****	950,00

BRAUNSCHWEIG , DEN 18.09.2023

FORM AUDATEX

Gutachten Nr.: 0271W3M202**Datum: 18.09.2023****Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Fahrzeugzustandsbewertung

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- AU /HU kein Nachweis
- Service fällig / letzter Service kein Nachweis
- altersbedingte Gebrausspuren wie Kratzter u. Dellen an den äußeren Karosserieelementen
- Fahrzeug ist im Außenbereich stark verstaubt / verschmutzt
- Fahrzeugbatterie ohne Funktion
- Unterboden konnte nur teilweise besichtigt werden, Kostenausweitung ist möglich

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestra. 2 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Jürgen Rosenthal.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Braunschweig, 18.09.2023

Jürgen Rosenthal

von der HWK Hildesheim-Süd-niedersachsen
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 17 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023



Bild 1




Bild 2

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023



Bild 11



Bild 12

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023



Bild 13




Bild 14

Gutachten Nr.: 0271W3M202

Datum: 18.09.2023




Bild 15