

GEBRAUCHTFAHRZEUGBEWERTUNG

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Peugeot	Anzahl Halter	3
Modell	508 SW (10.2010->), 2.0 BlueHDi 150 FAP, SW Business Line, 2014 - 2017	Farbe	LACKIERUNG SCHWARZ PERLA
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	NERA/METALLIC KLARLACK
Vorgangsname	Staatsanwaltschaft Koblenz	KBA-Schlüssel	01 670 058 015 0008 DE00H 5561
Erstzulassung / HU	20.06.2016 / 08.2021	Aufbau	3003/ASN
Laufleistung	237.632 km	Sitzplätze / Türen	Kombi
VIN	VF38EAHXMGL016311	Unfallschaden	5 / 5
Leistung	110 kW / 150 PS	Schadstoffklasse EU	unbekannt
Hubraum	1997 ccm		EU6
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto; Besteuerungsart: Differenz
(*) Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

EHEMALIGER LISTENNEUPREIS

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	28.908,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	1.680,00 EUR
Listenneupreis gesamt	30.588,00 EUR

BEWERTUNG

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der vorhandenen Ausstattungselemente sowie bekannter wertbeeinflussender Faktoren ermittelt sich folgender

Händlereinkaufswert

4.766,00 EUR

Wertfeststellung am 07.03.2023

Datenstand 03/2023

AUSSTATTUNGEN

Sondermodell

Sondermodell Business Line

INNENAUSSTATTUNG:

Business Line Passformmatten

ELEKTRIK-/FUNKTIONSAUSSTATTUNG:

Einparkhilfe vorn und hinten

Sitzheizung vorn

Navigations und Telematiksystem WIP Nav Puls

Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit
Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit
Komfortschaltung, Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sitzbezug / Polsterung: Stoff

Tagfahrlicht LED

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung

Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)

Zusatzausstattung

Anhängerkupplung

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite

Airbag Fahrerseite

Anti-Blockier-System (ABS)

Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)

Außenspiegel elektr. anklappbar

Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

Außenspiegel lackiert

Bordcomputer

Bremsassistent

Business-Paket

Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung
Fahrzeug), Audio-Navigationssystem WIP-Nav mit Farbdisplay,
Einparkhilfe vorn und hinten, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe
akustisch, Einparkhilfe vorn, Gepäckraum-Abtrennung (Netz),
Sitzheizung vorn, Rückfahrkamera, Fahrassistenten-System:
Totwinkel-Assistent (SAM), Reserverad als Notrad

Dachreling verchromt

Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)

Antisclupfregelung (ASR)

Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe

Freisprecheinrichtung Bluetooth

Frontscheibe geräuschkämmend

Fußmatten

Gepäckraumabdeckung / Rollo

Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl.

Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Getriebe 6-Gang

Getränkehalter

Innenausstattung: schwarz

Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

Karosserie: 5-türig

Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite

Kopf-Airbag-System

Lenkrad mit Multifunktion

LM-Felgen 7x16 (Style 02)

Mittelarmlehne vorn

Modellpflege

Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Blue-HDI FAP

Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay

Nebelscheinwerfer

Reifendruck-Kontrollsystem

Rußpartikelfilter

Rücksitz geteilt / klappbar

Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

SCR-System (AdBlue-Technologie)

Seitenairbag vorn

Sicht-Paket

BEMERKUNGEN

- Nur 1 Zündschlüssel vorhanden
 - Kratzer Stoßfänger vorn links
 - Steinschläge Motorhaube, Lack ist matt
 - Steinschlag Windschutzscheibe (Sichtfeld unten links)
 - Mehrere Fehlermeldungen: z.B. ESP, ABS, RDKS, Service fällig
 - Kein Serviceheft vorhanden
 - Laderaumabdeckung fehlt
 - Motorhaubenhalterung verschlissen
 - Motorraum Schimmelbildung
 - Innenraum stark verschmutzt
 - Kratzer Spiegelkappe rechts
 - Beule Dachrahmen links und rechts
 - Bremsen hinten verschlissen
 - Bremsen vorn Beläge verschlissen
 - Stoßfänger hinten stark verkratzt
 - Gebrauchsspuren rundum
 - Reifen vorn verschlissen 215-60-R 16 99 H NEXON M+S
 - Reifen fahren sich einseitig ab (Fahrzeug sollte optisch vermessen werden)
- 3 Eintragungen in Zul.-Bescheinigung Teil 2, Vorbesitzer 2
Kostenschätzung für Instandsetzung ca. 2000,00 netto wobei der Elektronikfehler z.Z. nicht zu beziffern ist
- Lt. vorliegender Fahrzeugscheinkopie HU und AU abgelaufen 08.2021
Unfallschäden - nicht bekannt.

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Nexen	215/60R16	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	0,0/	--/	--/	0,0	mm /--
Reifen Achse 2	Nexen	215/60R16	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0/	--/	--/	5,0	mm /--