

Kfz-Gutachter Conti, Schneidmühlweg 20, 96215 Lichtenfels

SIGNAL IDUNA Allgemeine
44121 Dortmund

Nürnberg, 10.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 0845-0725
Nürnberg

SSH-Compact Drive Out

Betreff: Schadenkalkulation

Schadenr.: 36965274,TK25,3
Schaden vom: 28.05.2025
Schadenart: Kasko
Auft.-Datum: 03.07.2025 18:49
Anspruchsteller: [REDACTED]

Bearbeitet von: [REDACTED]

Bes.-Datum: 08.07.2025 13:00

Vers.-Nehmer: [REDACTED]

Besichtigungsort: [REDACTED]

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugart: Pkw, SUV, Kleintransporter
Fabrikat: Audi
Typ: A6 Avant (4F5)(03.2005->) 2.4
Fzg. Id.-Nr.: WAUZZZ4F78N1 [REDACTED]
Leistung/Hubraum: 130 kw / 2393 ccm
Erstzulassung: 01.08.2008
Laufleistung: 175008 km abgelesen
Hinweis: Reparaturauftrag liegt nicht vor
Hinweise: Bestandteil der Beauftragung ist die Feststellung der voraussichtlichen Reparaturkosten.

Reparaturkosten:

	ohne MwSt. €	inkl. MwSt. €
Lohnkosten	2.083,50	2.479,37
Nebenkosten	10,00	11,90
Ersatzteile	59,93	71,32
Reparaturkosten	2.153,43	2.562,58
Reparaturdauer	Arbeitstage	3

Vorliegendes Dokument ist kein Gutachten, sondern dient ausschließlich der Feststellung des sach- und fachgerechten Reparaturweges und der zu erwartenden Reparaturkosten. Das Fahrzeug wurde in unzerlegtem Zustand besichtigt. Nach Demontage von Anbauteilen oder Freilegung des Schadenbereiches können weitere Schäden festgestellt werden, die zunächst nicht erkennbar waren. In einem solchen Fall ist die Versicherung zu informieren, sodass ggf. eine Ergänzungsbesichtigung erfolgen kann.

Die in der Kalkulation angegebenen Teilenummern bilden grundsätzlich keine Basis für die Bestellung der Ersatzteile und können abweichen. Die Werkstatt handelt beim Bestellprozess eigenverantwortlich.

Hagel

Bei der Besichtigung konnten Beschädigungen festgestellt werden, die aufgrund ihrer Form, Art, Lage bzw. Ausprägung ursächlich auf einen Hagelschlag schließen lassen. Die in der Kalkulation vorgesehene Instandsetzung von Hageldellen berücksichtigt den heutigen Stand der Technik, Methoden wie „Drücken“ bzw. „Ziehen“ (weiche, lackschadenfreie Methode).

Bei dieser Instandsetzungsform werden die Dellen ohne Beschädigung des Lackes beseitigt.

Nürnberg, 10.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 0845-0725

Nürnberg

Ist eine Instandsetzung durch diese Reparaturmethode wegen fahrzeugspezifischer Gegebenheiten bzw. aufgrund der Schadenintensität nicht möglich oder unwirtschaftlich, wird die herkömmliche Reparaturmethode berücksichtigt.

Reparaturwürdigkeit

Auf Basis der in der Kalkulation berücksichtigten Stundenverrechnungssätze ergeben sich Reparaturkosten, die den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs nicht erreichen. Bei Auftragserteilung zur Reparatur in einem Betrieb mit davon abweichenden, höheren Stundenverrechnungssätzen kann der Fall eintreten, dass die erforderlichen Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs übersteigen.

Die in der Schadenkalkulation angesetzten Verrechnungssätze beruhen auf Angaben des Auftraggebers.

Kalkulation, Lichtbilder

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Anlage:

Nürnberg, 10.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 0845-0725
Nürnberg

Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname: 0845-0725
Anlagedatum: 10.07.2025
Ordnungsnummer 98803503 20250710083756505

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Audi	Erstzulassung:	01.08.2008
Haupttyp:	A6 Avant (4F5)(03.2005->)	Laufleistung laut Tacho:	175.008 km
Untertyp:	2.4	Fahrzeugfarbe:	Daytonagrau Perleffekt
VIN:	WAUZZZ4F78N1	Farbcode:	6Y
DAT Europa-Code®:	01 060 099 006 0002		
KBA-Schlüssel:	0588/ABG		
Motor:	Motor 2,4 Ltr. - 130 kW V6 24V KAT (BDW)		
Karosserie:	Karosserie: 4-türig		
Getriebe:	Getriebe Automatik - Multitronic		
Bauzeit:	4646		

Serienausstattung

26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	27400 Gepäckraumabdeckung / Rollo
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	19300 Heckscheibenwischer
70600 Antriebsart: Frontantrieb	39307 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
18604 Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	10004 Karosserie: 4-türig
15804 Außenspiegel asphärisch, links	26901 Kopf-Airbag-System (Sideguard)
15700 Außenspiegel asphärisch, rechts	34807 Kopfstützen hinten (3-fach)
15201 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	90004 Motor 2,4 Ltr. - 130 kW V6 24V KAT (BDW)
15807 Außenspiegel Wagenfarbe	33508 Rücksitzlehne geteilt/klappbar
25702 Außentemperaturanzeige	19102 Scheibenwaschdüsen heizbar
40604 Bremsscheiben vorn (314 mm x 25 mm)	19101 Scheibenwischer mit Regensensor
16203 Dachreling (Aluminium)	26903 Seitenairbag vorn
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	69801 Servolenkung elektronisch gesteuert
40801 Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	00504 Wartung: Longlife-Service
35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten	38106 Wegfahrsperre (elektronisch)
74305 Generator 150 A	22304 Wärmeschutzverglasung grün getönt
27605 Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

01201 Ablage-Paket	27202 Mittelarmlehne vorn
72909 Batterie 110 Ah	24815 Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
24007 CD-Wechsler im Handschuhfach	25108 Multi-Media-Interface MMI
27805 Dachhimmel Stoff, schwarz	25711 Multi-Media-Interface MMI Navigation
25798 Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)	25006 Navigationssystem mit DVD
25809 Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay	63604 Reifen 255/35 R19 ..Y
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	19000 Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
75703 Getriebe Automatik - Multitronic	30316 Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
20700 Heckflügelspoiler	29500 Sitzheizung vorn
26109 Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt	24703 Sound-System DSP / Audi Sound-System
28807 Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen	42000 Sport-Fahrwerk
33401 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	31900 Sportsitze
68907 Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen) mit Multifunktion	18904 Tagfahrlicht
01702 Licht-Paket	22202 Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
49413 LM-Felgen 8,5x19 (7-Doppelspeichen)	18505 Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Nürnberg, 10.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 0845-0725
Nürnberg

Ersatzteile (Preisdatum : 01.07.2025)

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	20732	4F0853766B 2ZZ	ZIERLEISTE FENSTERSCHACHT V.R.	1	59,93	59,93

Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Ges. Pr.
E			HAGELSCHADENREPARATUR: MATERIAL FUER KLEBETECHNIK (1 TEILE)	10,00

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
E	2310+	66 87 20 00	DACHRELING BD. A+E UMFASST: DACHRELING L., DACHRELING R., DACHVERKLEIDUNG, DACHVERKLEIDUNG A+E	M	2	3,30	90,00	297,00
E	20732	64 48 19 50	ZIERLEISTE FENSTERSCHACHT V.R. A+E * TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT	M	2	0,90	90,00	81,00
A		70 59 19 00	TUERVERKLEIDUNG V.R. A+E	M	2	0,50	90,00	45,00
A	26212	70 73 19 00	TUERVERKLEIDUNG H.R. A+E	M	2	0,40	90,00	36,00
E	43830+	66 16 20 00	RADHAUSSCHALE V. BD. A+E UMFASST: RADHAUSSCHALE V.R., RADHAUSSCHALE V.L.	M	2	0,90	90,00	81,00
A	44501	70 17 19 00	DAEMPfung MOTORRAUMDECKEL A+E	M	2	0,30	90,00	27,00

Hagelschadenreparatur:

Methode "Bundesverband Ausbeultechnik (BVAT)"

RC	DVN	Benennung	Dellen Anzahl	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
		LACKSCHADENFREI				
I	110	DACH (GROESSE: 20 MM)	55	3,30	90,00	297,00
I	2892	ABSCHNITTSTEIL / A-/B-SAEULE MIT SCHWELLER V.R. (GROESSE: 20 MM)	8	1,50	90,00	135,00
		ZUSCHLAG KLEBETECHNIK 30%		0,45	90,00	40,50
I	20112	TUER V.R. (GROESSE: 20 MM)	7	1,40	90,00	126,00
I	24112	TUERGRUNDKOERPER H.R. (GROESSE: 20 MM)	6	1,30	90,00	117,00
I	43711	KOTFLUEGEL V.L. (GROESSE: 10 MM)	2	0,60	90,00	54,00
I	43712	KOTFLUEGEL V.R. (GROESSE: 20 MM)	11	1,80	90,00	162,00
I	44210	DECKEL V. (GROESSE: 20 MM)	41	2,90	90,00	261,00
I	53112	SEITENTEIL H.R. (GROESSE: 20 MM)	10	1,70	90,00	153,00
		ALLGEMEINE ARBEITEN				
		RUESTZEIT		0,60	90,00	54,00
		FINISHARBEIT (8 TEILE)		1,30	90,00	117,00

Nürnberg, 10.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 0845-0725

Nürnberg

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	59,93
Gesamtsumme	59,93

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Mechanik 2	6,30	90,00	567,00
Hagelschadenreparatur: Lackschadenfrei	14,95	90,00	1.345,50
Hagelschadenreparatur: Allgemeine Arbeiten	1,90	90,00	171,00
Summe aller Arbeitslöhne	23,15		2.083,50

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	59,93
Summe Nebenkosten	10,00
Summe Arbeitslöhne	2.083,50
Reparaturkosten netto	2.153,43
Mehrwertsteuer (19,00%)	409,15
Reparaturkosten brutto	2.562,58

Alle Beträge in EUR

Legende

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

+neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Bild Nr. 001



Ansicht vorne links

Bild Nr. 002



Ansicht hinten rechts

Bild Nr. 003



Ansicht Innenraum Fahrerseite

Bild Nr. 004



Ansicht Innenraum Beifahrerseite

Bild Nr. 005



Kilometerstand am Tag der Besichtigung

Bild Nr. 006



Fahrgestellnummer am Bordcomputer

Bild Nr. 007



Diverse Dellen auf der Motorhaube

Bild Nr. 008



Diverse Dellen am Kotflügel links

Bild Nr. 009



Türschafftleiste vorne rechts Delle

Bild Nr. 010



Diverse Dellen an der Türe vorne rechts

Bild Nr. 011



Diverse Dellen an der Türe hinten rechts

Bild Nr. 012




Diverse Dellen am Seitenteil rechts

Bild Nr. 013



Diverse Dellen am Dachholm rechts

Bild Nr. 014



Diverse Dellen am Dach