

DEKRA Automobil GmbH  
Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg

Amtsgericht Lörrach  
Bahnhofstraße 4  
79539 Lörrach

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Freiburg  
Gündlinger Str. 22  
79111 Freiburg  
Telefon 0761 / 45206-0  
Fax 0761 / 475508  
E-Mail freiburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:



## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen**                      **nicht vorhanden**                      **FIN**    **TRUZZZV1J1012129**

Auftraggeber	Amtsgericht Lörrach, Bahnhofstraße 4, 79539 Lörrach
Ihr Auftrag vom	15.06.2026, schriftlich durch Frau Barth
Besichtigung	15.06.2026 um 09:00 Uhr Polizeidirektion, Bärenfelsenstraße 13, 79539 Lörrach

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.924,37 EUR	18.950,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.613,45 EUR	22.150,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Frau Barth. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.06.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.06.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Polizeidirektion , Bärenfelsenstraße 13, 79539 Lörrach, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 115 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	16.03.2018

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	02 / 2026
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI (H)

Typ / Verkaufsbezeichnung	8J / TT Roadster 2.0 TFSI quattro
Aufbauart	Roadster
HSN / TSN	8307 / ABY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TRUZZZFFV1J1012129
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe / Farbe	Arablau Kristalleffekt (X5J) / Verdeck Schwarz
Polster / Farbe	Leder / Alcantara / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	169 kW / 1984 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	64.915

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 35 ZR 19 96 Y	Syron / Premium Performance G2	S / O	6 mm
rechts	255 / 35 ZR 19 96 Y	Syron / Premium Performance G2	S / O	6 mm
2 links	255 / 35 ZR 19 96 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S / O	3 mm
rechts	255 / 35 ZR 19 96 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S / O	3 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

### Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Allradantrieb "quattro", Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi active lane assist, Audi virtual cockpit, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Bordwerkzeug, Dekoreinlagen Feinlack metallgrau, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Sportlich Abgestimmt, Fensterheber vorn elektrisch, Frontscheibe mit grauen Colorstreifen am oberen Rand, Getriebe: S tronic (6-Stufen), Gurte: Dreipunkt-Automatigurte für alle Plätze, Heckspoiler, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX für Beifahrersitz, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen vorne (integrales Kopfstützensystem), LED-Heckleuchten, Lenkrad: TT-Sportlederlenkrad mit Multifunktion mit Schaltwippen, Progressivlenkung, Rad: Aluminium Schmiederäder (4 Stück) im 5-Arm-Design, Rad: Reifendruckkontrolle, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio, Rekuperation, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge mit TT spezifischem Nahtbild in Stoff Effekt, Sitze, Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Start-Stop-System, Stoßfänger in Wagenfarbe, Verdeck: Akustikverdeck, vollautomatisch, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch, Xenon Plus, Zentralverriegelung, Zierleisten schwarz, Überrollbügel mit Verkleidung in Aluminiumoptik

### Sonderausstattung

Anfahrassistent, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz glänzend Audi exclusive, Einparkhilfe hinten, Fahrwerk: S line-Sportfahrwerk, Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter, Innenspiegel, automatisch abblendend, mit Licht- und Regensensor in Verbindung mit LED-Scheinwerfern, Komfortklimaautomatik, Kopfraumheizung vorn, Mittelarmlehne vorn, Paket Ablage- und Gepäckraumpaket, Paket Licht, Paket: S line competition (S tronic), Rad: Radschrauben diebstahlhemmend, Rad: Wagenheber, Radiozubehör: Audi music interface, Radiozubehör: Audi sound system, Radiozubehör: Ohne Adapter für Audi music interface, Sitzheizung vorn, Windschott elektrisch ein- und ausfahrbar

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 28.03.2025 bei Kilometerstand 55.596. Nächste Wartung am 28.03.2027 bei Kilometerstand 85.596.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU 02/2026 abgelaufen; Alufelge vorne links verschrammt, erneuern (Bild 15); Stoßfänger vorne Spoiler zerbrochen, erneuern (Bild 18); Kofferraum Schimmel entfernen, Verkleidung Reinigen, Trocknen und desinfizieren (Bild 26, 27, 28, 29); Innenraum Schimmel entfernen, Sitze und Bodenbelag aus und einbauen und Reinigen, trocknen und desinfizieren (Bild 20, 21, 22, 23, 24, 25); Verbandtasche verschimmelt, erneuern; Alufelge vorne rechts verschrammt (Bild 17); Schweller rechts zerkratzt (Bild 16); Unterbodenverkleidung zerkratzt (Bild 12, 13); Alufelge hinten links verschrammt (Bild 31, 32); Motorhaube Vogelkot entfernen, Lack polieren (Bild 14); Stoßfänger vorne zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 30); Schließzylinder ersetzen.

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn  
Freigestellt vorne rechts



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten  
Freigestellt hinten links



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum  
Archiv 3



Bild 6 : Kombiinstrument  
Archiv 51



Bild 7 : Verdeck geschlossen



Bild 8 : Bereifung



Bild 9 : Motorraum

16.03.18	B307	ABY000406	2	02	169 / 4500	1250
M1	AE		4177-4191		1832-1836	
TRUZZZV1J10		9	1340-1360		1500	
Audi						
8J			158	1745	1745	
RCHHCQ1			1025	810		
QD6QD6D9019P8J047MMEM1			1025	810		
-			93	3750	72	
TT Roadster					2	
AUDI (H)			225/50 R17 94W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94W			
Kabrio-Limousine						
715/2007*136/2014W			BLAU		5/-	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0369*29			
Benzin			25.10.17	K	GK015605	
0001	36W0	1984				
Datum zur Emissionsklasse: 16.03.2018*						

Bild 10 : ZLB Teil I ohne Halterdaten



Bild 11 : Unterlagen bei der Besichtigung



Bild 12 : Unterbodenverkleidung zerkratzt



Bild 13 : Unterbodenverkleidung zerkratzt



Bild 14 : Motorhaube Vogelkot entfernen, Lack polieren



Bild 15 : Alufelge vorne links verschrammt



Bild 16 : Schweller rechts zerkratzt



Bild 17 : Alufelge vorne rechts verschrammt



Bild 18 : Stoßfänger vorne Spoiler zerbrochen



Bild 19 : Schimmel Innenraum



Bild 20 : Innenraum Schimmel entfernen, Sitze und Bodenbelag aus und einbauen und Reinigen, trocknen und desinfizieren



Bild 21 : Innenraum Schimmel entfernen, Sitze und Bodenbelag aus und einbauen und Reinigen, trocknen und desinfizieren



Bild 22 : Innenraum Schimmel entfernen, Sitze und Bodenbelag aus und einbauen und Reinigen, trocknen und desinfizieren



Bild 23 : Innenraum Schimmel entfernen, Sitze und Bodenbelag aus und einbauen und Reinigen, trocknen und desinfizieren



Bild 24 : Innenraum Schimmel entfernen, Sitze und Bodenbelag aus und einbauen und Reinigen, trocknen und desinfizieren



Bild 25 : Innenraum Schimmel entfernen, Sitze und Bodenbelag aus und einbauen und Reinigen, trocknen und desinfizieren



Bild 26 : Kofferraum Schimmel entfernen, Verkleidung Reinigen, Troknen und desinfizieren



Bild 27 : Kofferraum Schimmel entfernen, Verkleidung Reinigen, Troknen und desinfizieren



Bild 28 : Kofferraum Schimmel entfernen, Verkleidung Reinigen, Troknen und desinfizieren



Bild 29 : Kofferraum Schimmel entfernen, Verkleidung Reinigen, Troknen und desinfizieren



Bild 30 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 31 : Alufelge hinten links verschrammt



Bild 32 : Alufelge hinten links verschrammt