

Fahrzeugbewertung

vom 08.08.2025



Mercedes-Benz
G -Modell / G 400 CDI



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 08.08.2025

G u t a c h t e n

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	19.03.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	10.04.2025 11:10 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung	Fahrzeugbewertung
Zeitwert (differenzbesteuert)	EUR 33.975,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	G -Modell / G 400 CDI
KBA-Nummer	0710/495
Fahrzeug-Ident-Nummer	XXXXXXXXXX identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	12.10.2007
Hubraum / Leistung	3.996 cm ³ / 184 kW
Motor	Motor 4,0 Ltr. - 184 kW CDI 32V KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 8 / V-Motor
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 5
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	2.585 / 3.200 kg
Länge / Breite / Höhe	4.662 / 1.760 / 1.931 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	5
Laufleistung abgelesen	205.161 km
Farbe	iridiumsilber metallic
Lackart	met. (kratzfesterer Klarlack)
Allgemeinzustand	normaler Zustand
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, Testlauf durchgeführt, vorübergehend stillgelegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	BF Goodrich	265/75 R16 119/116R BFGoodrich All-Terrain
2	BF Goodrich	265/75 R16 119/116R BFGoodrich All-Terrain
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
8	8
8	8

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anhängersteckdose, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenleuchte Weiß / bichromatisch, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Differentialsperren, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Verbundglas, Generator 115 A, Generator wassergekühlt, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Getriebe Automatik - Varianten, Heckscheibe heizbar (ESG), Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Holz Wurzelnuss, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage (Varianten), Klimaautomatik (Thermotronik), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kotflügelverbreiterung, Lastenverankerung / Verzurrösen, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn, Motor 4,0 Ltr. - 184 kW CDI 32V KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Oxydationskatalysator (Diesel), Radstand 2850 mm, Scheibenantenne, Scheibenbremse hinten, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitzheizung vorn, Tempomat, Verglasung getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung, Einstiegschienen (Edelstahl), Frontscheibe heizbar, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getränkehalter vorn und hinten, Karosserie: 5-türig, Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider, Parktronic-System (hinten), Radstand 2850 mm, Schiebe-/Hebedach elektrisch, Schiebedach (Varianten), Seitenscheiben hinten abgedunkelt, Sender für Garagentoröffner (integriert), Sitzheizung hinten, Sprachbediensystem Linguatronic, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, Zusatzheizung, Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung, Änderungsjahr 2005 (Modelljahr 2006) mit Code XY5, Lenkrad (Leder)

Zusatzausstattung

Fahrzeugfolierung, Fahrer- und Beifahrersitz Recaro Sportsitze nachgerüstet, Fahrzeuginnenraum modifiziert, umfangreiche Modifizierung Offroad und Camperumbau

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 19.03.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl 5
- Fahrzeugschlüssel, Fernbedienung Standheizung und diverse Schlüssel für Sonderanbauten vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- Fahrzeugfolierung
- Fondtür rechts lässt sich nicht öffnen
- umfangreiche Modifizierung Offroad und Camperumbau
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

33.975,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 06.08.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

33.975,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 37 Seiten inkl. 55 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 08.08.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ansicht Türverkleidung vorn links




Bild: 10 Innenraum, vorn links



Bild: 11 Ausweisung Fahrersitz Hersteller Recaro



Bild: 12 Ansicht Instrumententafel



Bild: 13 Detailansicht Innenraum



Bild: 14 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 15 Ausweisung Hinweis - Kombiinstrument



Bild: 16 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 17 Ansicht Dachhimmel vorn links



Bild: 18 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 19 Innenraum, hinten links



Bild: 20 Ausweisung ...



Bild: 21 ... die im Fahrzeug befindlichen Powerstation EcoFlow.



Bild: 22 Ansicht Hecktür



Bild: 23 Ansicht Laderaum ...



Bild: 24 ... mit Ausweisung Campingbox.



Bild: 25 Ausweisung Staufach am Fahrzeugdach innen verbaut.



Bild: 26 Ausweisung Anhängerzugvorrichtung



Bild: 27 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 28 Innenraum, vorn rechts



Bild: 29 Ausweisung Beifahrersitz Hersteller Recaro



Bild: 30 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 31 Ansicht modifizierte Motorhaube



Bild: 32 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination.



Bild: 33 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 34 Ausweisung sichtbare Undichtigkeiten Vorderachse links



Bild: 35 Ansicht Vorderachse links



Bild: 36 Übersichtsaufnahme Vorderachse von rechts



Bild: 37 Übersichtsaufnahme Fahrzeugunterboden



Bild: 38 Ausweisung Solarmodul Fahrzeugdach



Bild: 39 Ausweisung Dachaufbau mit Dachzelt ...



Bild: 40 ... Expedition Alu-Cab



Bild: 41 Ausweisung Foxwing Markise



Bild: 42 Ausweisung Kamerasystem am Fahrzeug nachgerüstet



Bild: 43 Ausweisung Luftansaugsystem



Bild: 44 Ausweisung Auszug Reservekanister Seitenwand



Bild: 45 Ansicht Windenstoßstange mit Seilwinde



Bild: 46 Ausweisung verbauter Unterfahrschutz Hersteller ORC

Typ: 0490020335

ORC

ORC Off Road Center GmbH
Robert-Bosch-Strasse 14
D-71088 Holzgerlingen
Telefon: +49 (0)7141 20920-0
Telefax: +49 (0)7141 20920-20
info@orc.de | www.orc.de



Auto Service

Hersteller: 15-00176-CP-BWG-01
ORC (D)
D - 71088 Holzgerlingen

Typ: 0490020335 Seite 1 von 4

1. Neufassung
zum
TEILEGUTACHTEN
Nr.: 15-00176-CP-BWG

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang	: Schwellerrohre
vom Typ	: 0490020335
des Herstellers	: ORC Off Road Center GmbH Robert-Bosch-Strasse 14 D - 71088 Holzgerlingen
für das Fahrzeug	: Mercedes G-Klasse

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen. Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

Bild: 49 Nachfolgend Ausweisung der vorhandenen Teilegutachten ...

Spurplatten



Teilgutachten Nr. 12-00412-CP-BWG-02
Hersteller: Hofmann GmbH
D - 67376 Harthausen
Typ: SPV 005 M Seite 1 von 10

2. Neufassung
zum
TEILEGUTACHTEN

Nr.: 12-00412-CP-BWG

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den : Serienräder in Verbindung mit Spurverbreiterungen
Änderungsumfang

vom Typ : SPV 005 M

des Herstellers : Hofmann GmbH
Kohlplatten 5
D - 67376 Harthausen

für das Fahrzeug : Mercedes Benz G-Klasse

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilgutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Bild: 50



Teilgutachten Nr.: 10-00590-CP-BWG-00
Hersteller: ORC, 73760 Ostfildern
Typ: 1018983

Seite 1 von 4

TEILEGUTACHTEN

Nr.: 10-00590-CP-BWG

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang : Seilwindenanbausatz
vom Typ : 1018983
des Herstellers : ORC (Off Road Center)
Uhlandstraße 93
D - 73760 Ostfildern
Für das Fahrzeug : Mercedes G-Modell

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilgutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis; bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Bild: 51

Towork



Teilgutachten Nr.: 06-00247-CP-FIL-00
Hersteller: ORC, 73760 Ostfildern
Typ: 3285

Seite 1 von 4

TEILEGUTACHTEN

Nr. 06-00247-CP-FIL

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang: Vorrichtung zum Einbau von zwei Stoßdämpfern pro Rad.

vom Typ: 3285

des Herstellers: ORC (Off Road Center)
Uhlandstraße 93
D - 73760 Ostfildern

für das Fahrzeug: Mercedes Benz G-Klasse

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilgutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Bild: 52

TEILEGUTACHTEN

über
Reifenrüstung auf Serienrädern

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Bild: 53

Hersteller **CW Fahrzeugtechnik GmbH**
Trafmoos 5
85467 Niederneuching

Gutachten Nr.
18 10 07 3585/2
2. Neufassung

Fzg. Typ: **G-Klasse (460/461/463)**

Blatt: 1 von 5

TEILEGUTACHTEN

über
Sonderräder und Reifen
Radtyp: **816005**
(8 J x 16 H2 ET 5)

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter 4. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzulegen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Bild: 54

Vorderachse



Bild: 55

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungsdatum	10.04.2025
Modell	G -Modell, G 400 CDI,	Farbe	iridiumsilber metallic
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 570 052 019 0002 DE002 4363
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	0710/495
Anzahl Halter	5	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
Erstzulassung / HU	12.10.2007 / 03.2024	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung (abgelesen)	205.161 km	Schadstoffklasse EU	
VIN		Zustand	normal
Leistung	184 kW / 250 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	3996 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe Automatik - (5-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	BF Goodrich 265/75R16	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	8,0 /	8,0 mm /--
Reifen Achse 2	BF Goodrich 265/75R16	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	8,0 /	8,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

33.975,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 06.08.2025 zum 06.08.2025

Datenstand

08/2025

durchgeführt von: |

Seite 1 von 2

Erstellt mit SilverDAT® von



Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum **10.04.2025**
DAT Europa-Code® **01 570 052 019 0002 DE002 4363**
KBA-Schlüssel **0710/495**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anhängersteckdose
- > Antriebsart: Allradantrieb permanent
- > Außenleuchte Weiß / bichromatisch
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außentemperaturanzeige
- > Bi-Xenon-Scheinwerfer
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bremsassistent
- > Differentialsperren
- > Drehzahlmesser
- > Einschaltautomatik für Fahrlicht
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Anti-Blockier-System (ABS)
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Frontscheibe Verbundglas
- > Generator 115 A
- > Generator wassergekühlt
- > Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- > Heckscheibe heizbar (ESG)
- > Heckscheibenwischer
- > Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaautomatik (Thermotronik)
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- > Kotflügelverbreiterung
- > Lastenverankerung / Verzurrösen
- > Metallic-Lackierung
- > Mittelarmlehne vorn
- > Motor 4,0 Ltr. - 184 kW CDI 32V KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Nebelschlussleuchte
- > Oxydationskatalysator (Diesel)
- > Radstand 2850 mm
- > Scheibenantenne
- > Scheibenwaschanlage beheizt
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- > Servolenkung
- > Sitzbezug / Polsterung: Leder
- > Sitzheizung vorn
- > Tempomat
- > Verglasung getönt
- > Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung
- > Frontscheibe heizbar
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider

- > Lenkrad (Leder)
- > Parktronic-System (hinten)
- > Schiebe-/Hebedach elektrisch
- > Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- > Sender für Garagentoröffner (integriert)
- > Sitzheizung hinten
- > Sprachbediensystem Linguatronic
- > Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- > Zusatzheizung

Zusatzausstattung

- > Fahrer- und Beifahrersitz Recaro Sportsitze nachgerüstet
- > Fahrzeugfolierung
- > Fahrzeuginnenraum modifiziert
- > umfangreiche Modifizierung Offroad und Camperumbau