

Dienststelle

Aktenzeichen BY - - /		
Sammelaktenzeichen		Fallnummer
Sachbearbeitung durch (Name, Amtsbezeichnung)		
Sachbearbeitung Telefon	Nebenstelle	Fax

Fahrzeugbewertung – KEEWAY, RY8, 286RKK

Am 25.09.2025 wurde das nachfolgend beschriebene Kleinkrafttrad/Roller am Parkplatz der ----- besichtigt.

Eine Probefahrt/ein Probelauf war nicht möglich.

Motor, Getriebe, Fahrwerk, Brems- und Lenkanlage konnten lediglich einer Sichtprüfung unterzogen werden.

Technische Daten, Ausstattung:

Hersteller : KEEWAY
Typ : RY8
Laufleistung : 5.000 km (geschätzt)
Antriebsart : Ottomotor
Hubraum : 49 cm³
FIN : LBBB942A7AB612109
Bereifung : 120/70-12, 3mm
130/70-12, 3mm

Fahrzeugzustand und festgestellte Mängel:

Diverse Anbauteile beschädigt/gebrochen (siehe Lichtbilder), Schwingungsdämpfer ölfeucht, Abgasanlage unzulässig verändert

Der Händlereinkaufswert beträgt für vergleichbare Fahrzeuge laut einschlägigen Internetportalen

350,00 € (inkl. MwSt.).

Die Kalkulation der Reparatur- bzw. Aufbereitungskosten zeigt, dass ein Wert von 850,00 € und somit der Händlereinkaufswert überschritten wird. Es liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden vor.

Aufgrund des oben geschilderten Fahrzeugzustands und der offensichtlichen Mängel, sowie der zu erwartenden weiteren Schäden bzw. Reparaturkosten, stellt das Fahrzeug **am Markt keinen Wert** mehr dar. Mit einem Restwerterlös kann nicht gerechnet werden.

Aufnahme der Bilder

Aufnahmedatum 25.09.2025	Aufnahme durch (Name, Amtsbezeichnung)
------------------------------------	--

Ort, Datum

Passau, den 01.10.2025



IBP 041 (2018-02-27)



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7




Bild 8 Verkleidung gebrochen



Bild 9

Abgasanlage verändert



Bild 10

Schwingungsdämpfer ölfeucht




Bild 11