Kfz-Sachverständigenbüro FREIER KFZ SACHVERSTANDIGER ANERKANNT VON DER BERUFS-ORGANISATION (BFS)

GUTACHTEN UEBER PKW LKW UND KRAEDER HAFTPFLICHT UND KASKOSCHAEDEN BEWERTUNG VON FAHRZEUGEN ALLER ART

71665 Vaihingen Enz Heilbronner Str. 28 Tel. 07042 /9 4 3 1 2 0 Fax 07042 /9 4 3 1 2 1 **Autotelefon 01727284473** Bankverbindung:

Voba IBAN DE06 6619 0000 0002 7319 08 Postbank IBAN DE26 6001 0070 0281 6867 00

Vaihingen, den 30.04.2022

FAHRZEUGBEWERTUNG

221242

FAHRZEUGDATEN:

AMTLICHES KENNZEICHEN:

FAHRGESTELLNUMMER:

ART:

AUFBAU:

HERSTELLER:

TYP:

AUSFUEHRUNG: MOTORART:

ZYLINDERZAHL:

LEISTUNG KW:

HUBRAUM

TUEREN:

ERSTZULASSUNG:

LETZTE ZULASSUNG:

ABMELDUNG:

PRUEFUNG \$ 29:

AU:

TACHOSTAND

LAUFLEISTUNG:

REIFENGROESSE:

REIFENZUSTAND:

LB 11 And Self-eaver the land

WDB2304751F089001

Roadster

Daimlerchrysler

SL 500

R 230

Benzin

225 kw

4 966 ccm

2

16.09.2004

08.02.2021

01.2023

60 072

60 072

255/40 285/35 R 18 W

VORNE LINKS

VORNE RECHTS HINTEN RECHTS

7

7

7

HINTEN LINKS

7

ERSATZRAD

Notrad

EINGETRAGENER HALTER:

5 - LM 2025

Kfz-Sachverständigenbüro

EINTRAEGE:

AUSSTATTUNG:

Bediensystem Comand
Soundsystem
Polster Leder
Sitzheizung
A Spiegel klappbar
Active Body Control
Holzausführung Esche
8.5JX 18 / 9.5JX 18Alufelgen
Faltrad
TV Tuner
Automatik 7 Gang Getriebe
CD Wechsler
Modell 2005

WERTMINDERND:

Getriebe defekt Sitze und Seitenverkleidung Schimmel Matten Kofferraum Schimmel

Fahrzeug konnte nicht gefahren werden

LACKIERUNG:

schwarz





Kfz-Sachverständigenbüro

Die Fahrzeugbewertung geht von den Marktgegebenheiten aus und berücksichtigt Angaben über Laufleistung, Sonderausstattung und Fahrzeugzustand.

Im angegebenen Ergebnis wurden die Instandsetzungsarbeiten werterhöhend berücksichtigt, bzw wertmindernde Faktoren abgezogen.

GESCHATZTER MARKTWERT

17.900,00 EUR

Vaihingen, den 30.04.2022

Bernd Dutzi Kraftfahrzeugsachverständiger





		NTZ-30C	nverstan	argenbu
HALTER	HERR ESCHENWEG 8	DANIEL VONBANK 6923 LAUTERBACH		
KTENZEICH		6923 LAUTERBACE	KBA-NUMMER	0710523
FABRIKAT FZ-IDENT-N	MERCEDES-BENZ IR WDB2304751F089001		SL 500 TYP-CODE	03 27 01
AUSFUEHR- VARIANTEN	POLSTER: LEDER HOLZAUSFUEHR ESCHE	SITZHEIZUNG TV-TUNER 255/40-/285/35 R18 W	A-SPIEGEL K AUTOMATIK 7 8.5JX 18/9.	LAPPBAR '-GANG 5JX 18 AL
ARBEI	T S L O H N ZEITBASIS		'KL 1 = 15.90 'KL 2 = 15.90	
ARB.POS.NF LEIT-NR	2/ INSTANDSETZUNGS-/EIN	IZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL AW	ARB PREIS
61-1069 01	MOTORRAUMVERKLEIDUNG	U KPL AUS-EIN	2 8	127.20
27-2029 04		BE AUS-/EINBAUEN	1 17	
27-2110 01	AUTOM-GETRIEBE AB-/A	NFL (ZU MOTOR AUSG)	1 21	333.90
	AUTOMATIC-GETRIEBE TAUSCHEN (AUSG)		1 6	95.40
49-7000 04	AUSPUFFANLAGE KPL AU	JS-/EINBAUEN	1 24	381.60
ERSAT	ZTEILE	PREISSTAND	: 01.04.2	2022 / 01
LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR		PREIS
8851	GETRIEBE	211 270 6402 80		5265.25
8917	GUMMILAGER GETR SY	212 240 1818 YSTEM AUDATEX		76.52





Kfz-Sachverständigenbüro

SCHLUSSKALKULATION	EUR	EUR
ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1 68 AW X 15.90 EUR/AW	1 081.20	
GESAMT KL 2 8 AW X 15.90 EUR/AW	127.20	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		1 208.40
ERSATZTEILE	5 341.77	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)	106.84	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE	경기에 내려왔다. 내 있다는 것이 없네요.	5 448.61
REPARATURKOSTEN OHNE MWST		6 657.01
MWST 19.00 %		1 264.83
REPARATURKOSTEN MIT MWST		7 921.84



ERLAEUTERUNGEN:

UPE +18.00%

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

5.LM 2025

LIZENZ = BDUTZI01

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

Bernd Dutzi Kfz-Sachverständigenbüro







































