

Polizeipräsidium Unterfranken



Polizeipräsidium Unterfranken, 97064 Würzburg

Herr Obergerichtsvollzieher Matthias Schmitt

Ihre Zeichen,
Ihre Nachricht vom

Bitte bei Antwort angeben
Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
ET/Kfz-8145-(946)

Telefon, Name
(0931) 457-
1173, Hager

Zi.-Nr.: Würzburg,
W102 05.10.2020

Betreff: Fahrzeugzustandsbeschreibung und Ermittlung des Restwertes BMW 330i xDrive Limousine Automatik

Erstzulassung: 25.10.2005
Ges.-Fahrstrecke: 210.688km (abgelesen am Tachometer)
Leistung / Hubraum: 190 kW / 2996 ccm
Getriebeart: Automatik
Räder/Reifen: 225/45R17 91H M&S (Restprofiltiefe ca. 7mm)
HU/AU ohne
Fzg.-Gesamtzustand: ausreichend
Farbe: Sparklinggraphite Metallic

Sehr geehrter Herr Schmitt,

hinsichtlich des oben genannten Kraftfahrzeugs kann ein Händlereinkaufswert von ca. 3000€* ermittelt werden. Zulassungsbescheinigung Teil I und ein Fahrzeugschlüssel sind vorhanden.

Mit freundlichen Grüßen

**Polizeipräsidium
Unterfranken
Frankfurter Straße 79
97082 Würzburg**

Hager, Polizeikraftfahrersachverständiger

*Ermittelt auf Basis der Marktbeobachtung der DAT Deutschland und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren (Datenbestand 10/2020)

Dienstgebäude
Frankfurter Str. 79
97082 Würzburg
Straßenbahnhaltstelle
„Sieboldmuseum“ Linien 2 und 4

Besuchszeiten
Montag – Donnerstag 08.00 – 16.00 Uhr
Freitag 08.00 – 14.00 Uhr

Erreichbarkeit
Telefax: (0931) 457-1209
e-mail: ppufr@polizei.bayern.de
Internet: www.polizei-unterfranken.de

Defekte/Schäden:

- Batterie tiefentladen/defekt
- Reifen-Pannen-Anzeige meldet einen Systemausfall
- 4x4/DSC/ABS meldet Systemausfall
- Bremsbeläge vorne verschlissen / Bremsscheiben eingelaufen
- Notschlüssel des Fahrzeugschlüssels fehlt
- Dreecksseitenscheibe hinten rechts eingeschlagen und nur provisorisch abgeklebt
- 1 Öldruckdämpfer der Motorhaube fehlt, Haube hält nicht auf
- weiter Mängel möglich

Optischer Zustand:

- Fahrzeug in schlechtem Zustand rundum mit Beschädigungen, Kratzern, Felgen teilweise verkratzt, etc. (z.B. Kotflügel vorne rechts mit starker Korrosion)
- Fahrzeuginnenraum/Sitze ungepflegt/ stark verschmutzt und teilweise beschädigt (z.B. Lüftungsgitter der Mittelkonsole hinten defekt/gebrochen)

Sonstiges:

- Fahrzeug wurde ca. 1 1/2 Jahre nicht bewegt
- Laut Ölwechselzettel im Motorraum letzter Ölwechsel bei 204.109km 12/18
- Ein Probelauf des Motors konnte durchgeführt werden
- Das Fahrzeug war ungewaschen / nicht aufbereitet
- Eine Hebebühne / ein Hubmittel stand nicht zur Verfügung, die Unterseite des Fahrzeugs konnte daher nicht in Augenschein genommen werden
- Eine Probefahrt wurde nicht durchgeführt
- Eine Lackschichtdickenmessung wurde nicht durchgeführt, über reparierte Vorschäden kann keine Aussage getroffen werden
- Das Fahrzeug wurde am 05.10.2020 besichtigt
- Mit AC-Schnitzer-Umbau (AC-Schnitzer Endschalldämpfer, Frontschürze, Heckschürze, Heckspoiler; Zulässigkeit nicht nachgewiesen; weitere Umbauten möglich)

Fahrzeugausstattung, Auszug aus FIN-Abfrage (ohne Gewähr):

ALLRADSYSTEM	SCHEINWERFER-WASCHANLAGE
AUTOMATIC GETRIEBE	PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
MULTIFUNKTION FUER LENKRAD	NEBELSCHEINWERFER
SPORT-LEDERLENKRAD	REGENSENSOR
EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE	XENON-LICHT
HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH.	ADAPTIVES KURVENLICHT
KLIMAKOMFORT-FRONTSCHIEBE	KLIMAAUTOMATIK
INTERIEURL. ALU. LAENGSSCHLIFF FEIN	LICHTPAKET
ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR	BMW TELESERVICES
GLASDACH, ELEKTRISCH	NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE	BMW ASSIST
INNEN- UND AUSSENSPIEGELPAKET	SPRACHEINGABESYSTEM
INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND	CD WECHSLER 6-FACH
SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY	HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
INDIVIDUAL SONNENSCHUTZVERGLASUNG	DURCHLADESYSTEM
SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER	KOMFORTZUGANG
LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER	MITTELARMLEHNE IM FOND
SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER	
GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF.	