

Staatsanwaltschaft Oldenburg  
Gerichtsstr. 7

26135 Oldenburg

28.05.2024

## Kurzgutachten

Bei Rückfragen bitte angeben

Betreff

**Verkehrswertermittlung**

Geschäftsnummer

Fahrzeug / Typ  
Amtl. Kennzeichen  
Fahrzeug-Ident-Nr.

BMW 420d Gran Coupé

Auftrag vom / durch  
Besichtigungsdatum / Ort

27.05.2024 / Staatsanwaltschaft Oldenburg  
28.05.2024 / Stuhr-Brinkum

### **Zusammenfassung:**

Reparaturkosten ohne MwSt  
MwSt aus Reparaturkosten

9.042,65 EUR  
1.718,10 EUR

**Reparaturkosten inkl. MwSt.**

**10.760,75 EUR**

**Verkehrswert steuerneutral  
19% MwSt.**

**12.504,20 EUR  
2.375,80 EUR**

**Verkehrswert (inkl. MwSt.)**

**14.880,00 EUR**

Bassum, 28.05.2024

  
 Sachverständige

## Fahrzeugdaten

Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]												
Fahrzeug-Ident-Nummer	[REDACTED]												
Fahrzeugart / Aufbau	PKW / Limousine/4-türig												
Hersteller / Fahrzeugtyp	BMW / 420d Gran Coupé												
Motorart	Diesel												
Leistung / Hubraum	140 kw / 1995 ccm												
Bereifung	<table> <tr> <td>v.l.</td> <td>7,0 mm</td> <td>225/40 R 19 89Y Bridgestone Potenza S001</td> </tr> <tr> <td>v.r.</td> <td>7,0 mm</td> <td>225/40 R 19 89Y Bridgestone Potenza S001</td> </tr> <tr> <td>h.r.</td> <td>6,0 mm</td> <td>255/35 R 19 92Y Bridgestone Potenza S001</td> </tr> <tr> <td>h.l.</td> <td>6,0 mm</td> <td>255/35 R 19 92Y Bridgestone Potenza S001</td> </tr> </table>	v.l.	7,0 mm	225/40 R 19 89Y Bridgestone Potenza S001	v.r.	7,0 mm	225/40 R 19 89Y Bridgestone Potenza S001	h.r.	6,0 mm	255/35 R 19 92Y Bridgestone Potenza S001	h.l.	6,0 mm	255/35 R 19 92Y Bridgestone Potenza S001
v.l.	7,0 mm	225/40 R 19 89Y Bridgestone Potenza S001											
v.r.	7,0 mm	225/40 R 19 89Y Bridgestone Potenza S001											
h.r.	6,0 mm	255/35 R 19 92Y Bridgestone Potenza S001											
h.l.	6,0 mm	255/35 R 19 92Y Bridgestone Potenza S001											
Erste Zulassung	17.12.2017												
Nächste HU / AU	06.2024												
Tachostand abgelesen	96.408 km												
Farbe	Carbonschwarz Metallic												
Zubehör / Ausstattungsvariante	<p>Aerodynamik-Paket M-Technic, Ablage-Paket, Shadow-Line, elektr. verstellbare und beheizbare Außenspiegel, Licht- und Regensensor, Geschwindigkeitsregelanlage mit Bremsfunktion, Dachhimmel anthrazit, 2-Zonen Klimaautomatik, Sportsitze vorn, Heckklappenbetätigung automatisch, Lederlenkrad M-Technic, 8-Stufen Sportautomatikgetriebe, Motor 2,0 Ltr. Turbodiesel 140 kw, Navigations-Paket Connected Drive, Scheinwerferreinigungsanlage, Sitzheizung vorn, Sitzbezug Leder Dakota, Sitze vorn elektr. verstellbar, Interieurleisten Edelholz Finition, Innen- und Außenspiegel mit Abblendautomatik, Parktronic-System vorn und hinten, 19-Zoll Leichtmetallfelgen, elektr. Schiebe-/Hebedach, Metallic-Lackierung, Scheiben hinten getönt (Folierung), Außenspiegelgehäuse, Heckspoiler und Heckdiffusor in Carbonoptik.</p>												
Allgemeinzustand	Alter und Laufleistung entsprechend.												
Reparierte Vorschäden	Bei der Besichtigung waren ohne weitergehende Untersuchungen keine reparierten Vorschäden feststellbar.												

Unreparierte Vorschäden	<p>Fahrzeug rundum stark verschmutzt, Fahrzeuginnenraum weist Schimmelbefall auf, Frontschaden vorn links (umfasst: Stoßfängerverkleidung vorn, Kotflügel vorn links, Scheinwerfer vorn links und diverse Anbauteile), Stoßfängerverkleidung vorn mittig gebrochen, Außenspiegelgehäuse links und rechts zerkratzt, Seitenteil hinten links im Radlaufbereich verformt, Dachzierleiste links verformt, Dach eingedellt, B-Säulenverkleidung rechts weist Spaltmaßdifferenzen auf, Heckklappeninnenverkleidung zerkratzt.</p> <p>Des Weiteren weist das Fahrzeug alters- und laufeistungübliche Gebrauchsspuren auf.</p> <p>Aufgrund der langen Standdauer des Fahrzeuges sind weitere Standschäden nicht auszuschließen.</p> <p>Der Motorlauf sowie die Fahrzeugelektrik konnten aufgrund der tiefentladenen Batterie im Rahmen der Besichtigung nicht geprüft werden.</p> <p><b>Achtung: Fahrzeugpapiere sind nicht vorhanden.</b></p> <p>Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt stark verschmutzt, weitere Beschädigungen möglich.</p>
Bemerkung	<p>Fahrzeugpapiere lagen nicht vor. Fahrzeugdaten wurden dem Fahrzeug entnommen.</p> <p>Die eingeschlagene Fahrzeug-Identifizierungsnummer wurde bei der Besichtigung überprüft und stimmt mit den Fahrzeugpapieren überein.</p>

### **Auftrag**

Gemäß Auftrag vom 27.05.2024 wurde das vorstehend bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Ermittlung des gemeinen Wertes besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen Herrn [REDACTED] bei der Firma Autohaus Hinrichsen GmbH in 28816 Stuhr-Brinkum.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung im unzerlegten Zustand.

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug war verschmutzt.

Zur Beweissicherung wurden **27** Fotos gefertigt, die diesem Gutachten beigelegt sind.

### **Verkehrswertermittlung**

Es wurde eine Ermittlung des Verkehrswertes, also des im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Fahrzeuges bei einer Veräußerung zu erzielendes Preises durchgeführt.

Im Rahmen der Validierung wurden auf den einschlägigen Onlineplattformen verschiedene Vergleichsfahrzeuge mit ähnlicher Ausstattung, Laufleistung, ähnlichem Fahrzeugalter und ohne Vor- und Altschäden ein Verkehrswert in Höhe von 22.500,00 EUR durch den Sachverständigen ermittelt.

Auf Grundlage der am Fahrzeug festgestellten Beschädigungen wurde eine Kalkulation der voraussichtlichen Reparaturkosten durchgeführt. Wie nachstehend daraus zu ersehen ist, sind mit Reparaturkosten in Höhe von 10.760,75 EUR inkl. MwSt. zu rechnen. Hierbei wurde noch nicht berücksichtigt, dass für das Fahrzeug keine Papiere vorliegen.

Zur Ermittlung des Verkehrswertes wurde auf Grundlage aller festgestellten Beschädigungen sowie wertbeeinflussenden Faktoren eine Restwertermittlung für das Fahrzeug vorgenommen. Hierbei konnte ein Höchstgebot von 14.880,00 EUR erzielt werden. Die entsprechenden Gebote liegen dem Gutachten in der Anlage bei.

REPARATUR - KALKULATION NR [REDACTED] 05.06.2024

FABRIKAT	BMW	4ER GRAN COUPE F36	420D
FZ-IDENT-NR	[REDACTED]	AMTL KZ [REDACTED]	TYP-CODE 01 4G 12
ERSTE ZUL	17.12.2017	NAECH HU 06.2024	LAUFLEIST 96408
BES-DATUM	28.05.2024		
AUSFUEHR-VARIANTEN	AB 12.2016	M SPORT PAKET	COMFORT PAKET
	INNOVATIONSPAKET	M SPORT	KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN
	FRONTSCH REGENSENSOR	SONNENSCHUTZVERGL H	CO2 UMFANG
	KOMFORT ZUGANG-SYS	NAVI CONNECTED DRIVE	CONNECTED DRIVE
	SPIEGEL ABBLENDAUTOM	KOMFORTTELEFONIE	KAELTEMITTEL R1234YF
	NAVIGAT-SYST PROFESS	HIFI LAUTSPR-SYSTEM	NEBELSCHEINWERFER
	FERNLICHTASSISTENT	ADAPTIV KURVENLICHT	LICHT-PAKET
	SCHEINW-WASCHANLAGE	DACHHIMMEL ANTHRAZIT	BEZUEGE LED DAKOTA
	SPORTSITZE VORN	SITZHEIZUNG V	SITZVERST ELEKTR MEM
	LORDOSENSTUETZE	KOMBIINSTRUMENT ERW	ABLAGEPAKET
	ARMLEHNE V SCHIEBBAR	DURCHLADESYSTEM	DIEBSTAHLWARNANLAGE
	GESCHW-REGULIERUNG	SPEED LIMIT ANZEIGE	HEAD-UP DISPLAY
	I-SPIEGEL ABBLENDEND	PARK DIST CONTR V/H	M LEDERLENKRAD
	1995CCM 140KW	8-GANG AUTOMATIK	M SPORT FAHRWERK
	225/40-/255/35 R19 Y	8-/8.5 J X 19 ALU	FENSTERRAHM SCHWARZ
	EDELHOLZ FINELINE	GLAS-HEBEDACH ELEKTR	AERODYNAMIK-PAKET
	EU SPEZIFISCH	REIFEN MIT NOTLAUF	REIFENDRUCKKONTROLLE

-----

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 5 =155.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	25.83
51 18 725)	AB-/AUFRUESTARBEITEN SEITENWAND H R LACKIEREN	3	2	25.83
41 35 581)	SEITENWAND V L AB-/ANBAUEN	3	8	103.33
51 11 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	3	9	116.25
51 11 592	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN	3	11	142.08
66 20 615	ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	3	2	25.83
61 67 803	ZUSATZARBEIT FUER SCHEINWERFER- REINIGUNGSANLAGE	3	3	38.75
63 12 527)	SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUSGEBAUT)	3	5	64.58
63 12 532	SCHEINWERFER L ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	4	51.67
51 71 947	SCHWELLERLEISTE L AUS-/EINBAUEN	3	4	51.67
51 16 541	ABDECKUNG AUSSENSPIEGEL L AB-/ANBAUEN	3	1	12.92
51 16 541	ABDECKUNG AUSSENSPIEGEL R AB-/ANBAUEN	3	1	12.92
51 36 571	SEITENSCHIEBE H R ERSETZEN	1	14	180.83
51 71 541)	ABDECKUNG RADHAUS H R AUS-/EINBAUEN	3	3	38.75

REPARATUR - KALKULATION [REDACTED] 05.06.2024

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =155.00 EUR/STD  
 PREIS/KL 2 =155.00 EUR/STD  
 PREIS/KL 3 =155.00 EUR/STD  
 PREIS/KL 5 =155.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
51 12 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H AB-/ANBAUEN	3	4	51.67
41 63 503)	TOPF EINFUELLSTUTZEN ERSETZEN (ABDECKUNG RADHAUS AUSGEBAUT)	3	4	51.67
51 13 780	DACHLEISTE L AB-/ANBAUEN	3	1	12.92
51 13 780	DACHLEISTE R AB-/ANBAUEN	3	1	12.92
51 13 779)	DACHLEISTE L ERSETZEN (ABGEBAUT)	3	4	51.67
36 10 800)	RAD V R AB-/ANBAUEN	1	1	12.92
36 12 506	REIFEN/FELGE V L DE-/MONTIEREN	1	6	77.50
36 12 506	REIFEN/FELGE V R DE-/MONTIEREN	1	6	77.50
36 10 800)	RAD H L AB-/ANBAUEN	1	1	12.92
36 10 800)	RAD H R AB-/ANBAUEN	3	1	12.92
36 12 506	REIFEN/FELGE H L DE-/MONTIEREN	1	6	77.50
36 12 506	REIFEN/FELGE H R DE-/MONTIEREN	1	6	77.50
36 11 500	REIFEN PANNEN ANZEIGE INITIALISIEREN	1	1	12.92
0741	SEITENWAND V L INSTANDSETZEN	3	6*	77.50
3482	SEITENWAND H R INSTANDSETZEN	3	12*	155.00
1000	FAHRZEUGSERVICE KOMPLETT			750.00*

HAGEL-SYSTEM-FORMEL = Hagel-Expert

2353	DACHAUSSENHAUT SANFT INSTANDSETZ.	5	12H	155.00
9997	FINISH-ARBEITEN PRO Bauteil	5	4H	51.67
9999	VORBEREITUNGSZEIT PRO FAHRZEUG	5	7H	90.42
-----				
97 99 000	VORBEREITUNGSARBEIT FUER HOHLRAUM- KONSERVIERUNG	3	3	38.75
97 35 512	SEITENWAND V L NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	2	25.83
-----				

LACKIERUNG

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 171.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG 2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
99 68 529	VERKLEIDUNG STOSSF V LACKIEREN STUFE 2	14	199.50
99 31 711	DACHLEISTE L LACKIEREN STUFE 2	3	42.75
99 35 529	SEITENWAND V L LACKIEREN STUFE 3	13	185.25
LI 1745	ABDECK A-SPIEGEL L LACKIEREN STUFE 3	3	42.75

REPARATUR - KALKULATION NR [REDACTED] 05.06.2024

LACKIERUNG

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 171.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
LI 1746	ABDECK A-SPIEGEL R	LACKIEREN STUFE 3	3	42.75
99 36 529	SEITENWAND H R	LACKIEREN STUFE 3	22	313.50
99 99 000	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT		23	327.75

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.06.2024 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0283		VERKLEIDUNG STOSSF V	51 11 8 060 879	682.41
0431		EMBLEM V	51 76 7 288 752	58.97
0561		SCHEINWERFER L	63 11 7 377 839	1183.35
0575		SATZ HALT SCHEINW L	63 11 7 379 929	45.84
0645		AUFNAHME N-SCHEINW L	51 11 8 054 511	48.38
2419		DACHLEISTE L	51 13 7 372 799	103.24
3848		SEITENSCHIEBE H R	51 37 7 412 032	283.36
3861		KLEBESATZ SEITENSCH	83 19 2 289 285	66.96
3864	3 X	DUAL LOCKS H R	51 37 7 164 933	3.96
3865		REINIGER R1	83 19 2 211 217	14.15
4069		TOPF EINFUELLSTUTZEN	51 17 7 270 761	63.46
7227		REIFEN V L	225/40 R 19..Y RFT	335.50
7228		REIFEN V R	225/40 R 19..Y RFT	335.50
9565		REIFEN H L	255/35 R 19..Y RFT	427.90
9566		REIFEN H R	255/35 R 19..Y RFT	427.90

SONSTIGES

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	FAHRZEUGAUFBEREITUNG INNEN - AUSSEN	500.00*

REPARATUR - KALKULATION NR [REDACTED] 05.06.2024

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR
-----					
A R B E I T S L O H N    ZEITBASIS    12 AW = 1 STD					
GESAMT KL 1	41 AW X	155.00	EUR/STD	529.58	
GESAMT KL 2	4 AW X	155.00	EUR/STD	51.67	
GESAMT KL 3	84 AW X	155.00	EUR/STD	1 085.00	
GESAMT KL 5	23 AW X	155.00	EUR/STD	297.08	
FIXLOHN				750.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	.....			2 713.33	
N E B E N K O S T E N					
UNTERBODENSCHUTZ				10.00	
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN KL 3	5 AW X	155.00	EUR/STD	64.58	
MATERIAL				14.00	
SUMME SONSTIGES				500.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN	.....			588.58	
L A C K I E R U N G    ZEITBASIS    12 AW = 1 STD					
ARBEITSLOHN	81 AW X	171.00	EUR/STD	1 154.25	
LACKIERMATERIAL	35.00 %			403.99	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL	.....			1 558.24	
E R S A T Z T E I L E					
				4 080.88	
KLEINERSATZTEILE ( 2.0%)				81.62	
SCHWEMM-MATERIAL				20.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE	.....			4 182.50	
R E P A R A T U R K O S T E N    OHNE MWST.....				9 042.65	
-----					
MWST 19.00 %				1 718.10	
R E P A R A T U R K O S T E N    MIT MWST.....				10 760.75	

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +10.00%	* = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR	KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR	H = HAGEL-SYSTEM-FORMEL
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH	LIZENZ = 67139402

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008





Bild Nr. 010





Bild Nr. 012



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Bild Nr. 023




Bild Nr. 024



Bild Nr. 025



Bild Nr. 026



Bild Nr. 027



