

Bericht-Nr.:

IKFZ-Prüfz.: -

Org.Code: 2009

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(1) Fz-Id.Nr.:

WVWZZZ6RZGY

(2) Amtl. Kennz.:

(D)

(3) Ausstellungsdatum: 11.09.2023 14:09 Uhr

Seite 2 von 2

Prüfart: Hockenheim

5010953548

(4) km-Stand: 100817 km

(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

M1

Aufbau: Schräghecklimousine

AB

Hersteller: VOLKSWAGEN-VW

0603

Typ: 6R

BNV00047

Var./Ver./Ausf.: ABCUSB / FM5FM5A4054N2VR27MM67

Antriebsart: Diesel

0002

Emissionsschl: EURO6;W;PI/CI; M, N1 I

36W0

zGM: 1640 kg

EZ: 22.10.2015

Letzte Prüfung: 02.2023 FSD.HU/Mangel:

4.24.1/2.0.17

Kundenkennzeichen:

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Diesel OBD

Software: DSS AU-DE

V6.11 LF6 08/2023

Fahrzeugdaten: I/2023

AU-Geräteleitfaden: 6

Partikelmessgerät: AVL Counter Mobile

Kraftstoffart: Diesel

Messtechnik: HU Adapter V3.3.141

Gerätenummer: D0013514

Geräteversion: V3.2 06/2022

Gerätenummer: 33452

FIN gem. Fz.-Dokumente: WVWZZZ6RZGY

MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: n.i.O.#

bei Motor an: n.i.O.#

MIL Status ausgelesen: bei Motor an: i.O.

Funktionsprüfung OBD: n.i.O.

Prüfbereitschaft unterstützt: 111011101011

gesetzt: 000011101011

Abgasrelevante Fehler:

1

P2463

Particulate Filter Restriction - Soot Accumulation Bank 1

Partikelmessung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Stabilisierung:	(1/min)	770 #	870 #	820	i.O.
Drehzahlanhebung:	(1/min)	1830		2000	i.O.
Beruhigung:	(1/min)	770 #	870 #	820	i.O.
Messung	Messung 1 (1/min)	770	870	820	i.O.
	(PN/ccm)			200	i.O.
Arithm. Mittelwert / Endergebnis:	(PN/ccm)		250.000	200	i.O.

Prüfung der Gaswerte bestanden i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden):Nein

Gesamtergebnis der Untersuchung n.i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischofink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

