



Fahrzeughalter : Gerichtsbekannt

Gutachten-Nr. : 4E 1904/22w
Zahl: : 4E 1904/22w
Schadensdatum : 25.08.2022
beauftragt durch : Herr Binder
eingelangt am : 25.08.2022
Bearbeiter : Oberhuber Herbert

Nußdorf am Haunsberg, am 25.08.2022

Betrifft : PKW/Lim/5tg./7/6V/7 Audi A7 Sportback Allrad Diesel (4G A7
Fahrgestell-Nr. : WAUZZZ4G0DN019906
National-/Modellcode: 186903 / 12
Amtl. Kennzeichen : [A] KI-XXXXX
Nächste § 57a Beg. : Dezember 2022
Erst-/Letztzulassung : 28.12.2012 / 04.11.2021
Alter : 116 Monate
Hubraum/Leistung : 2.967 cm³ / 150,00 kW
Tachostand : 151.942 km abgelesen
Kraftstoffart : Diesel

Listenpreis	:		inkl. 8% Nova, inkl. USt.	EUR	63.210.-
Sonderausstattung	:		inkl. 8% Nova, inkl. USt.	EUR	7.702.-
NEUWERT	:	inklusive Sonderausstattung	inkl. 8% Nova, inkl. USt.	EUR	70.912.-

Ermittlung Zeitwert

Notierung Ankauf ermittelt EUR 11.560.-

Monatskorrektur:

Jahressprung 2012/2013	EUR	1.430.-
Monatssprung (EUR 1.430.- / 12)	EUR	119.-

Zulassungsbedingte Aufwertung (6 Monate nach Jahresmitte x EUR 119.-) + EUR 714.-

Zwischensumme 1 : EUR 12.274.-

Kilometerkorrektur:

Soll-Kilometerleistung (150 kW, Diesel, E - Oberklasse)	193.510 km
Durchschnittliche Monatsleistung für 48 Monate (1.850 km)	
Durchschnittliche Monatsleistung für 12 Monate (1.757 km)	
Durchschnittliche Monatsleistung für 12 Monate (1.665 km)	
Durchschnittliche Monatsleistung für 12 Monate (1.572 km)	
Durchschnittliche Monatsleistung für 12 Monate (1.480 km)	
Durchschnittliche Monatsleistung für 12 Monate (1.387 km)	
Durchschnittliche Monatsleistung für 8 Monate (1.295 km)	
Kilometerstand abgelesen	151.942 km
Minderkilometer	41.568 km

Aufwertung 0,10% je 1.000 km für 41.568 Minderkilometer = 4,16 %

4,16% der Zwischensumme 1 = + EUR 511.-

Zwischensumme 2 : EUR 12.785.-

Sonstige Auf- und Abwertungen:

SA-Bewertung gem. Eurotax-Kurve Ausgangsbasis: EUR 7.702.-	1 %	+ EUR	77.-
Abzug für Vor- bzw. Altschäden		- EUR	8.200.-

Marktanalyse (Autopreisspiegel) + EUR 3.000.-

Zeitwert ermit. zum 25.08.2022 inkl. USt. **EUR 7.700.-**

Der Zeitwert beträgt laut Notierung Verkauf 63% des Wiederbeschaffungswertes.

Bewertungsgrundlage der Sonderausstattung:

Als Berechnungsbasis der Sonderausstattung wurde die Eurotax-Abwertungskurve für Sonderausstattungen herangezogen. Diese ergibt bedingt durch das Fahrzeugalter von 116 Monaten eine Bewertung von 1% vom Neuwert.

sonstige Sonderausstattung:

Bezeichnung	Neuwert	bewertet	Ist-Wert
Metallic-/Perleffekt-Lackierung	1.249,-	1,00%	12,-
MMI® Navigation	2.221,-	1,00%	22,-
Leder Milano Normalsitz	2.535,-	1,00%	25,-
Geschwindigkeitsregelanlage	355,-	1,00%	4,-
DVD-/CD-Wechsler	855,-	1,00%	9,-
Sitzheizung vorn	487,-	1,00%	5,-
	7.702,-		77,-

Ausführungsvarianten lt. Audatex:


AB 06.2012, AUSSENSPIEGEL L ASPH, AUSSENSP R KONVEX, STOP-START-ANLAGE, GEPAECKRAUMKL AUTOM, ABLAGEPAKET, INNENSP AUTOM ABBL, AUSSENSP EL/KLAPPBAR, CD-WECHSLER, MMI RADIO PLUS, AKTIV-LAUTSPRECHER, NAVIGATIONSSYSTEM, PARKASSISTENT, SITZE V HEIZBAR, RUECKSITZ 3-SITZIG, VORBEREIT ANH-VORR, L-WIRBELSTUETZE ELEK, FAHRERINFO COLOR, LICHTPAKET INNENRAUM, MITTELARMLEHNE V, SITZVERST ELEKTR MEM, ABGASNORM EURO 5, 2967CCM 150KW, S-TRONIC, QUATTRO, GESCHW-REGELANLAGE, REIFEN 255/45 R18..Y, FELGE 8.5 J X 18 ALU, RES-RAD FAHRBEREIFT, HOLZDEKOR, AUSST LEDER MILANO, 2-SCHICHT-METALLIC.

Vor-, Altschäden:

Schäden sowie schlecht reparierte Teile laut Angabe, davon....

Bereifung:

1. Achse: Pirelli M&S / 255/40R19 Profil in mm: links: 4 rechts: 4
2. Achse: Pirelli M&S / 255/40R19 Profil in mm: links: 7 rechts: 7



Der Sachverständige
Oberhuber Herbert
5151 Nußdorf am Haunsberg, Lauterbach 24



Gutachten-Nr. : 4E 1904/22w

Zahl: : 4E 1904/22w
Schadensdatum : 25.08.2022
beauftragt durch : Herr Binder
eingelangt am : 25.08.2022
Bearbeiter : Oberhuber Herbert

Nußdorf am Haunsberg, am 25.08.2022

Amtl. Kennzeichen : [A] KI-XXXXX

Fahrzeughalter : Gerichtsbekannt

Besichtigung : am 25.08.2022, anwesend: Herr Binder
Bes.-Zustand : Unzerlegtem / ungereinigt
Zur Beweissicherung wurden 44 Fotos vom SV angefertigt.

FAHRZEUGBEWERTUNG

Betriff	: PKW/Lim/5tg./7/6V/7 Audi A7 Sportback Allrad Diesel (4G A7	Nächste § 57a Beg.	: Dezember 2022 Nr.: EUT2663
Fahrgestell-Nr.	: WAUZZZ4G0DN019906	Eigen-/Gesamtgew.	: 1.785 kg / 2.395 kg
National-/Modellcode	: 186903 / 12	Nutzlast	: 535 kg
Erst-/Letztzulassung	: 28.12.2012 / 04.11.2021	Sitzplätze	: 4
Tachostand	: 151.942 km abgelesen	Allgemeinzustand	: mittelm.
Hubraum/Leistung	: 2.967 cm ³ / 150,00 kW	Lackart/Farbe / Zust.	: 2-SCHICHT-METALLIC / silber / mittelm.
Kraftstoffart	: Diesel	Alter	: 116 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

Ersatzteile-Original	:	EUR	6.574,60
Arbeitslohn	: AZ 158,00 AW EUR 145,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	2.291,00
Lackmaterial	:	EUR	1.658,07
Lackierarbeit	: AZ 190,00 AW EUR 145,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	2.755,00
Klein- und Verbrauchsmaterial	:	EUR	50,00

Beschädigung: Rundumschaden.
Reparaturdauer ca. 5 Arbeitstage

exkl. USt. EUR 13.328,67
+ 20% USt. EUR 2.665,73

Reparaturkosten inkl. USt. EUR 15.994,40

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden (Daten von: 29.09.2022, FZG-Wahl: 00/12/01).

NEUWERT : inklusive Sonderausstattung
ZEITWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 7

inkl. 8% Nova, inkl. USt. EUR 70.912.-
inkl. USt. EUR 7.700.-

Bereifung auf Seite 6
Vor-, Altschäden und Sonderausstattung auf Seite 6

WICHTIGER HINWEIS:

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Schaden

Schadenbeschreibung:

ZUM AUFTRAG:

Auftragsgemäß werden Schäden und Mängel des oben genannten Fahrzeuges festgestellt sowie der Prognosewert ermittelt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schäden und Mängel festgestellt.

X Steinschläge an der Vorbauverblechung sowie an den Anbauteilen.

Stossstange vorne sichtlich schlecht repariert.

Kotflügel vorne links abgeschürft.

Scheinwerfer links zerkratzt.

Dellen am Dach sowie Dachseite rechts / Lackschäden.

Türen, Seitenwand und Stossstange hinten rechts sichtlich schlecht repariert mit Rostschäden.

Leichtmetallfelgen rechts und links hart abgeschert.

Leichtmetallfelge hinten links geschweißt!

Türverkleidung rechts hinten beschädigt.

Beladepuren an der hinteren Stossstange.

Bodenabdeckungen beschädigt.

Gebrauchsspuren im Fahrgastraum sowie an der Karosserie.

Reparaturbedingte teilweise erneuern, richten.

Anbauteile aus und einbauen, einpassen.

Lackierung laut Auflistung in der Anlage durchführen.

Der Motor konnte gestartet / Prüfung Motor- Getriebe- Achsaufhängungen, Lenkung etc. erforderlich.

Fahrzeugservice mit zusätzlicher Überprüfung §57a erforderlich.

Fahrzeugaufbereitung erforderlich.

Fahrzeugerstauslieferung: Frankreich

Eine Aufstellung über den voraussichtlichen Schadensumfang ist der als Anhang beigefügten Schadenskalkulation zu entnehmen. Es sind nur solche Ersatzteile und Arbeitspraktiken angeführt, die eine technisch einwandfreie Reparatur Gewährleisten. Zur Nachvollziehung der äußerlich erkennbaren Schäden verweise ich auf die Lichtbilder in der Anlage.

Das Fahrzeug wurde im unzerlegten Zustand besichtigt und erkennbare sowie äußerlich ersichtliche Schäden aufgezeigt. Für versteckte Mängel, bzw. für kausale Zusammenhänge die eine Kostenerhöhung verursachen würden, behält sich der Sachverständige eine weitere Überprüfung vor.

Reparaturbeschreibung:

INFORMATION:

Beseitigung der Schäden erfolgt nach den Richtlinien des Herstellerwerkes, der Arbeitswertliste. Der Zeitaufwand für die Instandsetzung wurde unter Beachtung der Arbeitswert- und Vorgabeliste, sowie der Verbund und Erschwernisarbeiten ermittelt.

Der Lohnkalkulation liegt der zu berechnende Stundensatz/AW der Instand setzenden Werkstatt zugrunde. Schadenskalkulation / System Audatex.

Die

FAHRZEUGBEWERTUNG:

Die Bewertung erfolgte nach Vorlage der Fahrzeugpapiere sowie dem äußerlich ersichtlichen Zustand des genannten Fahrzeuges auf Basis Eurotax-Marktberichte. Vor- und Altschäden wurden berücksichtigt. In der Bewertung ist die Sonderausstattung enthalten. **Bei Vorliegen weiterer Beweisergebnisse sind Ergänzungen und Änderungen vorbehalten.**

INFO:

Das Fahrzeug ist bedingt fahrbereit, die Schadensberechnung erfolgte aufgrund der teilweise nicht

fachgerechten Reparaturen.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
STOSSFAENGER V	0281	4G8 807 065 CF GRU	1	691,00	691,00
SCHLIESST L STOSSF V	0321	4G8 807 095	1	25,65	25,65
SCHLIESST R STOSSF V	0322	4G8 807 096	1	25,15	25,15
SCHLIESST O STOSSF V	0323	4G8 807 233 C	1	55,00	55,00
TUERVERKLEIDUNG H R	2012	4G8 867 304 A WFA	1	786,00	786,00
STOSSFAENGER H	2581	4G8 807 067 T GRU	1	670,00	670,00
VERKLEID BODENBL L	4261	4G0 825 207 F	1	79,40	79,40
VERKLEID BODENBL R	4262	4G0 825 208 E	1	79,40	79,40
SCHEIBENRAD V L ALU	7201	4G8 601 025 AG	1	552,00	552,00
SCHEIBENRAD V R ALU	7202	4G8 601 025 AG	1	552,00	552,00
GERAEUSCHDAEMPfung V	8771	4G0 863 821 F	1	152,50	152,50
GERAEUSCHDAEMPfung H	8772	4G0 863 822 J	1	152,50	152,50
SCHEIBENRAD H L ALU	9551	4G8 601 025 AG	1	552,00	552,00
SCHEIBENRAD H R ALU	9552	4G8 601 025 AG	1	552,00	552,00
					4.924,60

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* TUER H R INSTANDSETZEN	1782		5,00 3	72,50
* DACH INSTANDSETZEN	2351		5,00 3	72,50
* DACHHOLM R INSTANDSETZEN	2406		4,00 3	58,00
* SEITENWAND R INSTANDSETZEN	3482		30,00 3	435,00
			44,00	638,00
44,00 AW bei EUR 145,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				638,00

zu prüfende Teile

Ersatzteilpreise bei 'zu prüfenden Teilen' sind in den Reparaturkosten nicht enthalten.

Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr
MOTOR PRUEFEN	9831	
GETRIEBE PRUEFEN	9835	

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN UND LOESCHEN NACH REPARATUR)	01 50 00 ZAX	3,00 2	43,50
RAD V L AUS-/EINBAUEN	44 05 19 ZAX	1,00 1	14,50
RAD V R AUS-/EINBAUEN	44 05 19 ZAX	1,00 1	14,50
RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	44 05 19 00	2,00 1	29,00
SCHALLSCHUTZWANNE AUS-/EINBAUEN	10 82 19 00	4,00 2	58,00
ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	63 29 19 00	9,00 2	130,50
Zwischensummen		20,00	290,00

Überträge		20,00		290,00
ABDECKUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT) UMFASST: LUEFTUNGSGITTER, KUEHLERGRILL UND SENSOREN EINPARKHILFE AUS-/EINBAUEN	63 29 55 50	7,00	2	101,50
TUERVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	70 59 19 00	4,00	2	58,00
AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	66 89 19 50	7,00	2	101,50
SCHACHTLEISTE TUER V R AUS-EIN	64 48 19 50)	2,00	2	29,00
FENSTERFUEHRUNG TUER V R AUS-/EINBAUEN	64 45 19 50	5,00	2	72,50
GEHAEUSE TUERGRIFF V R AUS-/EINBAUEN	57 09 19 00	2,00	2	29,00
TUERGRIFF V R AUS-/EINBAUEN (SCHLIESSZYLINDER/GEHAEUSE AUSGEBAUT)	57 11 19 50	1,00	2	14,50
TUERVERKLEIDUNG H R AUS-/EINBAUEN	70 73 19 00	4,00	2	58,00
TUERVERKLEIDUNG H R ERSETZEN	70 73 55 50	7,00	2	101,50
SCHACHTLEISTE TUER H R AUS-EIN	64 68 19 50	1,00	2	14,50
TUERGRIFF H R AUS-/EINBAUEN (TUERAGGREGATETRAEGER AUSGEBAUT)	58 11 19 00	2,00	2	29,00
SCHLUSSLEUCHE R AUS-/EINBAUEN	94 31 19 00	2,00	2	29,00
ABDECKUNG STOSSFAENGER H U AUS-/EINBAUEN	63 69 19 00	9,00	2	130,50
ABDECKUNG STOSSFAENGER H ERSETZEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT) UMFASST: SENSOREN UND SPOILER H U AUS-/EINBAUEN	63 69 55 55	5,00	2	72,50
RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT)	66 76 19 50	2,00	2	29,00
VERKLEIDUNG BODENBLECH L AUS-/EINBAUEN	51 94 19 00	3,00	2	43,50
VERKLEIDUNG BODENBLECH R AUS-/EINBAUEN	51 94 19 02	3,00	2	43,50
SCHEIBENRAD V L ERSETZEN (RAD AUSG)	44 12 55 50)	2,00	2	29,00
RAD V L WUCHTEN (RAD AUSGEBAUT)	44 05 93 50	1,00	2	14,50
SCHEIBENRAD V R ERSETZEN (RAD AUSG)	44 12 55 50)	2,00	2	29,00
RAD V R WUCHTEN (RAD AUSGEBAUT)	44 05 93 50	1,00	2	14,50
SCHEIBENRAD H L ERSETZEN (RAD AUSG)	44 12 55 50)	2,00	2	29,00
RAD H L WUCHTEN (RAD AUSGEBAUT)	44 05 93 50	1,00	2	14,50
SCHEIBENRAD H R ERSETZEN (RAD AUSG)	44 12 55 50)	2,00	2	29,00
RAD H R WUCHTEN (RAD AUSGEBAUT)	44 05 93 50	1,00	2	14,50
FAHRZEUG V UND H VERMESSEN	44 95 03 50	7,00	2	101,50
UMFASST: STURZ, SPUR, UND VORSPURKURVE DER VORDERRAEDER SOWIE SPUR UND STURZ DER HINTERRAEDER OHNE EINSTELLARBEITEN				
STURZ DER VORDERRAEDER EINSTELLEN (VBA) (SCHALLSCHUTZWANNEN AUSGEBAUT) UMFASST: AGGREGATETRAEGER AUSRICHTEN	44 89 15 50	7,00	2	101,50
STURZ DER HINTERRAEDER EINSTELLEN (VBA) (FAHRZEUG V UND H GEMESSEN)	44 94 15 50	2,00	2	29,00
		114,00		1.653,00
4,00 AW bei EUR 145,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				58,00
110,00 AW bei EUR 145,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				1.595,00

sonstiger Aufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
K FAHRZEUGAUFBEREITUNG		1	300,00	300,00
K FAHRZEUGSERVICE		1	550,00	550,00
K DIVERSE KOSTEN		1	800,00	800,00
				1.650,00

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	Leit-Nr
K	1000

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
STOSSFAENGER V NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 190,67	0281		12,00	174,00	
STOSSFAENGER H NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 174,09	2581		11,00	159,50	
KLAPPE V REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 231,33	0471		31,00	449,50	
KOTFLUEGEL L REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 38,92	0741		11,00	159,50	
KOTFLUEGEL R REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 38,92	0742		11,00	159,50	
TUER V R REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 96,21	1482		17,00	246,50	
TUER H R REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 76,75	1782		15,00	217,50	
DACH REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 198,90	2351		28,00	406,00	
DACHHOLM R REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 20,54	2406		9,00	130,50	
SEITENWAND R REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 95,13	3482		17,00	246,50	
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	246,50	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			5,00	72,50	
REPARATURLACKIERUNG					796,70
MATERIAL-KONSTANTE					51,50
AZT-MATERIAL-INDEX					422,27
K-NEUTEILLACK (K1R)					364,76
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					17,50
MAT-KONST. FARBMUSTER					5,34
FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG			3,00	43,50	
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	43,50	
			190,00	2.755,00	1.658,07
190,00 AW bei EUR 145,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					2.755,00
Lackmaterial					1.658,07
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					4.413,07

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)

Weitere Informationen

sonstige Sonderausstattung:

Metallic-/Perleffekt-Lackierung, MMI® Navigation, Leder Milano Normalsitz, Geschwindigkeitsregelanlage, DVD-/CD-Wechsler, Sitzheizung vorn.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 06.2012, AUSSENSPIEGEL L ASPH, AUSSENSP R KONVEX, STOP-START-ANLAGE, GEPAECKRAUMKL AUTOM, ABLAGEPAKET, INNENSP AUTOM ABBL, AUSSENSP EL/KLAPPBAR, CD-WECHSLER, MMI RADIO PLUS, AKTIV-LAUTSPRECHER, NAVIGATIONSSYSTEM, PARKASSISTENT, SITZE V HEIZBAR, RUECKSITZ 3-SITZIG, VORBEREIT ANH-VORR, L-WIRBELSTUETZE ELEK, FAHRERINFO COLOR, LICHTPAKET INNENRAUM, MITTELARMLEHNE V, SITZVERST ELEKTR MEM, ABGASNORM EURO 5, 2967CCM 150KW, S-TRONIC, QUATTRO, GESCHW-REGELANLAGE, REIFEN 255/45 R18..Y, FELGE 8.5 J X 18 ALU, RES-RAD FAHRBEREIFT, HOLZDEKOR, AUSST LEDER MILANO, 2-SCHICHT-METALLIC.

Vor-, Altschäden:

Schäden sowie schlecht reparierte Teile laut Angabe, davon....


Bereifung:

1. Achse: Pirelli M&S / 255/40R19 Profil in mm: links: 4 rechts: 4
2. Achse: Pirelli M&S / 255/40R19 Profil in mm: links: 7 rechts: 7

Ermittlung Zeitwert

Listenpreis				<i>inkl. 8% Nova, inkl. USt.</i>	EUR	63.210,-
Sonderausstattung				<i>inkl. 8% Nova, inkl. USt.</i>	EUR	7.702,-
Notierung Ankauf ermittelt					EUR	11.560,-
Jahressprung 2012/2013	EUR	1.430,-				
Monatssprung	EUR	119,-				
Zulassungsbedingte Aufwertung (6 Monate nach Jahresmitte x EUR 143.-)					+ EUR	714,-
Soll-Kilometerleistung (150 kW, Diesel, E - Oberklasse)		193.510 km				
<i>Durchschnittliche Monatsleistung für 48 Monate (1.850 km)</i>						
<i>Durchschnittliche Monatsleistung für 12 Monate (1.757 km)</i>						
<i>Durchschnittliche Monatsleistung für 12 Monate (1.665 km)</i>						
<i>Durchschnittliche Monatsleistung für 12 Monate (1.572 km)</i>						
<i>Durchschnittliche Monatsleistung für 12 Monate (1.480 km)</i>						
<i>Durchschnittliche Monatsleistung für 12 Monate (1.387 km)</i>						
<i>Durchschnittliche Monatsleistung für 8 Monate (1.295 km)</i>						
tatsächlicher Kilometerstand		151.942 km				
Minderkilometer		41.568 km				
Aufwertung (0,10% je 1.000 km) für 41.568 Minder-km		+ 4,16 %			+ EUR	511,-
Sonderausstattungsbewertung gem. Eurotax-Bewertungskurve						
Ausgangsbasis für Sonderausstattungsneuwert: EUR 7.702.-		1 %			+ EUR	77,-
Abzug für Vor-, Altschäden					- EUR	8.200,-
Marktanalyse (Autopreisspiegel)					+ EUR	3.000,-
Zeitwert ermit. zum 25.08.2022				<i>inkl. USt.</i>	EUR	7.700,-
<i>Der Zeitwert beträgt laut Notierung Verkauf 63% des Wiederbeschaffungswertes.</i>						
<i>Auf- bzw. Abwertungen nicht gerundet</i>						
<i>Zeitwert gerundet auf Hunderter</i>						

Für die Richtigkeit der Feststellungen und
die Objektivität der Auswertung
25.08.2022



Der Sachverständige
Oberhuber Herbert
5151 Nußdorf am Haunsberg, Lauterbach 24















V6 TDI

WARNING: Do not touch the engine or its components when the engine is hot. The engine and its components can become very hot and cause severe burns. Do not touch the engine or its components until they have cooled down. Do not touch the engine or its components when the engine is running. The engine and its components can become very hot and cause severe burns. Do not touch the engine or its components until they have cooled down. Do not touch the engine or its components when the engine is running.























































R01

SOMERS















TOHAUS
JALILYAN

19.8.2022

A7




20.5°C

3:11

37.8km

151942 km







AUDI AG

e1•2007/46•0436

WAUZZZ4G0DN019906

2395 kg

4255 kg

1 - 1235 kg

2 - 1285 kg

TYP 4G

03

CLAA 9689

062012

0,50