



INGENIEURBÜRO DIEKEL

48455 Bad Bentheim
49716 Meppen
26789 Leer

Zeppelinstr. 20
Haselünner Str. 40
Burfehner Weg 100

Tel. 05922-894
Tel. 05931-2780
Tel. 0491-969660

Vertragspartner der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT)

Amtliches Kennzeichen	██████████	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Laderaum/Inhalt	-
Fabrikat	Mercedes-Benz	Radstand	-
Typ	C-Klasse C 180 K BlueEff.	Zul.Gesamt-Gewicht	1965 kg Nutzlast ca.485 kg
Aufbauart/Ausf.	Limousine/Classic (.045)	Erstzulassung	27.05.2010
		Nächste HU	04.21
Fz. Identifikations-Nr.	WDD2040451A400485	Abgelesener km-Stand	113.048 km
Motorart	Ottomotor 4 Zyl.	Gesamtfahrstrecke	113.048 km
Leistung/Hubraum	115 kW (156 PS) / 1597 ccm	Anzahl Besitzer / Farbe	unbekannt / OBSIDIANSCHWARZ
Reifen/Zust. 1.Achse	: 205/55R16 M+S 8,0/--/--/4,0mm	Trag-/Gesch.Idx./Si.Kz.:	91/V / -
Reifen/Zust. 2.Achse	: 205/55R16 M+S 0,0/--/--/4,0mm	Trag-/Gesch.Idx./Si.Kz.:	91/V / -
Reserverad	: Notrad		

Mitgeschätzte Ausstattung:

Anhängerkupplung abnr., Audio-Navigationssystem Audio 50 APS, Fußmatten Velours, Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Metallic-Lackierung, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Reserverad als Notrad, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Sitzheizung vorn, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Nicht mitgeschätzte Teile:

- keine -

Folgende wesentliche wertbeeinflussende Faktoren wurden festgestellt (siehe Ziffer 5 der umseitigen Hinweise für den Auftraggeber):

Rep. Frontschaden u. seitenteil li., 2. Schlüssel fehlt, Batterie entladen, service u. HU überfällig, Reifen hi.li. beschädigt / entlüftet Notrad montiert, Reifen vo.+hi. re. porös und beschädigt, Schaftleisten Lackbeschädigt, Motorhaube Delle / Vogelkot, Pannenset unvollständig, Innenraum verschmutzt, Bremsen Standschäden, Hardyscheibe porös, Tür vo.li. Kratzer Delle, Tür hi.li. Kratzer, Seitenteil li. Kratzer, Stoßfänger hi. gestaucht / Lackschaden, Felge vo.re. beschädigt, Spiegel re. Kratzer, Motorprobelauf durchgeführt, Probefahrt nicht durchgeführt, NAVI DVD vorhanden, Airbag System Fehlermeldung.

Der **Händlerverkaufswert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

6.450,-- EUR Dieser Schätzwert versteht sich **als Endwert.**

Wert in Buchstaben

SECHSTAUSEND-
VIERHUNDERTFÜNFZIG


Enthaltene MwSt. bei
Regelbesteuerung: 1.029,83 EUR

Erläuterung des Schätzwertes siehe Ziffer 4 der umseitigen Hinweise

Honorarschl.: 010500

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden (siehe Rückseite).

@111109/#4018/EUR



SV-Honorar	104,50 EUR	Zuschlag	0,-- EUR
+ 19% MwSt.	19,86 EUR	+ 19% MwSt.	0,-- EUR
Gesamt	124,36 EUR	Gesamt	0,-- EUR

Bewertungstag 31.08.2021
Ort und Datum Bad Bentheim / Meppen / Leer 01.09.2021

Der Sachverständige Andre Völlink