Artikel ID: **#204369** -
Range Rover / Velar, nicht fahrtüchtig

Artikelbeschreibung:

Marke / Typ: Range Rover / Velar
Erstzulassung: 14.12.2017
Leistung (kW/PS): Unbekannt
Hubraum (cm^3): 2993 cm^3
Kilometerstand: ca. 135.000 km
Antriebsart/Kraftstoff: Diesel
Getriebeart: Automatikgetriebe
Fahrbereit: Nein
Schlüssel vorhanden: Nein
Papiere vorhanden: Nein

Das Fahrzeug hat sich überschlagen, die gesamte Karosserie wurde beschädigt.

Airbags wurden ausgelöst.

Es sind weder Fahrzeugschlüssel noch Fahrzeugpapiere vorhanden.

Kategorie:	Fahrzeuge
Zustand	Zustand: Gebraucht
Startpreis:	1.870,00 €
Starttermin:	15.12.2025 - 12:14 Uhr
Endtermin:	29.12.2025 - 12:00 Uhr
Höchstgebot:	2.750,00 €
Verkäufer:	Gerichtsvollzieherin Jasmin Voigt
Aktenzeichen:	DR II 1684/25
Standort:	73257 Köngen Baden-Württemberg
Bundesland:	Baden-Württemberg
Land:	Deutschland

Versand- & Zahlungsdetails

Versandart:	Selbstabholung
Bezahlung:	Vorkasse durch Banküberweisung

Rechtsform:

Versteigerung nach Zwangsvollstreckungsrecht, § 2 Nr. 1 c) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Keine Gewährleistung, kein Widerrufsrecht (§ 10 Nr. 3 und 4 AGB).

Bildergalerie zur Auktion:



www.sv-fauser.de

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO FAUSER

Firma
Gross GmbH & Co. KG
Küferstr. 24
73257 Köngen

Hohensteiner Straße 53/2
70794 Filderstadt-Plattenhardt
Telefon 0711 77 62 37
Fax 0711 77 87 444
info@sv-fauser.de

15.09.2025

Fahrzeugkurzbewertung

Fahrzeugdaten:

Hersteller / Modell: Range Rover / Velar

Fahrgestell-Nummer: [redacted]

Kennzeichen: [redacted]

Kilometerstand: ca. 135.000 km (125.669km bei HU 05/2024)

Erstzulassung: 14.12.2017

Das obengenannte Fahrzeug hat auf dem Markt einen Restwert von

3.750 EUR.

Dieser Wert beinhaltet das Fahrzeugalter, die Fahrzeugschäden, die fehlenden Fahrzeugpapiere und den fehlenden Schlüssel.

Das Fahrzeug hat sich überschlagen, die gesamte Karosserie wurde beschädigt. Es haben die Seitenairbags, die Windowbags und die Gurtstraffer ausgelöst. Der Fahrzeugschaden übersteigt den Zeitwert des Fahrzeuges deutlich.

Es konnte kein Probelauf durchgeführt werden.

Der Sachverständige

Sachverständigenbüro Fauser

Tobias Fauser

Seite 1 von 5

JUSTIZ AUKTION

Bildbeschreibung: Kurzgutachten



JUSTIZ AUKTION

Bildbeschreibung: Frontansicht



JUSTIZ AUKTION

Bildbeschreibung: Front




Bildbeschreibung: Seitenansicht



Bildbeschreibung: Innenraum



Bildbeschreibung: Innenraum



Bildbeschreibung: Heck



Bildbeschreibung: Heck



Bildbeschreibung: Front