NEUBAUER UND KAESWURM GMBH

Ingenieur-Sachverständigen-Büro für das KFZ-Wesen

Jörg Albert, Sachverständiger BVSK
Karosserie- und Fahrzeugbauermeister
Öffentlich bestellt u. vereidigt von der Handwerks-kammer Wiesbaden als Sachverständiger für das Karosserie- und Fahrzeugbauerhandwerk

Dipl.-Ing. (FH) Marcus Endres
KFZ-Prüfingenieur und Unterschriftberechtigter des Technischen Dienstes der GTÜ

Neubauer und Kaeswurm GmbH • Homburger Str. 61 • 61118 Bad Vilbel

Obergerichtsvollzieherin
D. Jung
Schöne Aussicht 15
61203 Reichelsheim

Bad Vilbel, den 09.09.2026

Fahrzeugbewertung

B26/1499

Auftrag	Fahrzeugbewertung
Amtliches Kennzeichen	[redacted]
Besichtigungsdatum	04.08.2026
Besichtigungsort	Abschleppdienst Offenbach Sprendlinger Landstraße 167, 63069 Offenbach am Main
Anwesend	Hr. Dörfel



Zusammenfassung und Ergebnis:

Marktwert (steuerneutral)	EUR	8.100,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	[redacted]
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Coupé
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	6 Gran Coupe / 640 d
KBA-Nummer	0005//BI
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBA6A61090DY[redacted]
Erste / Letzte Zulassung	31.07.2014 / 23.07.2021
Hubraum / Leistung	2.993 cm³ / 230 kW
Motor	Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 6 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	4 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.885 / 2.410 / 570 kg
Länge / Breite / Höhe	5.007 / 1.894 / 1.392 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
nächste HU	05/2025
Laufleistung abgelesen	260.000 km
Farbe	CARBONSCHWARZ METALLIC
Lackart	Perlcolor-Effekt (2-Schicht)

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm links	Profiltiefe in mm rechts
1	Bridgestone	245/45 R18 100V Blizzak 6 XL Enliten	5	5
2	Bridgestone	245/45 R18 100V Blizzak 6 XL Enliten	5	5

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Blinkleuchten Weiß, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Check-Control-System, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Fahrdynamik-Control, Fensterheber elektrisch, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter, Heckscheibe mit Antenne, HiFi-Lautsprechersystem, Innenlicht-Paket, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory, Licht- und Regensensor, Nichtraucher-Paket, Parkbremse elektrisch, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzheizung vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Stoßfänger

Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Adaptives Kurvenlicht, Aktivsitze vorn, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Fahrassistenz-System: Driving Assistant, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Head-up-Display, Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein, Instrumentenanzeige, multifunktional, Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 9x20 (M-Doppelspeiche 373), Metallic-La[redacted]g, Navigations-Paket ConnectedDrive, Panorama-Ausstelldach elektrisch (Glas), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual), Sound-System Harman-Kardon, Sport-Paket M / M-Technic, Standheizung

Auftrag

Die Auftragserteilung erfolgte am 31.07.2026 durch Frau Obergerichtsvollzieherin D. Jung, DR II 843/26, Az. Staatsanwaltschaft Darmstadt: 600 Js 26939/23.

Gemäß Auftrag ist für das Fahrzeug eine Bewertung durchzuführen, bei der der Markwert zu ermitteln ist.

Der vorliegende Bewertungsbericht wurde ausschließlich zur Taxierung eines Basiswertes zum Zwecke einer öffentlichen Versteigerung erstellt.

[redacted]

Die Bewertung dient nicht als Verkaufsexponat und ist abgestellt auf das Besichtigungsdatum. Für eine anderweitige Verwertung bedarf es der Zustimmung des Verfassers.

Besichtigung

Der zuvor näher beschriebene Pkw wurde durch den Sachverständigen Jörg Albert besichtigt. Die Besichtigung fand statt bei:
Abschleppdienst Offenbach, Sprendlinger Landstraße 167, 63069 Offenbach am Main

Die mechanischen Baugruppen sowie Unterboden konnten nur soweit überprüft werden, wie dieses ohne Anheben des Fahrzeuges möglich war.
Das Motorenmanagement wurde nicht überprüft.

Die Fahrzeugdaten wurden mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.
Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde mit den in den zur Verfügung gestellten Unterlagen angegebenen verglichen.

Fahrzeughistorie

Für die Bewertung des Fahrzeuges standen Unterlagen der Staatsanwaltschaft sowie Unterlagen der Obergerichtsvollzieherin D. Jung zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturarbeiten wird unter dem Punkt Zustandsbeschreibung eingegangen.

Bemerkungen

Mängel an den nicht überprüfbaren sowie zu prüfenden Teilen, im Rahmen der durchgeführten Besichtigung, können nicht ausgeschlossen werden.

Sollten sich Mängel an den nicht überprüfbaren oder zu prüfenden Teilen herausstellen, kann es zu Änderungen der Bewertung kommen.

Die Besichtigung war nur eingeschränkt möglich, da das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verstaubt war, so dass eventuelle weitere Lackschäden sowie leichtere Beschädigungen nicht erkannt werden können.

Eine Überprüfung der mechanischen Baugruppen sowie Bauteile war nicht möglich.

Fahrzeugzustand

Karosserie

Die Karosserie sowie deren Baugruppen und Bauteile sind mit einer dicken Staubschicht stark verunreinigt. Aufgrund dessen war eine Überprüfung der Karosserie sowie deren Baugruppen und Bauteile nur eingeschränkt möglich.
Soweit augenscheinlich feststellbar entsprechen die Karosserie sowie deren Baugruppen und Bauteile dem Alter sowie der Laufleistung des Fahrzeuges und sind als normal zu bezeichnen.

Innenraum

Mängel / Schäden

- stark verunreinigt
- Mittelkonsole beschädigt

Der restlichen Innenraum sowie dessen Baugruppen und Bauteile entsprechen dem Alter sowie der Laufleistung des Fahrzeuges und sind als normal zu bezeichnen.

Mechanik

Mängel / Schäden

- umfangreiche Service und Verschleissarbeiten fällig / überfällig
- Bremsscheiben vorne schlechtes Tragbild
- Bremsscheiben hinten schlechtes Tragbild

Die restliche Mechanik sowie deren Baugruppen sowie Bauteile entsprechen dem Alter sowie der Laufleistung des Fahrzeuges, sie unterliegen dem allgemeinen [redacted]hleiss und sind als normal zu bezeichnen.

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat auf der Basis des gültigen DAT Marktberichtes sowie aller anderen zur Verfügung stehender Medien und unter Berücksichtigung sämtlicher wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Marktwert (steuerneutral)	EUR	8.100,00

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

(Bei elektronischer Übersendung durch den Verfasser ist das Dokument auch ohne Unterschrift gültig)

Bad Vilbel, den 09.09.2026 Der Sachverständige



Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6



Bild: 7




Bild: 8


Servicebedarf
METROPOL
Service Historie
Motoröl
Bremsflüssigkeit
§ Fahrzeuguntersuchung
Fahrzeug-Check
Bremsbeläge hinten
OK Bremsbeläge vorn
seit 01/2026
seit 13000 km

Bild: 9