TÜ Techn. Überwachung Taunus
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel
Telefon: +49 6172 989 7523 oder +49 178 66 33 661
E-Mail: matthias.budich@tue-taunus.de

Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: 303-00690-23 | **Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben** | **Datum: 02.05.2023**

W e r t g u t a c h t e n

Betreff	Fahrzeugbewertung
Amtliches Kennzeichen	[redacted]
Auftrag vom / durch	26.04.2023 Jesica Wietis (Gerichtsvollzieherin) Staatsanwaltschaft Darmstadt Marthildenplatz 15 64283 Darmstadt
Fahrzeughalter	[redacted]
Besichtigungsdatum / Ort	26.04.2023 Polizei [redacted] 63165 Mühlheim am Main
Besichtigt durch	Matthias Budich
Anwesend	Jesica Wietis (Gerichtsvollzieherin)

Kosten- und Wertzusammenfassung

	ohne MwSt.	19,0% MwSt.	mit MwSt.
Marktwert:			12.750 EUR

Der ermittelte Marktwert wurde auf Basis der aktuellen Schwackeliste ermittelt. Der Marktwert gibt den Verkaufswert zum aktuellen Zeitpunkt des in Rede stehenden Fahrzeugs an. Er berücksichtigt Fahrzeugalter, Laufleistung, Ausstattung, Besitzverhältnisse, Pflege- und Erhaltungszustand, Vor- und Altschäden. Die explizieten ausgewiesenen wertmindernden Positionen wurden vom ermittelten Schwackewert bereits zum Abzug gebracht.

TÜ Techn. Überwachung Taunus
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel
Telefon: +49 6172 989 7523 oder +49 178 66 33 661
E-Mail: matthias.budich@tue-taunus.de

Partner des TÜV SÜD

Gutachtennummer: 303-00690-23 | **Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben** | **Datum: 02.05.2023**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeughalter	: [redacted]
amtliches Kennzeichen	: [redacted]
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WVGZZZ7PZCD030786
KBA-Nummer	: 0603ASN
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: SUV, 5-türig
Fabrikat	: VW
Typ / Untertyp	: Touareg / Touareg 4.2 V8 TDI DPF Automatik
Hubraum / Leistung	: 4134 ccm / 250 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel Kat / 8-Zylinder / V-Motor
Schadstoffklasse	: EU5
Plätze	: 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	: 2297 kg / 2920 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4795 mm / 1940 mm / 1709 mm
Reifendimension	: 275/45 R20 110 W
Reifenfabrikat	: Duraturn
Reifenart	: Winter-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	:
Erstzulassung	: 22.11.2011
Letzte Zulassung	: 20.09.2019
Laufleistung abgelesen	: 248866 km
Farbe	: campanellaweiss (R9A)
Lackart	: Uni (2 Schicht)

Partner des TÜV SÜD

TÜ Techn. Überwachung Taunus
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel
Telefon: +49 6172 989 7523 oder +49 178 66 33 661
E-Mail: matthias.budich@tue-taunus.de

Serienausstattung	:	Ablagen; Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn; Allradantrieb permanent "4MOTION"; Auto-Hold-Funktion; Berganfahr- und Bergabfahrassistent; Bremsleuchte, dritte; Dekoreinlagen: Edelholz "Nussbaum-Wurzel"; Diebstahlalarmanlage; Dieselpartikelfilter; Drehzahlmesser; Einstiegsleisten in Edelstahl; Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP); Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung; Gepäckraumklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung per Funkfernbedienung; Geschwindigkeitsregelanlage; Getriebe: 8-Stufen- Automatik Tiptronic; Heckscheibenheizung; Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage; Innenspiegel automatisch abblendend; ISOFIX-Vorbereitung; Kindersicherung elektrisch; Klimaanlage "Climatronic"; Kopfstützen (3) hinten; Lackierung: Uni; Lederausstattung "Vienna" mit Komfortsitzen vorn; Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen); Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung; Multifunktionsanzeige "Premium"; Nebelscheinwerfer inkl. statischem Kurvenfahrlicht; Paket: Design-Paket "Chrome & Style"; Paket: Licht & Sicht; Paket: Winterpaket; Pedale in Edelstahl; Räder: Leichtmetallräder (4) "Tacora"; Räder: Tire Mobility Set; Radio RCD 550; Regensensor; Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", inkl. Startknopf; Servotronic-Lenkung; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer; Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 40:20:40 teil- und umklappbar; Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung; Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung; Steckdose, 12-Volt in der Mittelkonsole vorn und hinten; Stoßfänger in Wagenfarbe; Textilfußmatten vorn und hinten; Verzurrösen im Gepäckraum (4); Wärmeschutzverglasung grün; Xenon-Licht: Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Sonderausstattung	:	Anhängevorrichtung, schwenkbar; Dachreling schwarz mit 2 Tragestäben silber eloxiert; Dekoreinlagen "Klavierlack" schwarz Volkswagen Exclusive; Fahrassistenzsystem: Distanzregelung ACC (automatisch); Fahrwerk: Luftfederung; Frontscheibe beheizbar; Lederausstattung "Nappa" mit Komfortsitzen vorn; Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) beheizbar; Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel für iPod/iPhone für RNS 850; Navigationssystem: Radio-und Navigationssysteme "RNS 850"; Netztrennwand; Parkdistanzkontrolle; Räder: Leichtmetallräder (4) "Karakum"; Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+; Radiozubehör: Soundsystem

TÜ Techn. Überwachung Taunus
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel
Telefon: +49 6172 989 7523 oder +49 178 66 33 661
E-Mail: matthias.budich@tue-taunus.de

Partner des TÜV SÜD

DYNAUDIO "Confidence"; Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr; Telefon: Mobiltelefonvorbereitung "Premium" für RNS 850; Türscheiben in Verbundsicherheitsglas

Reparierte Vorschäden : Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnten augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.

Unreparierte Vorschäden : Wertmindernde Positionen

- Bremsscheiben an Vorder- u. Hinterachse eingelaufen
- Scheinwerfer vorne rechts undicht
- Türscheibe vorne rechts gerissen

TÜ Techn. Überwachung Taunus
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel
Telefon: +49 6172 989 7523 oder +49 178 66 33 661
E-Mail: matthias.budich@tue-taunus.de

Partner des TÜV SÜD

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen und den aktuellen Marktwert zu bestimmen.

Auftragserteilung

Die spezifizierte Auftragserteilung erfolgte durch Jesica Wietis (Gerichtsvollzieherin) am 26.04.2023.

Die Auftragserteilung erfolgte, unter Anerkennung der AGB`s des TÜV SÜD und Erläuterung der Zusammensetzung und Entstehung der Honorarnote hierbei wurden die vorerst zu erwartenden Sachverständigenkosten, als auch die nach Fertigstellung des Produktes resultierende Höhe des Bruttobetrages der ausgewiesenen Rechnung anerkannt sowie der Ausgleich zugesichert.

Grundlage zum Auftrag

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar.Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand, auf Grundlage einer äußeren Sichtprüfung

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes

Vorgelegte Dokumente

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie vor.

Fahrzeug-Identifizierung

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

TÜ Techn. Überwachung Taunus
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel
Telefon: +49 6172 989 7523 oder +49 178 66 33 661
E-Mail: matthias.budich@tue-taunus.de

Partner des TÜV SÜD

Besichtigung/ Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 26.04.2023 durch den Sachverständigen Matthias Budich.

Die Besichtigung wurde an folgendem Besichtigungsort durchgeführt:

Polizei
Borsigstraße 3
63165 Mühlheim am Main

Bei der Besichtigung war anwesend: Jesica Wietis (Gerichtsvollzieherin).

Die Besichtigungsbedingungen waren oder wurden zur Beurteilung des Fahrzeuges zur Erfassung der relevanten Fakten ausreichend sichergestellt. Sofern keine weitere oder weiteren Besichtigungen ausgewiesen wurden, war eine Nachbesichtigung nicht erforderlich.

Probefahrt / Probelauf

Ein Probelauf des Motors zum Besichtigungszeitpunkt war nicht möglich, da die Batterie entladen war.

Hilfsmittel

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Wertbeeinflussende Faktoren

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

Als Vorschäden sind vor dem hier gegenständlichen Unfallereignis reparierte Karosserie- und/ oder Lackbeschädigungen des Fahrzeugs oder unreparierte, aktuell noch vorhandene Beschädigungen des Fahrzeugs anzusehen.

Im Zuge der Begutachtung wurde das in Rede stehende Fahrzeug auf behobene und nicht behobene Vorschäden überprüft. Hierzu wurden sachverständigenseits alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt, um eine plausible Aussage treffen zu können.

TÜ Techn. Überwachung Taunus
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel
Telefon: +49 6172 989 7523 oder +49 178 66 33 661
E-Mail: matthias.budich@tue-taunus.de

Partner des TÜV SÜD

Reparierte Vorschäden

Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnte Augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.

Unreparierte Vorschäden

Wertmindernde Positionen

- Bremsscheiben an Vorder- u. Hinterachse eingelaufen
- Scheinwerfer vorne rechts undicht
- Türscheibe vorne rechts gerissen

TÜ Techn. Überwachung Taunus
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel
Telefon: +49 6172 989 7523 oder +49 178 66 33 661
E-Mail: matthias.budich@tue-taunus.de

Partner des TÜV SÜD

Besonderes / Sonstiges

Am Fahrzeug waren vorne und hinten eine nicht genehmigte Rad / Reifenkombination mit einer zusätzlichen verbauten Spurverbreiterung montiert. Für die Fahrzeugbewertung blieben diese Tatsachen gegenstandslos.

Schlusswort

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜ Techn. Überwachung Taunus
Schaden- und Wertgutachten

Oberursel, den 02.05.2023

Matthias Budich

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Fotoanlage mit 11 Fotos

TÜ Techn. Überwachung Taunus
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel
Telefon: +49 6172 989 7523 oder +49 178 66 33 661
E-Mail: matthias.budich@tue-taunus.de

Partner des TÜV SÜD

Fotoanlage

Bild 1 Übersichtsbild 2

Bild 2 Übersichtsbild 3

Bild 3 Übersichtsbild 4

Bild 4 Innenraum

TÜ Techn. Überwachung Taunus
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel
Telefon: +49 6172 989 7523 oder +49 178 66 33 661
E-Mail: matthias.budich@tue-taunus.de

Bild 5 Motorraum

Bild 6 Nicht genehmigte Rad- Reifenkombination



Bild 7 Nicht genehmigte Spurvergreiterung vorne

Bild 8 Nicht genehmigte Spurverbreiteung hinten

TÜ Techn. Überwachung Taunus
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel
Telefon: +49 6172 989 7523 oder +49 178 66 33 661
E-Mail: matthias.budich@tue-taunus.de

Partner des TÜV SÜD



Bild 9 Fensterscheibe vorne rechts gerissen

Bild 10 rechter Scheinwerfer undicht



Bild 11 Fahrzeugidentifikation