Sachverständigenbüro Robert Holzmann


Berggasse 100 72762 Reutlingen Telefon07121-381291 Fax 07121-381292

[redacted]

Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter: **Markus Krauße** **Albstr.43** **72764 Reutlingen**		
Kennzeichen: **I**	Auftrag vom: **05.10.2026**	Besichtigungsdatum / Ort: **08.10.2026 / Reutlingen Fa.Bender**
Besichtigung durch: **Herrn Holzmann**		bei der Besichtigung anwesend: **Werkstattmeister**





Zusammenfassung

Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar) **200,00 €**

Dieses Gutachten umfasst: 7 Seiten
7 Bilder

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen				
Fahrzeugart **PKW**		Aufbau **Limousine**		
Fabrikat **Opel**	Typ und Ausführung **Astra F GL**			
Fahrzeugidentnummer **W0L000056P526[redacted]**	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ **0039/892**	EDV-Abruf-Code **016500410010053DE005**	Bauzeit	
Motorart **Viertakt-Ottomotor**		Katalysator bzw. Schadstoffklasse	Umwelt-Plakette **Grün (4)**	
Antriebsart / Getriebe **Frontantrieb / manuell**		Leistung **52 KW**	Hubraum **1.598 ccm**	
Erste Zulassung **19.05.1993**	Letzte Zulassung **06.05.2021**	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) **/**	Anzahl Türen **4**	Anzahl Plätze
Fahrzeuglänge (mm)	Fahrzeugbreite (mm)	Fahrzeughöhe (mm)	Radstand (mm)	

Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links|rechts in mm)

1. Achse	**175/70R14M+S**	**2,0**	**-**	**-**	**2,0**
2. Achse	**175/70R14M+S**	**3,0**	**-**	**-**	**3,0**

Anz. Vorbesitzer	nächste HU	Tacho abgelesen	Tacho geschätzt	Tacho angegeben
unbekannt	**11.2024**	**207.550 km**	**207.550 km**	**207.550 km**

Allgemeinzustand **mittel**	Farbe
Bemerkung	
Serien-Ausstattung 5 Gang, Schiebedach	

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Ein Probelauf bzw. eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Nach Kundenangaben weist das Fahrzeug in dessen Besitzzeit keine reparierten Vorschäden auf.


Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Kotflügel rechts beschädigt,Vordertür Kratzer, Sitzbezug abgenutzt, Dachhimmel beschädigt.

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.



Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7: