Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.04.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mit Eingang vom 05.05.2026. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.05.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Mike Marquardt bei Autozentrum Winkelmann Inh. Timo Winkelmann, Moororter Str. 6, 32369 Rahden, im Beisein von Herr Faklan (AZ Winkelmann).

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die Identifizierung des Fahrzeuges wurde anhand der Fz.-Ident.-Nr. durchgeführt. Die abgelesene FIN wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Unterlagen: Auftraggeber

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	[redacted]
Tag der Erstzulassung	20.04.2005

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Porsche

Typ / Verkaufsbezeichnung	Cayenne / Cayenne Turbo
Aufbauart	SUV
HSN / TSN	0583 / 482
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WP1ZZZ9PZ5LA83814
Radstand	2855
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Graphitblau-Metallic
Polster	Leder
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	331 kW / 4511 cm³
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	240.000 km
	Fahrzeug verschlossen

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 35 R 21 105 Y	Berlin / Summer	S /O	5 mm
rechts	285 / 35 R 21 105 Y	Berlin / Summer	S /O	5 mm
2 links	285 / 35 R 21 105 Y	Berlin / Summer	S /O	5 mm
rechts	285 / 35 R 21 105 Y	Berlin / Summer	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original;

Fahrzeugpapiere, Unterlagen und Schlüssel fehlen.

Das Fahrzeug weist dem Alter.- ,der Laufleistung und dem Fahrzeugtyp spezifiische übliche Gebrauchs.- & Verschleißspuren wie Kratzer, Dellen & Verschleißspuren auf.

Die Ausstattung wurde größtenteils über FIN abfrage ermittelt, Abweichungen sind durchaus möglich.

Es werden nur die Audatex Daten angezeigt.

Fin: WP1ZZZ9PZ5LA83814
Schwacke-Schl?ssel: 40430020
Typencode Audatex: 04 20 03
Hersteller: PORSCHE
Modelname: CAYENNE (9PA)
Untermodel: TURBO
Motor: 4511ccm (4.5 Ltr) 331kW
Lackierung: Graphitblau-Metallic
Polster: Raffledersitzanlage (Glattleder)

Stabilisator vorn
Stabilisator hinten
Abgaskonzept EU 4
Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Vorderachse
Ohne Aufkleber und Embleme
Schriftzugsatz in Grundausführung
Abgasendrohr hinten
Ohne Fussmatten
Ohne Bordliteratur
Standard-Klimazonen
Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Hinterachse
Luftfederung mit Niveauregulierung und Hoehenverstellung (PASM)
Fahrzeugklassen-Differenzierung -9P0-

VORB.ANHAENG.RDW
Spezielles Typschild für EG
Reservefaltrad mit Kompressor
Scheibenbremsen hinten, Scheibendurchmesser 18 Zoll, Bremssattel schwarz lackiert
Normalluftfilter
Scheibenbremse vorn 19 Zoll, Bremssattel schwarz lackiert
Servolenkung geschwindigkeitsabhaengig (Servotronic)
Radabdeckung mitte
Radschrauben mit Diebstahlsicherung
Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ohne Triebwerksunterschutz
Verbandsmaterial mit Warndreieck
Ohne Differentialsperre
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Modelljahr 2005
Lenksäule, axial & vertikal einstellbar mit Memory
Airkit
Einsatz für bleifreie Betankung
Stossfänger Standard
Lederlenkrad fuer Airbagsystem - 3 Speichen beheizbar
Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ohne zusätzliche Bereifung
Tiptronic-Bedienung am Lenkrad
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Netztrennwand
Aluminum roof
ANGEH.LADEBODEN
Tuer & Seitenverkleidung - Volllleder Saeulen/Himmel in Alcantara - PAG
BODENB.M. TRIT.
Sitzeinstellung vorne elektrisch, beide mit Memory
Akustik-Paket Extra
Skisack
Ohne Sonnenschutzrollo
Sitzheizung vorne und hinten
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
HECKK.-ENT.IN.E
Zentralverriegelung Keyless-Entry RdW
FRONT. DAEMMG.
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Automatically dimming exterior & interior mirrors Comfort Memory Package
BEDI. RAD, LENK
Ohne Becherhalter
Armaturentafel mit Echtleder
3-P GURT V.EL.M
Airbag für Fahrer und Beifahrer, Beifahrerseite deaktivierbar
Trägerfrequenz 433,92 MHz
O.LACKKONSERV.
Aussenspiegel rechts, konvex
Aussenspiegel links, asphärisch
Holzpaket Olive, hell hochglanz
Vorbereitung Dachlastträger
Mit Feuerlöscher
Mittelarmlehne vorn
UNTER.VKL.STEIN
Wheel Arch Cover in Black
Ohne Schmutzfänger
Molded headliner "Carbon fibre skin"
Kennzeichenträger hinten (ECE)
Schalthebelknauf in Leder
Gepäckraumeinsatz, Schutzwanne
Kennzeichenträger vorn (gross)
Aussenspiegel, automatisch abblendbar, elektrisch anklapp/einstell u. separat beheizbar & Memory

CD-WECHSLER
Diebstahlalarmanlage, Innenraumueberwachung, Abschleppschutz
12 Volt-Steckdose(n)
Ohne Reifendruckkontrolle
Einstiegsleisten Edelstahl
PCM-E1 NAV.
DVD (NAR)
W-ZU.HEI. Z.UHR
Parkassistent vorne und hinten
Hauptscheinwerfer mit Gasentladungslampe & Blinklicht, XENON Rechtsverkehr
PCM-GRUND. I.RA
Seitliche Blinkleuchten
Ohne 2. Batterie
Drehstromgenerator 190 A
AU.FAHRL.CO.HO.
DIV. ANTENNEN
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor
LEUCHT.AUT.DYN.
SBBR-Leuchten, Normalausführung
Tempostat
Nebelschlussleuchten links u.rechts
Nebelscheinwerfer
CLIMATRONIC
Raucherausfuehrung, Ascher vorn und hinten
Motorraumbeleuchtung
Komfort Innenbeleuchtung, dimmbar mit Tuertafelausleuchtung
Light comfort package i.c.w memory
Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhaus
Warnsummer und -leuchte f}r nicht angelegte Gurte vorn
MULTIF.ANZ.BOR.
Scheibenwaschdüsen vorn beheizbar
Ein- & Ausstiegskomfortbeleuchtung
BOSE® Surround Sound System
Handyeinbau Mid ohne Telefon
Vorbereitung für Multimedia
Getriebe Tiptronic
Graphitblau-Metallic
Grundausstattung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Typprüfland Österreich
Betriebserlaubnis Erstzulassung
Betriebserlaubnis Nachtrag
Cayenne Turbo Rad
8-Zylinder-Ottomotor 4,5 L/330 KW (V8) Biturbo Grundmotor ist:
Keine Aktionsausführung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
TIPTRONIC S
Zuziehhilfe fuer Heckklappe, elektrisch
Tyres 255/55 R18 109Y
ZUSATZBATTERIE
Geschlossener Aufbau
Linkslenker
Injection V8 4511ccm/331kW
Raffledersitzanlage, Glattleder
Ohne Grundträger
Premium package 2021
Thermoisoliertes Verbundglas mit erhöhter Reflexion rundum
Komfortsitze vorn
Comfort memory pack (14-way)
Ohne Kindersitz
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne Wartungsintervallverlängerung

Ohne Sprachsteuerung
Exterior package Silver (high-gloss)
DAEMMG. IM FOND
mit Kompass
Ohne TV-und Digitaler Radioempfang
SERIENFAHRZEUG
Aggr. für Motor Pr-Nr. D9L
Instrumenteneinsatz "Lowline" Tachometeranzeige in KM/H
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Garagentoroeffner, 433 MHz
ohne Rammschutzmassnahmen

D2 ab 08.2004 (Modell 2005)
F2 Klimaautomatik
F2 Klimaautomatik
F3 Standheizung
F5 Verbundglas wärmedämmend
F5 Verbundglas wärmedämmend
F5 Verbundglas wärmedämmend
H2 CD-Wechsler
H3 Telefonvorbereitung
H6 Soundsystem BOSE
H6 Soundsystem BOSE
H7 Informations- und Navigationssystem
H7 Informations- und Navigationssystem
I1 Bi-Xenonscheinwerfer
I1 Bi-Xenonscheinwerfer
I3 Licht-Komfortpaket
I4 ParkAssistent
I4 ParkAssistent
I6 Scheinwerferreinigungsanlage
I6 Scheinwerferreinigungsanlage
I9 Porsche Entry + Drive
J3 Tür-/Seitenverkleidung Volllleder
J8 Sitzheizung vorn und hinten
J8 Sitzheizung vorn und hinten
K2 Komfortsitzanlage
K2 Komfortsitzanlage
K6 Diversity-Antenne
K7 Multifunktionslenkrad (3-Speichen) Leder
L2 Raffledersitzanlage (Glattleder)
L3 Zusatzbatterie
L4 Multifunktionslenkrad (3-Speichen) beheizt
L8 Schalttafel Leder
M2 Bodenbelag Perlvelour
M3 Blende Einstiegleiste Edelstahl
M3 Blende Einstiegleiste Edelstahl
M4 Dachhimmel Alcantara
N3 4511ccm (4.5 Ltr) 331kW
O9 Generator 190A
P9 6-Gang Tiptronic S
Q2 Servotronic
Q4 Luftfederung mit Niveauregulierung/Höhenverstellung (PASM)
Q4 Luftfederung mit Niveauregulierung/Höhenverstellung (PASM)
Q8 Garagentoröffner (HomeLink)
Q9 Tempomat
Q9 Tempomat
R1 255/55 R 18 .. Y
R1 255/55 R 18 .. Y
R1 255/55 R 18 .. Y
S2 8 J x 18 Alu
S2 8 J x 18 Alu

U9 Aluminiumpaket Sport
U9 Aluminiumpaket Sport
W2 Bremse vorn 18 Zoll
W6 Bremse hinten 17 Zoll
X7 Schwellerschutz
Y4 2-Schicht Metallic - Titan Metallic

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fahrzeugschlüssel fehlen, Schlüssel und Schließanlage, erneuern; Service nicht nachgewieswn, Inspektion, erneuern; Stoßfänger vorne Lackabplatzrt und Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau; Türrahmen Lackabplatzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7); Spiegelkappe rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8).

Fehlende Teile

Fahrzeugpapiere und Unterlagen

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Mike Marquardt

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Stoßfänger vorne Lackabplatzer und Steinschläge



Bild 6 : Türrahmen Lackabplatzer



Bild 7 : Türrahmen Lackabplatzer



Bild 8 : Spiegelkappe rechts verschrammt