[redacted]

[redacted]

Datum: 06.07.2022

Fahrzeugbewertung

Nr. 2207081

Fahrzeugbewertung für:	**KRAD** BMW R 1100 GS
Amtl.Kennzeichen:	[redacted]
Erstzulassung:	29.12.1997
km-Stand:	99000 km
Auftraggeber:	[redacted]

[redacted]

Gutachten-/ Kalkulations-Nr. : 2207081 Datum: 06.07.2022

Vorwort

Laut Auftrag wurde das Fahrzeug besichtigt, fotografiert und der Fahrzeugwert festgelegt.

Den Auftrag wurde am 04.07.2022 erteilt.

Die Besichtigung erfolgte am 05.07.2022 um 09.00 Uhr in der Sternwartenstraße 22, 04103 Leipzig

Technische Daten

Auftraggeber:	[redacted]
Amtl.Kennzeichen:	[redacted]
Fahrzeugart / Aufbau:	Motorrad / Custom
Hersteller:	BMW
Fahrzeugtyp:	R 1100 GS
Antriebsart:	Benzin
Fahrzeug-Ident-Nummer:	WB10404C4WZC37930
Hubraum:	1085 ccm
Leistung:	57 kW
Farbe:	nachtschwarz
Nächste HU:	05/2021
Erstzulassung:	29.12.1997
Vorbesitzer (Anzahl):	nicht bekannt
km-Stand geschätzt:	99000 km
Reifenfabrikat vo./hi.:	Metzeler / Metzeler
Reifengröße vo./hi.:	110/80 R 19 / 150/70 R 17
Bereifungszustand	←
	2,0 3,0
Ausstattung/Ausführungsvariante:	siehe Fahrzeubewertung

[redacted]

[redacted]

Datum: 06.07.2022

Fahrzeugbewertung

Nr. 2207081

Fahrzeugbewertung für:	**KRAD** BMW R 1100 GS
Amtl.Kennzeichen:	[redacted]
Erstzulassung:	29.12.1997
km-Stand:	99000 km

Auftraggeber: [redacted]



[redacted]

Gutachten-/ Kalkulations-Nr. : 2207081 Datum: 06.07.2022

Vorwort

Laut Auftrag wurde das Fahrzeug besichtigt, fotografiert und der Fahrzeugwert festgelegt.

Den Auftrag wurde am 04.07.2022 erteilt.

Die Besichtigung erfolgte am 05.07.2022 um 09.00 Uhr in der Sternwartenstraße 22, 04103 Leipzig

Technische Daten

Auftraggeber:	[redacted]
Amtl.Kennzeichen:	[redacted]
Fahrzeugart / Aufbau:	Motorrad / Custom
Hersteller:	BMW
Fahrzeugtyp:	R 1100 GS
Antriebsart:	Benzin
Fahrzeug-Ident-Nummer:	WB10404C4WZC37930
Hubraum:	1085 ccm
Leistung:	57 kW
Farbe:	nachtschwarz
Nächste HU:	05/2021
Erstzulassung:	29.12.1997
Vorbesitzer (Anzahl):	nicht bekannt
km-Stand geschätzt:	99000 km
Reifenfabrikat vo./hi.:	Metzeler / Metzeler
Reifengröße vo./hi.:	110/80 R 19 / 150/70 R 17
Bereifungszustand	←
	2,0 3,0
Ausstattung/Ausführungsvariante:	siehe Fahrzeubewertung

[redacted]

Gutachten-/ Kalkulations-Nr. : 2207081 Datum: 06.07.2022

AUFTRAGS-NR: 2207081 SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

AUFTRAGGEBER: [redacted]

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 05.07.2022 / STERNWARTENSTRAßE 22, 04103 LEIPZIG

AMTLICHES KENNZEICHEN: [redacted]

ART / AUFBAU: MOTORRAD / CUSTOM

HERSTELLER: BMW
TYP: R-MODELLE (ENDURO)
AUSFÜHRUNG: R 1100 GS KAT
FAHRZEUG IDENT NR: WB10404C4WZC37930

FARBE: NACHTSCHWARZ
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.085 CCM / 59 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 2 / EU2

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 29.12.1997 /
NÄCHSTE HU: 05.2021

GESAMTLAUFLEISTUNG: 99.000 KM GESCHÄTZT

BEREIFUNG
VORNE: 110/80 R 19
HINTEN: 150/70 R 17
MILLIMETER: 2.0 3.0

ZEITWERT EUR**** 1.750,00

MARKKLEEBERG , DEN 06.07.2022

FORM AUDATEX

[redacted]

Gutachten-/ Kalkulations-Nr. : 2207081 Datum: 06.07.2022

AUFTRAGS-NR: 2207081 SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

GEPÄCKTRÄGER; HALOGENSCHEINWERFER; KATALYSATOR; RAD, SPEICHE; RÜCKSPIEGEL RECHTS; STOßDÄMPFER VERSTELLBAR; VERKLEIDUNG (COCKPIT); FAHRERINFORMATIONSDISPLAY

SONDER - ZUBEHÖR

- GEKÜRZTES RAHMENHECK
- KRAFTSTOFFTANK: SUZUKI GSX 1400
- LED BLINKLEUCHTEN HINTEN, SCHWARZ
- LED BREMSLICHT, SCHWARZ
- SEITLICHER KENNZEICHENHALTER

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

FEHLENDE TEILE
- RÜCKSPIEGEL RECHTS
- VERKLEIDUNG, COCKPIT

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN
- BEIDE REIFEN PORÖS
- HU ÜBERFÄLLIG
- MOTORABDECKUNGEN BESCHÄDIGT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE:	110/80 R 19
H-ACHSE:	150/70 R 17

MONTIERTE BEREIFUNG

VORNE:	110/80 R 19	:	2.0 mm (GO)
HINTEN:	150/70 R 17	:	3.0 mm (GO)

GO=GELÄNDE - ORIGINAL

KORREKTUREN

BESONDERES

ZUM ZEITPUNKT DER BESICHTIGUNG WAREN KEINE SCHLÜSSEL VORHANDEN, SO DASS EINE PROBE-FAHRT UND EIN PROBELAUF NICHT MÖGLICH WAR. AUSSAGEN ZUM TECHNISCHEN ZUSTAND KÖNNEN DEMNACH NICHT GETROFFEN WERDEN. DIE LAUF-EISTUNG WURDE GESCHÄTZT.

.

DER HIER AUSGEWIESENE PREIS IST NICHT DER ERZIELBARE VERKAUFSPREIS UND DIENT LEDIGLICH ZUR FINDUNG EINES ANFANGSGEBOTES BEI EINER VERSTEIGERUNG.

FORM AUDATEX

[redacted]

Gutachten-/ Kalkulations-Nr. : 2207081 Datum: 06.07.2022

AUFTRAGS-NR: 2207081 SCHLÜSSEL-NR: 00000000

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 05.07.2022 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

ZEITWERT	EUR****	1.750,00

MARKKLEEBERG , DEN 06.07.2022

FORM AUDATEX

[redacted]

[redacted]

Gutachten-/ Kalkulations-Nr. : 2207081 Datum: 06.07.2022

Bild 1 Ansicht vorn links

Unabhängiger Sachverständiger
Kraftfahrzeugschaden
und
Bewertung
Rene Heße
Staatl. gepr. Techniker u. Meister



Bild 2 Ansicht hinten rechts

[redacted]

Gutachten-/ Kalkulations-Nr. : 2207081 Datum: 06.07.2022

Bild 3 Ansicht rechts

Unabhängiger Sachverständiger
Kraftfahrzeugschaden
und
Bewertung
Rene Heß
Staatl. gepr. Techniker u. Meister

Bild 4 Ansicht links

[redacted]

Bild 5 Anbauteile rechts

Unabhängiger Sachverständiger
Kraftfahrzeugschaden
und
Bewertung
Reno Heß
Staatl. gepr. Techniker – Meister

Bild 6 Anbauteile links

[redacted]

Gutachten-/ Kalkulations-Nr. : 2207081 Datum: 06.07.2022



Bild 7 Motor rechtsseitig

Unabhängiger Sachverständiger
Kraftfahrzeugschaden
und
Bewertung
Rene Heße
Staatl. gepr. Techniker u. Meister

Bild 8 Tacho / Halterung

[redacted]

Bild 9 Motorabdeckung links

Unabhängiger Sachverständiger
Kraftfahrzeugschaden
und
Bewertung
u. Meister



Bild 10 Reifen hinten

[redacted]



Bild 11 Reifen vorn

Unabhängiger Sachverständiger
Kraftfahrzeugschaden
und
Bewertung
Rene Heße
Staatl. gepr. Techniker u. Meister

Bild 12 FIN