ING. JOHANN PROPST
KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKTEUR
Allg. beeid.u.gerichtl. zert. Sachverständiger
Schönbrunner Allee 28
1120 Wien

Gutachten f. Kraftfahrzeuge, Karosserien Aufbauten u. Reparaturen. Bewertung auch für Oldtimer / historische Fahrzeuge

Tel.: mob.: (+43) (0)664 8369 840 email: sv.propst@aon.at

Schätzwertgutachten

Kraftfahrzeug

Rechtssache: **GZ: 510 HC 135 / 22 i**

Klagende Partei: ----------

Beklagte Partei: ----------

Datum: **18.05.2022**

Schätzwertgutachten

Auftrag

Im Auftrag des Justizauktionszentrums des OLG WIEN, **GZ.: 510 HC 135 / 22 i** vom 11. 5.2022 wird nachfolgendes Schätzwertgutachten erstellt..

Wie hoch ist der Marktwert des gegenständlichen Fahrzeuges VW AMAROK

Ort der Besichtigung: das Fahrzeug **Marke VOLKSWAGEN, Type Amarok** steht im Freigelände der Meidlinger Kaserne, Hohenbergstrasse, 1120 Wien

Fahrzeugdaten

Fahrzeugart: LKW bis 3,5T GesGw., Klasse N1G
Marke, Type: Volkswagen, Amarok 2H
VIN Nr.. WV1ZZZ 2HZB8051135
Antriebsmot.: Diesel, Vierzyl., Reihenbauart, 1968ccm
Motorleistung: 120kw / 4000rpm
Abgasverhalten Euro V
Allradantrieb
Aussenfarbe schwarz, kein Metallic
Erstmalige Zulassung: Deutschland, 26.09.2011
Restliche Fahrzeugdaten siehe beilieg. Datenauszug der Porsche Austria, Salzburg
Erstmal. Zulassung in Ö.: 24.6.2021
Laufleistung / Kilometer: abgelesen: 282.525 (12.5.2022)
§57a: vorhanden, Datum d. Überprüfung 30.9.2021 bei 280.667km

Fahrzeugzustand

Die Bewertung erfolgt ohne Durchführung einer Probefahrt, ohne Vorhandensein einer Hebebühne oder Montagegrube, es wurde kein Abgastest durchgeführt.

Karosserie:
Auf der Fahrerseite ist die Fahrerseitenscheibe eingeschlagen, die Öffnung wurde mit einer Kunststofffolie behelfsmäßig abgeklebt bzw verschlossen. Alle vier Türen sind schliessbar. Das Fahrzeug war mit einem Schlüssel sperrbar.

Lackierung: Das Fzg. war ursprünglich silbergrau lackiert, (dieses z.B. auf der B. Säule ersichtlich) nun jedoch mit schwarzer Farbe lackliert. Zusätzlich hat das Fzg auf dem Motordeckel und am Heckdeckel der Ladefläche einen orangeroten Streifen in Längsrichtung in Mitte des Fahrzeugs. (siehe Bilder).

Innenraum: Der Innenraum ist sehr verschmutzt, vermüllt und äusserst ungepflegt.
Fahrer und Beifahrersitz sind mit einem grellroten Sitzbezug überzogen, das Lenkrad weist ebenso einen roten Überzug auf.
Sitzbezug: Stoff, grau
Die fahrerseitige hintere Türe ist auf der Innenseite mit einer Flüssigkeit angespritzt bzw. verunreinigt.(Foto)

Motorraum / Motor:
Sehr stark verunreinigt, deutliche Korrosionsspuren , mangelhafte Verkabelungen
Der Motor wurde gestartet, ist lauffähig.

Räder / Bereifung:
Das Fzg. hat Leichtmetallräder, die Bereifung ist eine „ All Terrain" Bereifung, ausreichende Profiltiefe vorhanden.

Bremse:
Bremsscheiben korrodiert, keine Funktionsprobe durchgeführt bzw. durchführbar.

Schätzwertbeurteilung:

Gegenständliche Modelle des VW Amarok und mit entsprechendem Baujahr (2011) haben einen Marktwert in Österreich mit ca. 10.000 bis 12.000 EURO.
Als große Abzüge müssen gewertet werden:
- Kaufvertrag Deutschland an den Kunden in Ö. mit Kilometerangabe 300.000 (siehe §57a in Ö mit ca 280.667 km) ??
- Motor ist mit ca 280.000km nahe an seiner möglichen Gesamtlaufleistung angelangt.
- Die Überlackierung in Schwarz und die zusätzlichen Streifen bedeuten weiteren Abzug.
- Das Fahrzeug wieder in einen normalen, dem Alter entsprechenden und gepflegten, gereinigten und von Korrosionsspuren beseitigten Zustand zu bringen.
- Die Fahrerseitenscheibe ist zu erneuern.
- Trotz vorhandener § 57a Überprüfung wird die Bremse / Bremsscheiben einer möglichen Überholung bedürfen.
- fehlendes Serviceheft wegen Nachweis der Durchführung- Laufleistung.
- weitere Massnahmen allein durch lange Standzeit erforderlich.

Die nötigen Massnahmen bedeuten einen erheblichen finanziellen Aufwand bzw. ist durch die Höhe und möglicherweise nicht richtige Gesamtkilometerlaufleistung weitere Unsicherheit und entsprechender Wertabzug gegeben. .

Daher wird der tatsächliche Wert aufgrund der vorgenannten Mängelpunkte mit 2500 - 3500 EUR als Schätzwert angegeben. *

Am Rande und ausser Beurteilung des in Deutschland ausgestellten Kaufvertrages wird auf den darin enthaltenen Kaufpreis an den Kunden in Österreich hingewiesen.

Beilagen:

* Punktgenau EUR 3000,-

Kopie Datenauszug für Genehmigung von Porsche Austria Salzburg
Kopie Fahrzeugbrief DE
Original §57 a Überprüfungsdokument vom 30.9.2021
Kopie Kaufvertrag DE an den Eigentümer in Österreich
12 St Papierbilder in Farbe

ING. JOHANN PROPST

Porsche Austria Gesellschaft m.b.H. & Co. OG
Louise Piëch Straße 2
A- 5020 Salzburg

0.10 Fahrzeug Identifizierungsnummer

WV1ZZZ2HZB8051135

0.1.	Fabrikmarke	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ	2H
	Variante	DCCDCAX1
	Version	AM6AM6C6003282NSS7MGTN1G
0.2.1.	Handelsbezeichnung	AMAROK
0.4.	Klasse / Gruppe	N1G / Gruppe III
J	Fahrzeugart	LKW
51.	Fahrzeuge bes. Zweckbestimmung	---
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers	Volkswagen AG Berliner Ring 2 D-38440 Wo lfsburg
0.6.	Anbringungsstelle des Fabrikschildes	auf der linken ww. rechten B - Säule, geklebt
	der Fahrzeugidentifizierungsnummer	Auf dem Längsträger im Bereich des vorde ren rechten Radhauses

stimmt mit der nachstehenden beschriebenen EG-Typgenehmigung mit der Nummer e1*2007/46*0356*02
mit Datum vom 2010-09-15
in jeder Hinsicht überein.

Das Fahrzeug kann in Österreich ohne weitere Genehmigung zugelassen werden.

A7 Nationaler Code
Datensatznummer 116078780
Typenscheinnummer EI00001

Ende Erstzulassung 2023-06-18

Ort, Datum: Salzburg, 18.06.2021
Bei Erstzulassung vorzulegende Dokumente:
Datenauszug + ausl.Zulassungsdokument

WLTP / RDE

Abweichungs-/Differenzierungsfaktor /
Prüfmasse/-fläche kg / m²

Fahrwiderstand		
f0		N
f1		N/(km/h)
f2		N/(km/h)²

Erklärter max. RDE-Wert (falls zutreffend)	Partikelanzahl	NOx
Gesamte RDE - Fahrt		
Städtischer Anteil der RDE - Fahrt		

1	Anzahl der Achsen / Räder	2 / 4
1.1	Anzahl Achsen mit Doppelbereifung	
2	Gelenkte Achsen	
3	Antriebsachsen	2

Abmessungen

4.	Radstand	3095 mm
5.	Länge	5181 mm
6.	Breite	1944 mm
7.	Höhe	1834 mm
11.	Ladeflächenlänge	1616 mm
12.	hinterer Überhang	mm
30.	Spurweiten (Achse 1 / Achse 2)	1628 / 1624 mm

Massen

G	Eigengewicht	2051 kg
	Masse des Basisfahrzeugs	kg
13.	Masse in fahrbereitem Zustand	2126 kg
	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	kg
16.4.	techn. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	5500 kg
F2	h.z. Gesamtgewicht	2820 kg
N	h.z. Achslasten	1385 / 1600 kg
A10	h.z. Nutzlast	694 kg
18.3.	Zentralachsanhänger (gebremst) / ungebremst	2800 / 750 kg
A12	h.z. Stützlast	120 kg

Antrieb / Leistung

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung	CDC
22.	Antriebsverfahren	Selbstzündung/ 4-Takt
23.	Reiner Elektroantrieb	N
23.1.	Hybrid-(Elektro)-Fahrzeug Art - J/N	N
24.	Anzahl / Anordnung der Zylinder	4, in Reihe
25.	Hubraum	1968 cm³
26.	Kraftstoff	Diesel
27.	Nennleistung [kW/min⁻¹]	120,00 / 4000
	Nenndauerleistung Elektromotor [kW/min⁻¹]	
T	Höchstgeschwindigkeit	181 km/h

Aufbau

38.	Aufbau / Zusatz	BA / NG
40.	Farbe des Fahrzeuges	Grau
A9	hinteres Kennzeichen	1-zeilig
41.	Anzahl / Anordnung der Türen	4 / 2 links, 2 rechts
42.	Sitzplätze	5
44.	GZ der Anhängevorrichtung	
45.1.	Kennwerte: D / V / S / U	——— / ——— / ——— / ———

Geräuschpegel / Abgasnorm

46.	Standgeräusch	78,00 / 2375 db(A)
46.	Fahrtgeräusch	76,00 db(A)
47.	Abgasnorm	Euro 5

48 Abgasverhalten 692/2008

	Typ VI Nr.	Typ I	EG	Bivalent
CO		0,4015		0,4015
HC / THC		0,0535		0,0535
Nox		0,2352		0,2352
(T)HC+Nox		0,2887		0,2887
Partikelmasse		0,00093		0,00093
Partikelanzahl				
NMHC				
CH4				
NH3				

Rauch ELR / k-Wert / 0,500 m-1

49. **Verbrauch (WLTP | NEFZ)**

			CO2		l/100 km	m3/100 km	
Niedrig	innerorts		254		9,7		
Mittel	ausserorts		185		7,0		
Hoch							
Höchstwert							
(gw.) kombiniert	(gw.) kombiniert		209		7,9		

Stromverbrauch gw. Wh/km
elektrische Reichweite / Innerorts / km
49.3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:
49.3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
Einsparung NEFZ/WLTP / g/km

Bemerkungen / Anmerkungen

A5 Genehmigungsgrundlage 3
A13 Bereifung und Räder / Rollwiderstand
Achse1 205 R16 C 110/108T 6,5Jx16 ET52 Achse2 205 R16 C 110/108T 6,5Jx16 ET52
A19 Anmerkungen
#NO 35.: 245/70 R16 111T#6,5Jx16 ET62##NO 5.: max 5254 mm##

A16 Begutachtungsplakette weiss
A17 Auflagen und Bedingungen
A18 Ausnahmen

Eigenimport

B Erstmalige Zulassung **2011-09-26**
Staat der letzten Zulassung D
A Kennzeichen der letzten Zulassung NKNO888
Ausl. Zulassungsdokument FM974979
Vorzulassungen 4

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

D

Zulassungsbescheinigung Teil II

(Fahrzeugbrief)

Rekisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

PB - GT 103 | NK NO 888

26.09.2011 | (1) Anzahl der Vorhalter: 2 | (1) 3

N

Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

15.11.2019 | Datum: 15.01.2021

KREIS PADERBORN
DER LANDRAT

33049 PADERBORN
I.A.

LANDKREIS NEUNKIRCHEN
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE

66538 NEUNKIRCHEN
I.A.

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

VOLKSWAGEN, VW
2H
3CCDCAX1
AM6AM6C6003282NSS7MGIN1G
AMAROK
VOLKSWAGEN-VW
0503 (2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer: ATB 00052 4
WV1ZZZ2HZB8051135 (3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnr.:
1.1G (4) Art des Aufbaus: BA
Geländefz GÜ bef.b. 3,5 t
Lastkraftwagen
(11) Code: /-
P.2 P.3 Nenn-/durch.max. Nettoleistung/Hubraum: 120 /4000
(10) Code: 0002
Diesel
e1*2007/46*0356*02 (6) Datum: 15.09.2010
/

(23) Raum für interne Vermerke des Herausgebers

(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsbehörde

KREIS PADERBORN
DER LANDRAT
33049 PADERBORN
Datum: 15.11.2019
Unterschrift: I.A.

Der bisherige FZ-Brief / ZB II: VW97/0054 wurde entwertet und zurü

www.PS-Team.de
004ZA1374315

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbesch

Franz Weiser Gesellschaft m.b.H.

Michael-Bernhard-Gasse 8
1120 Wien
E-Mail: office@us-cars-weiser.at

Tel.: 813 91 18
Fax: 813 91 18 18

Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967

Gutachten-Nr.: 42779873

[illegible]		Hubraum:	1968
[illegible]	VOLKSWAGEN, VW	(4) KM-Stand:	280.667
[illegible]	2H	Zulassungsbesitzer:	
[illegible]	WV1ZZZ2HZB8051135		
[illegible]	N1		
[illegible]	9/2011		

[illegible]	Absorptionsbeiwert:	0,45	m^{-1}	Grenzwert lt. Hersteller:	0,5 m^{-1}
	Abregeldrehzahl:	2510	min^{-1}		

[illegible]swerte	*Betriebsbremse*		*Feststellbremse*		Abbremsung	%
Achse	Achslast	Li Wirkung(kN)Re		Li Wirkung(kN)Re	BBA	52,13
					FBA	19,43
1		3,00 2,90		2,00 2,10	HBA	25,59
2		2,50 2,60			HBA=Ein Kreis d.BBA	
					Mit Eigengewicht	

Prüfgewicht (t): 2,151

Bremsfl.: Siedep°C: 290

[illegible]merkung

[illegible] Fahrzeug *entspricht* **den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs und Betriebssicherheit leichte Mängel**

[illegible] Fahrzeug erhält die **Begutachtungsplakette** ***weiß Nr: CMR5064***

[illegible] Begutachtung: 09.2022
[illegible] Ort/Datum / Zeit: Wien, 30.09.2021 15:33
[illegible] 9033 Prüf-Gutachten
[illegible] durch
[illegible]

(9) Unterschrift Prüfer

[illegible] Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten [illegible]. Mängel konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung [illegible] und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als [illegible] bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der [illegible] und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und [illegible] Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer, da es bei einer Wiederzulassung vorgelegt werden muss. Das Gutachten [illegible] der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes gem. Anhang II dieser Richtlinie.

v. 8.0

Franz Weiser Gesellschaft m.b.H.

Michael-Bernhard-Gasse 8
1120 Wien
E-Mail: office@us-cars-weiser.at

Tel.: 813 91 18
Fax: 813 91 18 18

Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967

(2) Kennzeichen:		Hubraum:	1968	Gutachten-Nr.: 42
Marke:	VOLKSWAGEN, VW	(4) KM-Stand:	280.667	
Type:	2H	Zulassungsbesitzer:		
(1) Fahrzeugidentifizierungs-Nr:	WV1ZZZ2HZB8051135			
(5) Fahrzeugklasse:	N1			
Erstzulassung:	9/2011			

(6) An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

3.2 Scheibenzustand *Bemerkung: WSS Steinschlag*	leichter Mangel
5.1.1 Achsen/Achskörper *Bemerkung: Vorne hinten angerostet*	leichter Mangel
5.3.3 Drehstäbe, Führungslenker, Dreiecklenker und Aufhängungsarme *Bemerkung: Hinterachsgummis rissig.*	leichter Mangel
6.1.1 Fahrgestell und daran befestigte Teile - Allgemeiner Zustand *Bemerkung: Rahmen u.Innenschweller angerostet.*	leichter Mangel
6.2.4 Boden *Bemerkung: Teilweise angerostet*	leichter Mangel

Prüfumfang gem. PBStV Anlage 6









REST
MÜLL

RESTMÜLL