Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Ga.-Nr.: E25059; LG f. Strafsachen Wien: 125 Hv 9/23v Wien, am 16.05.2025

An das

Landesgericht für Strafsachen Wien

Landesgerichtsstraße 11

1080 Wien

SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN

Landesgericht für Strafsachen Wien; AZ: 125 Hv 9/23v

OLG JAZ; AZ: 510 HC 213/25i

E-Dreirad Seniorenmobil „Volta VM4“

FIN: 201709280100

Inhaltsverzeichnis

1) Bestellung und Thema 2
2) Befund 3
2.1) Befundobjekt 3
2.2) Befundaufnahme, Zustand, Vor- bzw. Altschäden 5
3) Gutachten 7
3.1) Wertbegriffe 7
3.2) Bewertung 8
4) Zusammenfassung: 9
5) Beilagen 9
6) Fotos 9

digital im PDF/A-2b Format

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

1) Bestellung und Thema

Ich wurde vom JAZ des OLG Wien, Aktenzeichen **510 HC 213/25i** für das **Landesgericht für Strafsachen Wien**, Aktenzeichen **125 Hv 9/23v**, zum Kfz-technischen Sachverständigen bestellt und beauftragt, schriftlich Befund und Gutachten über den Wert eines Kfz per 05/2025 zu erstatten.

Dieses Gerichtsgutachten dient als Basis einer gerichtlichen Fahrzeugversteigerung. Einer Veröffentlichung des Gutachtens inkl. Beilagen und Fotos zum Zweck der öffentlichen Versteigerung auf https://www.justiz-auktion.de oder anderen Portalen der Justiz wird vom Sachverständigen ausdrücklich zugestimmt. Jede andere unmittelbare oder mittelbare Nutzung oder Verwendung im Sinne von §§ 14 bis 18a UrhG, welcher Art auch immer, wird ohne Zustimmung des Verfassers hingegen ausgeschlossen.

Dieses Gutachten ist kein Ankaufstest. Allenfalls bestehende optische und technische Mängel konnten nur berücksichtigt werden, wenn diese Mängel bei den gegebenen Bedingungen (Wetter, Licht, Verschmutzung des Fahrzeuges, Platzverhältnisse, vorhandene Prüfgeräte) offensichtlich erkennbar waren. Die Aufzählung von Schäden und Mängeln ist nur indikativ und ausdrücklich nicht vollständig. Der Sachverständige verweist auf die beiliegenden Lichtbilder. Die über Datenbanken abgefragten Ausstattungsmerkmale ab Werk sind nur indikativ für das Ausstattungsniveau, die Angaben wurden vom Sachverständigen nicht einzeln am Fahrzeug auf Übereinstimmung geprüft. Die über Datenbanken abgefragten Listenneupreise sind indikativ für das Preisniveau (ggf. bei der Erstzulassung in Österreich) und stimmen ausdrücklich nicht exakt.

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

2) Befund

2.1) Befundobjekt

Die Abbildungen zeigen ein Nachfolgemodell und nicht exakt das Befundobjekt! Die Angabe zu Marke und Type variiert je nach Anbieter solcher „chinesischer“ Produkte.



Produktdetails

- Motor: 48V 1000 Watt
- Reichweite: etwa 25 bis 45 km je nach Straße, Wetter und Nutzungsbedingungen
- Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h, Sparmodus: 6 km/h

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

- Getriebe: Differential
- Vorwärts - Rückwärts
- Steigung: 23%
- Batteriekapazität :48V 22Ah
- Batterietyp: Gel Akku
- Ladezeit: 6 Stunden
- Ladegerät: 48V 3A
- Reifen: 3.00 - 10 schlauchlos vorne / hinten
- Ausstattung: 2 Rückspiegel, Sitz mit Armlehnen, Transport-Box hinten, Hupe

Größe oder Maße

- Maße : 1580/740/1140 mm
- Gewicht :118 kg

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

2.2) Befundaufnahme, Zustand, Vor- bzw. Altschäden

Datum der Befundaufnahme	16.05.2025
Ort der Befundaufnahme (Verwahrer)	1220 Wien

Gesamtlaufleistung in km abgelesen	nicht ablesbar
Nächste periodische Begutachtung	k.a.
§ 57 a KFG Prüfplakettennummer	keine

Das Fahrzeug wird bei künstlicher Beleuchtung in verunreinigtem Zustand besichtigt. Es wird KEIN Fahrzeugschlüssel vorgelegt. Genehmigungsdokumente fehlen. Eine Bedienungsanleitung fehlt.

Es stehen keine Hebebühne oder Prüfgrube, kein Abgastester, kein Bremsflüssigkeitstester, kein Bremsprüfstand, kein Scheinwerfereinstellgerät, kein Achsspieldetektor, kein Kompressionstester und kein Diagnosetester zur Verfügung. Es wird kein Ankaufstest durchgeführt. Es werden keine Zerlegungsarbeiten durchgeführt. Es erfolgt keine Schichtdickenmessung. Das Fahrzeug wird nicht vollständig auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer und die Gesamtlaufleistung wurden abgelesen aber nicht auf eine allfällige Manipulation untersucht. Aus Haftungsgründen wird keine Probefahrt durchgeführt. Allenfalls bestehende optische und technische Mängel konnten daher nur berücksichtigt werden, wenn diese Mängel bei den gegebenen Bedingungen offensichtlich erkennbar waren.

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Die Aufzählung von Schäden und Mängeln ist nur indikativ und ausdrücklich nicht vollständig. Es sind diverse Mängel und unreparierte Vor- bzw. Altschaden erkennbar:

- Batterie: leer/defekt
- Genehmigungsdokumente: fehlen
- Ladegerät: Korrosion, Wasserschaden?
- Schlüssel: fehlen
- Armatur: Scheibe undurchsichtig
- Spiegel: abgebrochen
- Gabel: undicht
- Verkleidungen: gebrochen, geschürft
- Leuchten: trüb, gebrochen, geschürft
- Hebeln: geschürft
- Lenkerenden: geschürft
- Trittbrett: gebrochen
- Rahmen: Korrosion
- Sitzbank: Bezug gerissen
- Federn: Korrosion
- Räder: Korrosion

Die Details zum Fahrzeugzustand können den beiliegenden Lichtbildern entnommen werden.

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

3) Gutachten

3.1) Wertbegriffe

Wert: Repräsentativer Durchschnittspreis (Mittelwert) von mehreren konkreten Preisen (§303 ff ABGB).

Händlerverkaufswert (Wiederbeschaffungswert): Darunter ist jener Durchschnittspreis zu verstehen, der am seriösen inländischen Kfz-Fachmarkt inklusive gesetzlicher Gewährleistung voraussichtlich verlangt wird oder zu bezahlen sein wird.

Marktwert (Mittelwert, „gemeiner" Wert): Ordentlicher gemeiner Preis, den eine Sache zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort hat (§ 304 ff ABGB). Der Marktwert kommt beim Kauf zwischen Privaten zum Tragen. Es handelt sich dabei um einen Durchschnittspreis am Privatmarkt, der weder Mehrwertsteuer (Differenzsteuer) noch Händlergewinnspanne enthält. Die gesetzliche Gewährleistung wird unter Privatpersonen meist ausgeschlossen, dieser Betrag enthält somit üblicherweise auch nicht das Kostenrisiko für Reparaturen im Rahmen der Gewährleistung.

Händlereinkaufswert: Darunter ist der durchschnittlich zu erwartende Ankaufspreis eines seriösen inländischen Fahrzeughändlers zu verstehen. Die Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und Händlereinkaufswert stellt die Handelsspanne dar. Das Risiko für Kosten aus Gewährleistungsansprüchen ist vom Händler je nach Marke, Modell und Laufleistung natürlich auch mit zu berücksichtigen.

Vorbehaltlich der rechtlichen Beurteilung ist in Exekutionssachen der Händlereinkaufswert der Schätzwert. Das Risiko für im Gutachten nicht beschriebene Schäden und Mängel wird durch den Versteigerungsbeginn zum geringsten Gebot (halber Schätzwert, § 85 Abs 2 EO) „abgefedert".

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

3.2) Bewertung

Wiederbeschaffungswert Elektroscooter

www.autopreisspiegel.com

Fahrzeugdaten

E-Dreirad Volta VM4

Kaufdatum	28.09.2017	Bauart	Dreirad
Bewertungszeitpunkt	16.05.2025	Kaufpreis neu inkl. USt	1.540,00 €
Üblicher Rabatt	35 %	Handelsspanne	30 %
km-Stand geschätzt	5.000 km	Wertverlust	hoch

Korrekturen

Einsatzhäufigkeit	selten	2 %
Einsatzkorrektur	Normaler Einsatz (Asphaltfahrbahn)	0 %
Sonstige Korrektur		0 %
Sonstige Zuschläge		0,00 €
Abzug Vorschäden		160,00 €
Sonstige Abzüge		0,00 €

Ergebnisse

Alter in Tagen	2.787
Alter in Monaten	91,6
Alter in Jahren	7,63
Wertverlustfaktor	0,2210
Händlerverkaufswert inkl. USt. (gerundet)	**60,00 €**
Marktwert inkl. USt. (gerundet)	**45,00 €**
Einkaufswert inkl. USt. (gerundet)	**30,00 €**

Ing. Martin Freitag

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur • Havarieschäden • Bewertung • Handel • Verbrennungsmotoren • historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125 Haus 24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

4) Zusammenfassung:

Händlerverkaufswert zum Bewertungsstichtag gerundet	ca.	€	60,-
Marktwertwert zum Bewertungsstichtag gerundet	ca.	€	45-
Schätzwert (Händlereinkaufswert) zum Bewertungsstichtag gerundet	**ca.**	**€**	**30,-**

Für die Richtigkeit der Feststellungen
und die Objektivität der Auswertung.

elektronische Übermittlung
Der Sachverständige
Ing. Martin Freitag

5) Beilagen

keine – keine Genehmigungsdokumente, Betriebsanleitungen oder sonstige Unterlagen vorhanden

6) Fotos

38 Farbfotos; 19 Seiten

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 1 von 38

Fahrzeug Foto 2 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 3 von 38

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger Ing. Martin Freitag Fachgebiet 17.11 & 17.47 & 60.32 84.75 & 84.76 & 84.77

Fahrzeug Foto 4 von 38

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger Ing. Martin Freitag Fachgebiet 17.11 & 17.47 & 60.32 84.75 & 84.76 & 84.77

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 5 von 38

Fahrzeug Foto 6 von 38



Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 7 von 38

Fahrzeug Foto 8 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 9 von 38

Fahrzeug Foto 10 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 11 von 38

Fahrzeug Foto 12 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 13 von 38

Fahrzeug Foto 14 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 15 von 38

Fahrzeug Foto 16 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 17 von 38

Fahrzeug Foto 18 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 19 von 38

Fahrzeug Foto 20 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 21 von 38

Fahrzeug Foto 22 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 23 von 38

Fahrzeug Foto 24 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 25 von 38

Fahrzeug Foto 26 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 27 von 38

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger Ing. Martin Freitag Fachgebiet 17.11 & 17.47 & 60.32 84.75 & 84.76 & 84.77

Fahrzeug Foto 28 von 38

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger Ing. Martin Freitag Fachgebiet 17.11 & 17.47 & 60.32 84.75 & 84.76 & 84.77

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 29 von 38

Fahrzeug Foto 30 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 31 von 38

Fahrzeug Foto 32 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 33 von 38

Fahrzeug Foto 34 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 35 von 38

Fahrzeug Foto 36 von 38

Ing. Martin Freitag
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Kfz und sonstige Fahrzeuge
Reparatur . Havarieschäden . Bewertung . Handel . Verbrennungsmotoren . historische Fahrzeuge

A-1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/24
Tel.: 0680/30 26 586
Fax: 01/953 57 92 24
E-mail: martin.freitag@kfzsv.at
www.kfzsv.at

Fahrzeug Foto 37 von 38

Fahrzeug Foto 38 von 38